

إنشاءات معدنية

الوصلات باللحام

الوحدة السادسة: الوصلات باللحام

الجدارة: التعرف من خلال هذه الوحدة على أنواع اللحام ، و الطرق المستخدمة للحام في الورشة و الموقع، وعيوب اللحام و طرق الكشف عنها، و تصميم و صلات اللحام المعرضة لقوى محورية، و الرموز المستخدمة للحام، و رسم و صلات اللحام .

الأهداف :

عندما تكتمل دارسة هذه الوحدة تكون قادراً (بإذن الله) على أن:

- تتعزز على أنواع اللحام.
- تتعزز على الطرق المستخدمة للحام في الورشة و الموقع.
- تكتشف عيوب اللحام و طرق الكشف عنها
- تصمم و صلات اللحام المعرضة لقوى محورية.
- تتعزز على الرموز المستخدمة للحام.
- ترسم و صلات اللحام .

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل أداء المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة 100٪.

الوقت المتوقع للوحدة:

٦ ساعات.

الوسائل المساعدة :

- مبادئ خواص المواد الهندسية.
- أساسيات مقاومة المواد.

متطلبات الجدارة:

اجتياز حقيبة ستاتيكا.

الوصلات باللحام

١. مقدمة :

اللحام عبارة عن عملية صهر سيخ من المعدن (سيخ اللحام) وفي نفس الوقت تسخين الأجزاء المراد لحامها إلى درجة الإحمرار فيتساقط المعدن المنصهر من سيخ اللحام بين الأجزاء المراد لحامها بحيث تحصل على جزء واحد عندما تبرد. وتعتبر اللحامات من بين الطرق المستخدمة لربط حديد المنشآت مع بعضه في الوقت الحاضر . ويستعمل بشروط ومواصفات خاصة كمثل المتبعة في مواصفات هيئة اللحام الأمريكية حيث تتم عملية اللحام (Welding process) عادة كالتالي :

- بعض الملاحظات على عملية اللحام :

- لا تستخدم المنشآت الملحمومة إلا إذا كانت مبنية على المخططات التنفيذية.
- يتم تجميع ولحام قطاعات الصلب بالطرق التي ينتج عنها استقامة صحيحة للمحاور بدون التواء.
- يجب مسح الأجزاء المراد وصلها باللحام بطريقة تحقق أقل قدر من إجهادات التخلص التي تحصل أثناء عملية اللحام مع بقاء الأجزاء محافظة على شكلها المطلوب.
- الاوساخ والشحوم والزيوت والرطوبة والصدأ والقشور والطلاء الذي قد ينتج عنه تأثير عكسي على جودة اللحام يجب إزالتها من أسطح مناطق اللحام والأوجه الملامسة.
- يجب التتحقق من توافق معادن تعبئة اللحام مع المعادن الأصلية التي سيتم لحامها. كما يجب التأكد من توافق معادن تعبئة اللحام مع المواد المساعدة ومع طرق اللحام المستخدمة أيضاً.
- يجب الأخذ في الاعتبار خصائص الصلب وذلك لتجنب حدوث هشاشة أو شروخ مبكرة.
- يجب أن تتم عمليات اللحام بتتابع يعمل على تخفيض الإجهادات الناتجة عن اللحام إلى أدنى قيمة.
- أثناء عملية اللحام وتبريدها، يجب حماية الأعضاء الملحمومة من الارتجاج أو الاهتزاز.
- يجب إصلاح اللحامات غير المطابقة للمواصفات.
- تكون تقنية أعمال اللحام والمصنوعية ومظهر ودرجة جودة اللحامات والطرق المستخدمة في إصلاح اللحامات غير المطابقة طبقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة.

طريقة لحام حديد المنشآت عال المقاومة (High Strength Steel) تتبع إحدى الطرق الآتية:

١- طريقة اللحام بقوس غاطس (Submerged –Arc)

٢- طريقة اللحام بقوس معدني بالغاز (Gas Meta –Arc)

٣- طريقة اللحام بسيخ اللحام (Flux Cored –Arc) وهي الأكثر استعمالا ويستخدم عادة أسياخ اللحام في هذه اللحامات أو جرانيولار فلوكس (Granular Flux) ولا يسمح على الإطلاق باستخدام لحام الاوكسجين .

٤. مزايا اللحام Advantages of Welding

الإنشاءات الملحومة عموماً أخف وزنا من الإنشاءات المبرشمة وهذا الجانب الاقتصادي في المواد المستعملة يرجع إلى عدم الحاجة إلى ألواح التجميع (Gusset Plates) أو مواد وصل أخرى على عكس الوصلات المبرشمة التي توجد بها فتحات متقدبة تقلل من حجم المساحة الفعالة، بينما في اللحام تأخذ كاملاً مساحة المقطع ، فعلى سبيل المثال ، الأجزاء المسطحة الصغيرة ، الزوايا ، والمساحات الأخرى يمكن لحامها بسهولة.

وللحام مزايا أخرى ومنها :


- اللحام يسمح بترتيب الأجزاء المعدنية المراد لحامها بحيث تعطي أكبر فعالة.
- إمكانية الإضافة والتغيير للمنشأ القائم بسهولة.
- المنشآت الملحومة تتميز بحسن جمالها ونعومة مظهرها مما يساعدها على استعمال أقل الدهانات والصيانة (بحيث يجعلها لا تحتاج إلى كمية معتبرة من الصيانة والدهانات).
- يمكن لحام أي مساحة مهما كان شكلها و حتى التي يتعدى برشمتها.

٥. أنواع اللحام Types of Welded Connections

يوجد نوعان رئيسيان للحام هما :

أ- لحام تقابل Butt Weld


و فيه يتقابل اللوحان المراد لحامهما ويتم اللحام بحيث يكونان جزءا واحدا و يتم شطف الألواح حسب سmekها لزيادة مساحة اللحام، بإحدى الطرق التالية (الشكل ٦.١).



الشكل ٦,١ : نماذج للحام التقابل.

ب- لحام زاوي Fillet weld

و فيه يتم اللحام لجانبي الألواح المراد لحامهما بعد تجهيزهما و كذلك حسب وضع الألواح و أطوال اللحام المطلوبة كالتالي (الشكل 6.2) :



الشكل ٦,٢ : نماذج للحام الزاوي.

- وصلات تقابل Butt Joint
- وصلة تائية Tee Joint
- وصلة تراكب Lap Joint
- وصلة زاوية Corner Joint
- وصلة طرفية Edge Joint

٤. الطرق المستخدمة للحام في الورشة والموقع

هناك عدة طرق تستخدم للحام نذكر منها ما يلي :

١ - طريقة اللحام بالغاز

يتم لحام المعادن بواسطة الحرارة الناتجة من المشعل الخاص بالاوكسجين حيث يقوم المشعل بمزج الأوكسجين مع الإسيتين وإشعالهما ، واللهب الناتج يستخدم في عمليات لحام المعادن . و يكون الأوكسجين في أسطوانة والإسيتين في أسطوانة أخرى ، ونظراً لوجود هذه الغازات تحت ضغوط عالبة يتم استخدام منظمات للضغط على كل أسطوانة ، ويتم توصيل الأوكسجين والإسيتين من الأسطوانات إلى المشعل بواسطة خراطيم بحيث يكون لون خرطوم الأوكسجين (أخضر) ولون خرطوم الإسيتين (أحمر) ويتم بعد ذلك خلط الغازين وإشعالهما بواسطة المشعل كذلك بواسطة مقدمة المشعل.

٢ - طريقة اللحام الكهربائي

يستخدم اللحام الكهربائي الحرارة الناتجة من التيار الكهربائي لإذابة وتجميع أجزاء المعدن ببعضها . يجب توصيل الجسم الخارجي لماكينة اللحام بالأرض ، ويتم ذلك بتوصيل ملقط الأرضي بطاولة اللحام أو بالمعدن المراد لحامه .

ويتم في الورشة عمل جميع الأجزاء الثابتة والثقلة التي يتم تفريذها ثم تذهب إلى المشروع وتوضع في مكانها ويتم أيضاً قطع جميع مقاسات البليد " صاج الحديد " بمختلف أسمائه وأيضاً فبركة جميع الأجزاء الخاصة التي تحتاج مقاسات دقة وتنظيم معين في اللحام والتجميع وأيضاً يتم في الورشة لحام جميع الأجزاء التي يتم فكها لكي يتم إصلاحها وترجع إلى مكانها وهذا بالنسبة للحديد أما بالنسبة للباق " PIPE " فيتمأخذ جميع المقاسات ويتم التفصيل وتجميع الأجزاء الخاصة بالباق مثل الفланجات والبلوف ولوازم الباق من وصلات T وجميع أنواع الفيتون " fitting " التي يتم تركيبها على الباق .

٥. عيوب اللحام وطرق الكشف عنها

عيوب اللحام Disadvantages of Welding

- عملية اللحام تحتاج إلى إشراف و مهارة عالية
- أثناء عملية اللحام هناك تسخين و بروادة غير منتظمة مما يسبب انكماشا غير متساو في الأجزاء الملحومة.

و هناك بعض الاحتياطات يجب مراعاتها خلال عملية اللحام:

- يجب استعمال أقل كمية من أسياخ اللحام.
- يجب استعمال أقل عدد من الأجزاء المركبة.

و يمكن التأكد من سلامة اللحام، بالطرق التالية :

- الفحص البصري
- باستخدام الموجات فوق الصوتية
- باستخدام أشعة إكس أو جاما
- باستخدام الصبغات

٦. تصميم وصلات اللحام المعرضة لقوى محورية

توجد عدة أنواع للحام الوصلات منها النوعان الرئيسيان التاليان:

لحام تقابلـي Butt Weld

وفيه يتقابل اللوحان المراد لحامها بشطاف أو بدون شطاف و تساقط مادة اللحام بينهما و قد توضع خوصة حشو أسفل اللحام. و تنتقل فيها القوى عن طريق إجهادات الشد أو الضغط المباشر.

لحام زاوي Fillet Weld

وفيه يتعامد الضلعان المراد لحامها و يلحمان من الجانبين بتجهيز أو بدون تجهيز. و تنتقل فيه القوى عن طريق القص وأحيانا عن طريق الشد أو الضغط.

- الإجهادات المسموح بها في اللحام:

الإجهادات المسموح بها في اللحام الممتاز (Class I) أعلى من تلك المسموح بها في اللحام الجيد (Class II)

حسب الآتي :

• لحام تقابلی درجة ممتازة I :

$$f_w = 1.0 \times f_{pt} \quad \text{الشد}$$

$$f_w = 1.1 \times f_{pt} \quad \text{الضغط}$$

$$f_w = 0.6 \times f_{pt} \quad \text{القص}$$

• لحام تقابلی درجة جيدة I :

$$f_w = 0.7 \times f_{pt} \quad \text{الشد}$$

$$f_w = 1.0 \times f_{pt} \quad \text{الضغط}$$

$$f_w = 0.55 \times f_{pt} \quad \text{القص}$$

• لحام زاوي درجة ممتازة I :

$$f_w = 0.45 \times f_{pt} \quad \text{لإجهادات الشد والضغط والقص}$$

• لحام زاوي درجة جيدة I :

$$f_w = 0.40 \times f_{pt} \quad \text{لإجهادات الشد والضغط والقص}$$

- مقاس اللحام:

• مقاس اللحام في اللحام التقابلی هو مقاس أقل اللوحين المتقابلين سماكًا وعرضًا

• مقاس اللحام في اللحام الزاوي يحسب سمك اللحام S وهو عرض اللحام عند التقائه باللوح.

أما القطاع الحرج الذي تحتسب عليه الإجهادات يساوي s (0.707) و تكون المساحة المقاومة للحام:

$$(1. s. (0.707)$$

حيث إن 1 هو طول خط اللحام.

= $1. s. (0.707). f_w P$ و تكون القوة المقاومة للحام هي :

مثال :

صمم الوصلة بين لوحين مقاس ٢٠٠ mm x ١٠ mm و الآخر مقاس ٣٠٠ mm x ١٢ mm و اللحام درجة أولى و الصلب المستخدم .٣٧

الحل :

بالنسبة للتصميم نأخذ أصغر لوح

$$\begin{aligned} P &= A \times f_{pt} \\ A &= 20 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \\ F_{pt} &= 1.4 \text{ t/cm}^2 \\ P &= 20 \times 1 \times 1.4 = 28 \text{ t} \end{aligned}$$

مقاس اللحام عموما محصور بين (4 mm : 10 mm)

لنختار مقاس اللحام يساوي ٨ mm

• لحام زاوي درجة ممتازة I (Class I)

$$\begin{aligned} f_w &= 0.45 \times f_{pt} \quad \text{لإجهادات الشد والضغط والقص} \\ f_w &= 0.45 \times f_{pt} \end{aligned}$$

٧. الرموز المستخدمة للحام:

تستخدم رموز اللحام في الرسم للدلالة على نوع الوصلة و مكانها (الجدول ١.٦) ولأستخدامها يجب الانتباه إلى الملاحظات التالية:

- يشار إلى مكان اللحام بسهم ويرسم الرمز فوق خط السهم معلقا به.
- إذا كان المطلوب لحام الجهة غير التي يشير إليها السهم، يرسم الرمز فوق خط السهم.
- إذا كان المطلوب لحام الجانبين فيرسم الرمز على جانبي السهم.

الشكل 6.3 يبين الرموز الأساسية للحام و الشكل 6.4 يبين تطبيق رموز اللحام على الخط المرجعي والشكل 6.5 يبين تعيين أماكن اللحام بواسطة خط السهم.

BASIC WELD SYMBOLS									
BEAD	FILLET	PLUG OR SLOT	GROOVE OR BUTT						
			SQUARE	V	BEVEL	U	J	FLARE V	FLARE BEVEL

الشكل 6.3 : الرموز الأساسية للحام.

Square : مربع

Plug : سدادي

Fillet : زاوي

Bead : درزة

U : على شكل حرف U

Bevel : سطح مائل

V : على شكل حرف V


Flare Bevel : يعطي شكل سطح مائل.

Flare V : يعطي شكل V


الجدول ٦.١ : أنواع و رموز وصلات اللحام حسب المواصفات المترية البريطانية رقم (BS 499).

ILLUSTRATION	WELD SYMBOL	نوع الوصلة JOINT TYPE	نوع اللحام WELD FORM	الصفيحة الملحومة WELDED PLATE	
				THICK	EDGE حافة
		تقابلي BUTT	تقابلي BUTT	3 mm	مثنية BENT
		تقابلي مفقرلة BUTT	تقابلي BUTT	3 mm	مستقيمة STRAIGHT
		تقابلي مفتوحة BUTT	تقابلي BUTT	3 - 6 mm	مستقيمة STRAIGHT
		تقابلي مقواة BUTT	تقابلي BUTT	3 - 16 mm	مستقيمة STRAIGHT
		تقابلي وجه واحد SINGLE - V BUTT	تقابلي BUTT	5 mm	مشطوفة CHAMFERED
		تقابلي وجهين DOUBLE - V BUTT	تقابلي BUTT	12 mm	مشطوفة الجانبين CHAMFERED SIDES
		تقابلي وجه واحد SINGLL - U BUTT	تقابلي BUTT	20 mm	انظر الرسم
		تقابلي وجهين DOUBLE - U BUTT	تقابلي BUTT	40 mm	انظر الرسم
		تراكيبة LAP	زاوي FILLET	5 mm	مستقيمة STRAIGHT
		معترضة TEE	زاوي FILLET	> 5 mm	مستقيمة STRAIGHT
		معترضة TEE	زاوي ثانوي المليل BUTT	> 12 mm	مشطوفة الجانبين CHAMFERED SIDES
		زاوية FILLET	زاوي FILLET	> 5 mm	مستقيمة STRAIGHT

القطع ILLUSTRATION	اللحام WELD SYMBOL	نوع الوصلة JOINT TYP	نوع اللحام WELD FORM	الصفيحة الملحمومة WELDED PLATE	
				سماكة THICK	حافة EDGE
		زاوية FILLET	تفاقي BUTT	> 5 mm	مستقيمة STRAIGHT
		طرفية EDGE	طرفی EDGE		مستقيمة STRAIGHT
		تراكيبة OVERLAP	نقطي SPOT	صفائح رقيقة THIN PLATES	انظر الرسم
		تناكية ROUND FILLET	نوتئي STUD		مستقيمة STRAIGHT
		تفاقي BUTT	ختم SEALING		مستقيمة STRAIGHT



الشكل 6.4 : تطبيق رموز اللحام على الخط المرجعي.




الشكل 6.5 : تعيين أماكن اللحام بواسطة خط السهم


٨. رسم وصلات اللحام :

اللحام هو عملية وصل المعدن بتسخين الوصلة حتى درجة حرارة عالية بدون حاجة لاستعمال الضغط و عملية التثبيت باللحام تعتبر من الوصلات الدائمة و التي لا يتطلب فكها. ومن مميزات اللحام عن وسائل الرياط الأخرى هو بساطة العملية و رخصها و زيادة في متانة الوصلة و سهولة في الصيانة. وهناك أنواع من الوصلات المختلفة في اللحام و كل رمز يجب توضيحه على الرسومات.


الشكل 6.6 يبين نموذج رسم للحام لعناصر الجملون و الشكل 6.7 يبين نموذج لوصلة لحام و الشكل 6.8 يبين نموذج للحام في الجهتين الأفقيتين العمودية و الشكل 6.9 يبين مراحل لحام لوح التريبيط بزاويتين.




الشكل 6.6 : نموذج رسم اللحام لعناصر الجملون.



الشكل 6.7 : نموذج لوصلة لحام.



الشكل 6.8 : نموذج للحام في الجهتين الأفقية والعمودية.



الشكل 6.9 : مراحل لحام لوح التريبيط بزاوتيين.