

الأسس - 1

الأقواس الخارجية والداخلية

هدف الوحدة العام :

أن يكون المتدرب قادرًا على عمل الأقواس الخارجية والداخلية والتفريجات.

الهدف الإجرائي :


- أن يعرف المتدرب أنواع المبارد المستخدمة
- أن يعرف المتدرب طرق برادة الأقواس
- أن يتقن المتدرب التخطيط حسب الرسومات التنفيذية
- أن يتقن المتدرب برادة الأقواس الخارجية والداخلية والتفريجات
- أن يتقن المتدرب فحص الأقواس الخارجية والداخلية والتفريجات

الوقت المتوقع لإتمام الوحدة : . (64) حصة .

الأقواس الخارجية والداخلية والتفريفات

بالرغم من الإمكانيات المتعددة لتشغيل المعادن على آلات التشغيل إلا أن البرادة اليدوية لازالت تلعب دوراً مهماً في إنتاج بعض المشغولات الدقيقة وبخاصة تلك التي تحتوي أقواساً وتفريفات يصعب تشكيلها بالآلات التشغيل التقليدية ، حيث إن آلات التشغيل المحسنة مثل آلة التفريز المحسنة وآلية الخراطة المحسنة وآلية التفريغ الكهربائي غير متوفرة في معظم مشاغل تشكيل المعادن وهي إن وجدت فإن العمل عليها مكلف ، فإنه لا بد من التعرف على كيفية استخدام المبارد اليدوية في إنتاج قطع العمل والمشغولات نظراً لأهميتها في مجال التصنيع المختلفة وبخاصة في تصنيع القوالب وبعض القطع المكملة لبعض المصنوعات.

يبين الشكل (1) بعض قطع العمل التي تتضمن أقواساً خارجية وداخلية وتفريفات تشكل بالبرادة.



الشكل (1) : بعض القطع المصنعة بالبرادة.

المبارد المستخدمة لتشكيل الأقواس الخارجية والداخلية والتفريفات

يستخدم في إجراء عمليات البرادة الخارجية والداخلية والتفريفات عدة أنواع من المبارد وتحتلت هذه المبارد من حيث شكل المقطع وشكل الأسنان وحجم المبرد ودرجة خشونته.

المبارد المستخدمة للأقواس الخارجية.

يستخدم لإجراء برادة الأقواس الخارجية نوعان من المبارد :

المبرد المستوي (المسطح) .


وهو عبارة عن مبرد مستوي السطحين ويستخدم في برادة السطوح المستوية ، والأقواس الخارجية ويتوفر هذا المبرد بثلاثة مقاسات (300، 200، 150) مم ، وبثلاث درجات لمستوى الخشونة بكل منها (خشن ، متوسط الخشونة ، وناعم) ويبين الشكل (2) هذا النوع.



الشكل (2) : مبرد مستو

المبرد نصف الدائري.

وهو عبارة عن مبرد أحد سطحيه مستوي والآخر نصف دائري ، وفي حال برادة الأقواس الخارجية نستخدم السطح المستوي فقط ، ويتوفر بثلاثة مقاسات (300، 200، 150) مم وبثلاث درجات للخشونة ويبين الشكل (3) هذا المبرد.



الشكل (3): مبرد نصف دائري

المبارد المستخدمة للأقواس الداخلية.

تستخدم لإجراء عملية برادة الأقواس الداخلية نوعان من المبارد :

المبرد الدائري.

وهو عبارة عن مبرد مقطعي دائري (أسطواني) ويستخدم لبرادة الأقواس الداخلية والتفريفات الدائرية (الأسطوانية) ويتتوفر هذا المبرد بثلاثة مقاسات (300، 200، 150) مم وبثلاث درجات للخشونة (خشن ، متوسط الخشونة ، ناعم) ويبين الشكل (4) هذا النوع من المبارد.



الشكل (4): المبرد الدائري.

المبرد نصف الدائري.

وهو عبارة عن مبرد أحد سطحيه مستوي الآخر نصف دائري، وفي حال برادة الأقواس الداخلية يستخدم السطح نصف الدائري فقط والمناسب لحجم القوس المراد برادته ، كما في الشكل (5).



الشكل (5): المبرد نصف الدائري.

المبارد المستخدمة للتفريفات.

تستخدم لإجراء عملية برادة التفريفات عدة أنواع من المبارد حسب شكل التفريفات:



المبرد الدائري.

ويستخدم هذا المبرد لإجراء عمليات البرادة القوسية الداخلية والتفریقات الدائرية (الأسطوانية) كما في الشكل (6).



الشكل (6): المبرد الدائري واستخدامه

المبرد نصف الدائري.

ويستخدم هذا المبرد لإجراء عمليات البرادة القوسية الداخلية والتفریقات الدائرية (الأسطوانية) كما في الشكل (7).



الشكل (7): المبرد نصف الدائري واستخدامه

المبرد المثلث.

وهو عبارة عن مبرد ذي ثلاثة أسطح ويستخدم هذا المبرد لإجراء عمليات البرادة للسطح ذات المقطع الثلاثي كما في الشكل (8).



الشكل (8): المبرد المثلث واستخدامه



المبرد الرباعي.


وهو عبارة عن مبرد ذي أربعة أسطح ويستخدم هذا المبرد لإجراء عمليات البرادة لتفريغ السطوح ذات المقطع الرباعي والأكتاف القائمة كما في الشكل (9).



الشكل (9): المبرد المربع واستخدامه.

المبرد شبه المنحرف.

مقطع هذا المبرد عبارة عن شبه منحرف ويستخدم في برادة الشكل شبه المنحرف كما في الشكل (10).



الشكل (10): مبرد شبه منحرف واستخدامه

المبرد السكيني.

وهو عبارة عن مبرد له سطحان وله طرف حاد والآخر سميك نسبياً ويستخدم لبرادة التفريغات الحادة كما في الشكل (11).




الشكل (11): المبرد السكيني واستخدامه

ضبعات القياس

بعد إجراء عملية برادة الأقواس الخارجية أو الداخلية يجب التأكد من دقة قياس استدارة هذه الأقواس ، ويتم ذلك بواسطة ضبعات قياس الاستدارة الخارجية والداخلية. يستخدم لفحص الأقواس الخارجية ضبعات قياس ذات أقواس ذاتية ، وللأقواس الداخلية ضبعات قياس ذات أقواس خارجية ، وتتوفر هذه الضبعات بعدة مقاسات تتناسب جميع الأقواس، وتأتي مرحلة مراجعة الأقواس كمرحلةأخيرة في عملية البرادة.


وتقسم الضبعات إلى ثلاثة أنواع :

ضبعات مراجعة الأقواس الخارجية كما في الشكل (12).



الشكل (12): ضبعات أقواس خارجية مختلفة الأشكال.

ضبعات مراجعة الأقواس الداخلية كما في الشكل (13).



الشكل (13): ضبعات أقواس داخلية مختلفة الأشكال.

محدد قياس التفريغات الداخلية الأسطوانية كما في الشكل (14).



الشكل (14): محدد قياس التفريغات الأسطوانية.


طرق برادة الأقواس الخارجية والداخلية والتفريفات.

تتبع خطوات معينة لبرادة الأقواس والتفريفات حسب أشكالها ومقاسات قطع العمل وأبعاد الأقواس والتفريفات.


برادة الأقواس الخارجية.

يتم عند برادة الأقواس الخارجية تدوير المبرد بإحدى الطرق الآتية :

- التدوير حول المحور الطولي كما في الشكل (15) وتستخدم هذه الطريقة في برادة القطع ذات السماكـات الصغـيرة.




الشكل (15) تدوير المبرد حول المحور الطولي



الشكل (16) تدوير المبرد حول المحور العرضي


- التدوير حول المحور العرضي كما في الشكل (16) وتستخدم هذه الطريقة في برادة القطع ذات السماكـات الكـبـيرـة.



الشكل (17) تدوير المبرد حول المحورين


- التدوير حول المحورين الطولي والعرضي كما في الشكل (17) وتستخدم هذه الطريقة في تدوير الأركان للقطع الأسطوانية.

وإنجراه عمليات برادة الأقواس الخارجية اتبع الخطوات الآتية :




شكل (18) : تخطيط القوس الخارجي

- خطط القوس الخارجي باستخدام كلير الارتفاعات والفرجار المقسم كما في الشكل (18).




الشكل (19) : عملية برادة أولية

- قم بإنجراه عملية برادة أولية باستخدام مبرد مستوي خشن مع ملاحظة الابتعاد من (1-2) مم عن خطوط العلام كما في الشكل (19).



الشكل (20) : عملية برادة ناعمة

- قم بإنجراه عملية برادة تعيم باستخدام مبرد مستوي ناعم وبحركة تأرجحية مع ملاحظة عدم تجاوز خطوط العلام للقوس كما في الشكل (20).




الشكل (21) : فحص القوس الخارجي
بوساطة ضبعة القياس

- افحص بواسطة ضبعة مراجعة الأقواس دقة استدارة القوس كما في الشكل (21) واعمل على عدم ظهور شق ضوئي بين الضبعة والقوس.

برادة الأقواس الداخلية.

لبرادة الأقواس الداخلية تستخدم المبارد الدائرية ونصف الدائرية ومن الضروري لف المبرد قليلاً في الاتجاه الجانبي عند دفعه إلى الأمام وذلك للحصول على استدارة منتظمة.




الشكل (22) : تخطيط القوس الداخلي

وإجراء عملية برادة الأقواس الداخلية اتبع الخطوات الآتية :

خطط القوس الداخلي كما في الشكل (22).

قم بإجراء عملية برادة أولية باستخدام مبرد نصف دائري خشن ، وذلك بدفعه إلى الأمام وتدويره بشكل


جانبي للحصول على استدارة القوس مع ملاحظة الابتعاد عن خطوط العلام للقوس مسافة من



الشكل (23) : إجراء برادة أولية خشنة

(1-2) مم كما في الشكل (23).

- قم بإجراء عملية برادة تتعيم باستخدام مبرد نصف دائري ناعم وذلك بدفعه إلى الأمام وتدويره بشكل جانبي للحصول على استدارة القوس مع ملاحظة عدم تجاوز خطوط العلام للقوس كما في الشكل (24).



الشكل (25) : فحص القوس الداخلي
بواسطة ضبعة قياس

- افحص بواسطه ضبعات مراجعة الأقواس دقة استدارة القوس كما في الشكل (25) واعمل على عدم ظهور شق ضوئي بين الضبعة والقوس ، مع مراعاة أن يكون القطر الخارجي لضبعة القياس مساوياً للقطر الداخلي للقوس.

برادة التفريغات

تبرد قطع العمل البسيطة التي لا تحتاج إلى إزاحة كبيرة من مادة العمل تبعاً لمقاسها دون تخطيط. أما إذا طُلبت الدقة في القطعة فيجب عند ذلك تخطيط قطعة العمل حسب المقاسات قبل ابتداء عملية البرادة باستخدام أدوات القياس والتخطيط مثل: كلير الارتفاعات وغيرها ، وتقسم التفريغات إلى نوعين:

تفريغات أسطوانية داخلية.

ولإجراء هذا النوع من التفريغات اتبع الخطوات الآتية :

- ارسم خطوطاً تحدد مركز التفريغ.
- ارسم حدود قطر التفريغ الفعلية.
- اثقب في مركز التفريغ بريشة ثقب قطرها أقل من قطر التفريغ الفعلية بمقدار (2 - 3) مم.
- اختر مبرداً دائرياً خشناً مناسباً حسب شكل التفريغ.
- قم بعملية البرادة الخشنة وذلك بالضغط على المبرد ودفعه إلى الأمام وبشكل جانبي قليلاً إلى ما قبل حدود الثقب الاسمي (0.5) مم تقريباً.
- استخدم مبرداً ناعماً لإجراء عملية البرادة الناعمة باستخدام مبرد دائري قطره أقل بقليل من قطر التفريغ الداخلي.
- استمر في عملية البرادة الناعمة إلى أن تصل إلى القطر الفعلي.
- تأكد بواسطة ضبعات القياس وحبر العلام من أن استدارة الثقب مطابقة لضبعة القياس (محدد) داخل التفريغ والمساوي لقطر التفريغ الفعلي وتدويره بشكل مركزي وملاحظة مواضع حبر العلام.

تفريفات أقواس داخلية.

ولإجراء هذا النوع من التفريفات اتبع الخطوات الآتية :

- ارسم خطوطاً تحدد مركز التفريغ.
- ارسم حدود قطر التفريغ الفعلي.
- ارسم حدود قطر التفريغ الافتراضي (يكون قطر التفريغ الافتراضي أصغر من قطر التفريغ الفعلي 4-6 مم).

- اثقب بريشة قطرها (5مم) على محيط القوس الافتراضي (مراكز الثقوب التي تمر في خط محيط القوس الافتراضي).
- انزع الجزء الداخلي من القوس بعد الانتهاء من الثقب بواسطة مطرقة وإزميل.
- اختر مبرداً نصف دائري خشناً مناسباً حسب شكل التفريغ.
- قم بعملية البرادة الخشنة وذلك بالضغط على المبرد ودفعه إلى الأمام وبشكل جانبي قليلاً إلى ما قبل حدود الثقب الفعلي (1مم) تقريرياً.
- استخدام مبرداً نصف دائري ناعماً لإجراء البرادة الناعمة باستخدام مبرد دائري قطره أقل بقليل من قطر التفريغ الداخلي.
- استمر في عملية البرادة الناعمة إلى أن تصل إلى القطر الفعلي.
- تأكيد بواسطة ضبعات القياس وحبر العلام من أن استدارة الثقب مطابقة لضبعه القياس (محدد) داخل التفريغ والمساوي لقطر التفريغ الاسمي وتدويره بشكل مركزي وملاحظة مواضع حبر العلام.

التقويم

س 1: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

أ- لبرادة الأقواس الخارجية نستخدم مبرداً ذا مقطع :

1. دائري.
2. مبسط (مستو).
3. مثلث.
4. مربع.

ب- تتم برادة الأقواس الخارجية للقطع الطويلة باتجاه المحور:

1. الطولي.
2. العرضي.
3. الطولي والعرضي.
4. الرأسى.

ج- لبرادة الأقواس الداخلية نستخدم مبرداً نصف دائري قطر قوسه :

1. أكبر من قطر القوس المراد برادته.
2. أقل من قطر القوس المراد برادته.
3. يساوي قطر القوس المراد برادته.
4. كل ما ذكر.

د- لإجراء التفريغ الداخلي نقوم بشقب مركز التفريغ بريشة قطرها :

- 1 أكبير من قطر التفريغ.
- 2 أقل بـ (2-3) مم من قطر التفريغ.
- 3 أقل بـ (1) مم من قطر التفريغ.
- 4 يساوي قطر التفريغ.

هـ - يتم التأكيد من صحة استدارة برادة الأقواس باستخدام:

1. ضبعات القياس.
2. فرجار التقسيم.
3. بلاطة التسوية و قالب القياس.
4. الزاوية القائمة.

س2: اذكر ثلاث طرائق لإجراء برادة الأقواس المستديرة من حيث اتجاه محور القطع؟

التمارين العملية


بطاقة العمل للتمرين (1)

الزمن المخصص : (36) دقيقة

اسم التمرين : برادة السطوح المستوية والأقواس الخارجية



أنجز عمليات البرادة المستوية والقوسية حسب الأبعاد في الرسم التفيلي للشكل أدناه.



نصف قطر الاستدارة $R = 10\text{mm}$

بطاقة العمل للتمرين (١)

الזמן المخصص : 36
ساعة

اسم التمرين : برادة السطوح المستوية والأقواس الخارجية



أولاً: أهداف التمرين :

يتوقع من المترب أن يصبح قادراً على أن :

1- يبرد السطوح المستوية.


2- يبرد السطوح القوسية (الدائريّة) الخارجية.

ثانياً: التسهيلات التدريبيّة (مواد ، عدد ، أجهزة) :

قطعة عمل حديد مطاوع (قياس $100 \times 95 \times 10$ مم) ، طاولة عمل مزودة بملزمة ، مبارد مختلفة ، كليبر ، بلاطة تسوية ، حبر علام ، شنكار تحظيط ، ضبعة قياس استداره خارجية ، زاوية قائمة ، سنبك نقطة ، مطرقة ، قالب قياس متوازي ، كليبر ارتفاعات ، زهرة حرف (V).


ثالثاً : خطوات العمل ، والنقاط الحاكمة ، والرسومات:

- 1 اطل قطعة العمل بحبر العلام بشكل كامل.
- 2 ارسم خط موازي لأحد الأطراف للقطعة على بعد (2.5) مم من الحافة بوساطة كليبر الارتفاعات والزاوية قائمة كخط مرجع كما في الشكل (1).




شكل (1)

ثال




-3 - أقم عموداً على الخط المرجعي (1)
باستخدام الزاوية والكليب وعلى نفس
المسافة من الحافة (2.5) مم كما في
الشكل (2).




شكل (3)

-4 - أقم عموداً على الخط المرجعي (1)
للجهة المقابلة وبمسافة (95) من
الخط (2) كما في الشكل (3).




شكل (4)

-5 -أغلق المربع بخط يوازي الخط
المرجعي (1) على بعد (90) مم كما
في الشكل (4).




شكل (5)


-6 - حدد مراكز الأقواس بواسطة الفرجار وبنصف قطر
(10) مم كما في الشكل (5).



شكل (6)




شكل (7)




7- ارسم الأقواس الخارجية من مراكز الأقواس بوساطة فرجار التقسيم كما في الشكل (6).

8- رقم حواف قطعة العمل بالأحرف (A,B,C,D) كما في الشكل (7).




شكل (8)

9- اربط قطعة العمل بين فكى الملزمة مع مراعاة بروز قطعة العمل 10 مم فوق فكى الملزمة كما في الشكل (8).




شكل (9)

10- اجرِ باستخدام المبرد المستوي عملية البرادة الخشنة ومن ثم الناعمة للسطح الأول واعتمده كسطح مرجع كما في الشكل (9).




شكل (10)

11- اجرِ باستخدام المبرد المستوي عملية البرادة الخشنة ومن ثم الناعمة للسطح الثاني وتأكد من تعامده مع سطح المرجع كما في الشكل (10).




شكل (11)

- 12- اجر باستخدام المبرد المستوي عملية البرادة الخشنة ومن ثم الناعمة للسطح الثالث وتأكد من تعامده مع السطح الثاني والحصول على المقاس المطلوب كما في الشكل (11).




شكل (12)

- 13- اجر باستخدام المبرد المستوي عملية البرادة الخشنة ومن ثم الناعمة للسطح الرابع وتأكد من تعامده مع السطح الثالث والحصول على المقاس المطلوب كما في الشكل (12).



شكل (13)


- 14- افحص استوائية السطوح (A,B,C,D) باستخدام حبر العلام وبلاطة التسوية. كما في الشكل (13).



شكل (14)

- 15- افحص تعامد السطوح باستخدام الزاوية القائمة وبلاطة التسوية كما في الشكل (14).

- 16- افحص توازي الأسطح المست لقطعة العمل باستخدام بلاطة التسوية وساعة القياس كما في الشكل (15).




شكل (15)



17- تأكد من قياس القطعة (95×90) مم كما في الشكل (16).

شكل (16)

18- ابرد زوايا قطعة العمل لتشكيل الأقواس كما في الشكل (17).



شكل (17)

19- استخدم مقياس الاستدارة كدليل لعمل الأقواس مع ملاحظة أن نصف قطر الاستدارة (10) مم كما في الشكل (18).



شكل (18)

20- كرر العملية لباقي الأقواس.



بطاقة العمل للتمرين (2)

الזמן المخصص : 20 ساعة

اسم التمرين : مقياس الاستدارة الخارجية والداخلية



أنجز عمليات البرادة القوسية حسب الأبعاد في الرسم التفيلي للشكل أدناه.



بطاقة العمل للتمرين (2)

الزمن المخصص : 20 ساعة

اسم التمرين : مقياس الإستدارة الخارجية والداخلية



أولاً: أهداف التمرين :

يتوقع من المتـدرـب أن يـصـبـح قادرـاً علىـ أنـ :

- 1 يـخططـ الأـقوـاسـ.


- 2 يـبرـدـ الأـقوـاسـ الـخـارـجيـةـ وـالـدـاخـلـيـةـ.

- 3 يـطـابـقـ التـلـاؤـمـ بـيـنـ الـقـطـعـتـيـنـ.

ثانياً: التـسـهـيلـاتـ التـدـريـبـيـةـ (ـمـوـادـ ،ـ عـدـدـ ،ـ أـجـهـزـةـ)ـ:

قطـعـتـاـ عـمـلـ حـدـيدـ مـطـاوـعـ قـيـاسـ (3 × 27 × 52) مـمـ ،ـ سـاعـةـ قـيـاسـ ،ـ زـهـرـةـ حـرـفـ vـ ،ـ طـاـولةـ عـمـلـ مـزـودـ بـمـلـزـمـةـ ،ـ مـبـارـدـ 150 مـمـ ،ـ كـلـيـبـرـ ،ـ بـلاـطـةـ تـسوـيـةـ ،ـ حـبـرـ عـلـامـ ،ـ شـنـكـارـ تـخـطـيطـ ،ـ ضـبـعـةـ قـيـاسـ اـسـتـدـارـةـ خـارـجيـةـ وـدـاخـلـيـةـ ،ـ زـاوـيـةـ قـائـمـةـ ،ـ سـنـبـكـ نـقـطـةـ ،ـ مـطـرـقـةـ كـلـيـبـرـ اـرـفـاعـاتـ ،ـ فـرـجـارـ تـقـسيـمـ ،ـ قـالـبـ قـيـاسـ مـتـواـزـ .ـ


ثالثـاـ :ـ خطـوـاتـ الـعـلـمـ ،ـ وـالـنـقـاطـ الـحـاكـمـةـ ،ـ وـالـرـسـومـاتـ:



شكل (1)


القطـعـةـ رقمـ (1)ـ

- 1 قـمـ بـعـمـلـيـةـ تـسـوـيـةـ لـوـجـهـيـنـ مـتـجـاـوـرـيـنـ بـحـيثـ تـصـبـحـ الزـاوـيـةـ بـيـنـهـمـاـ 90⁵ لـاعـتـمـادـهـاـ كـسـطـوـحـ مـرـجـعـيـةـ يـفـيـنـ الـقـطـعـةـ رقمـ 1ـ وـ 2ـ كـمـاـ يـفـيـنـ الشـكـلـ (1)ـ.




شكل (2)


- 2 خـطـطـ الـمـنـحـنـىـ الـخـارـجـيـ لـقـطـعـةـ الـعـلـمـ (1)ـ حـسـبـ الـأـبـعـادـ بـاستـخـدـامـ كـلـيـبـرـ الـأـرـفـاعـاتـ وـالـفـرـجـارـ الـمـقـسـمـ كـمـاـ يـفـيـنـ الشـكـلـ (2)ـ.



شكل (3)




- 3 - أجرِ عملية البرادة للسطح المعاكس والموازية للسطح المرجعية 2.1 للحصول على قياس $(3 \times 50 \times 25)$ مم كما في الشكل (3).




شكل (4)

- 4 - اقطع باستخدام المبرد المستوي الخشن المنحني الدائري الخارجي مع ملاحظة الابتعاد عن خطوط القوس مسافة لا تقل عن 1 مم وتشبيتها داخل الملزمة بشكل مائل بزاوية 45 درجة كما في الشكل (4).



شكل (5)



- 5 - أجرِ عملية برادة أولية للمنحنى الخارجي باستخدام المبرد الخشن وتأكد من عدم تجاوز خطوط القوس كما في الشكل (5).



شكل (6)

- 6 - أجرِ عملية البرادة التشطيبة الناعمة للقوس باستخدام المبرد الناعم.

- 7 - افحص تطابق القوس وضبعة القياس كما في الشكل (6).




شكل (8)

- 8- افحص تعامد قطعة العمل باستخدام قالب القياس المتوازي كما في الشكل (7).

- القطعة رقم (2).


- 9- خطط المنحني الداخلي لقطعة العمل (8).



شكل (9)


- 10- إجراء عملية برادة للسطح المعاكسة

والموازية للسطح المرجعية 1 و 2 للحصول على قياس $(3 \times 50 \times 25)$ مم كما في الشكل (9).



شكل (10)

- 11- ابرد باستخدام المبرد نصف الدائري الخشن المنحني الداخلي مع مراعاة الابتعاد عن خطوط القوس $1 - 2$ مم كما في الشكل (10).




شكل (11)

- 12- أجري عملية برادة أولية


للمنحني الداخلي باستخدام المبرد نصف الدائري الخشن وتأكد من عدم تجاوز خطوط القوس كما في

الشكل (11).



شكل (12)

13- أجرعمل البرادة القوسية وتأكد من
نعومة القوس الداخلي مع القوس
الخارجي في القطعة رقم (1) كما
في الشكل (12).



شكل (13)

14- طابق القطعة (1) و(2) مع بعضهما
مع مراعاة تماس الأقواس وعدم وجود
شق ضوئي بين القطعتين كما في
الشكل (13).


بطاقة العمل للتمرين (3)

الزمن المخصص : 36 ساعة

اسم التمرين : برادة التفريغات القوسية



إنجاز برادة التفريغات القوسية حسب الأبعاد في الرسم التفصيلي للشكل أدناه.



بطاقة العمل للتمرين (3)

الزمن المخصص : 36 ساعة

اسم التمرين : برادة التفريغات القوسية



أولاً: أهداف التمرين :

يتوقع من المترب أن يصبح قادراً على أن :

- 1 يخطط الأقواس الداخلية.

- 2 يثقب التفريغات.

- 3 يبرد التفريغات الداخلية.

ثانياً: التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) :

قطعة عمل حديد مطاوع قياس $(150 \times 60 \times 10)$ مم ، طاولة عمل مزودة بملزمة ، مبارد مختلفة ، كليبر، بلاطة تسوية، حبر علام، ساعة قياس استدارة خارجية، زاوية قائمة ، سنبل نقطة ، مطرقة ، كليبر ارتفاعات ، زهرة حرف V .

ثالثاً : خطوات العمل ، والنقاط الحاكمة ، والرسومات:

1- خطط قطعة العمل كما في الرسم وأخرج مركز التفريغ المراد عمله كما في الشكل (1).




شكل (1)

2- ارسم حدود خطوط قطر التفريغ الفعلي كما في الشكل (2).




شكل (2)

-3- ارسم حدود قطر التفريغ الافتراضي كما في الشكل (3).




شكل (3)

-4- حدد مراكز الثقوب على القوس الافتراضي كما في الشكل (4).




شكل (4)

-5- أجرِ عملية تثبيت بريشة قطرها (5)مم موزعة على محيط القوس كما في الشكل (5).




شكل (5)

-6- انزع الجزء الداخلي من القوس بوساطة مطرقة وإزميل كما في الشكل (6).




شكل (6)




شكل (7)

- 7- أجرِ عملية برادة أولية باستخدام مبرد نصف دائري خشن مع ملاحظة الابتعاد (1) مم عن خطوط العلام الدائرية كما في الشكل (7).



شكل (8)

- 8- أجرِ عملية برادة تشطيبة باستخدام مبرد نصف دائري ناعم مع ملاحظة عدم تجاوز خطوط العلام الدائرية كما في الشكل (8).



شكل (9)

- 9- افحص باستخدام ضبعة القياس وحبر العلام تطابق الضبعة والتغريغ الداخلي كما في الشكل (9).
❖ قياس الضبعة 20مم.


بطاقة العمل للتمرين (4)

الزمن المخصص : 36 ساعة

اسم التمرين : برادة التفريغات



إنجاز برادة التفريغات حسب الأبعاد في الرسم التفصيلي للشكل أدناه.



بطاقة العمل للتمرين (4)

الزمن المخصص : 12 ساعة

اسم التمرين : برادة التفريغات



أولاً: أهداف التمرين :

يتوقع من المتدرب أن يصبح قادراً على أن :

- 1 يبرد السطوح الأسطوانية الداخلية.
- 2 يفحص السطوح باستخدام ضبعة قياس.


ثانياً: التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) :

قطعة عمل حديد مطابع قياس $(10 \times 50 \times 60)$ مم ، طاولة عمل مزودة بملزمة ، مبارد مختلفة ، كليير ، بلاطة تسوية ، حبر علام ، شنكار تخطيط ، ضبعة قياس أقطار داخلية زاوية قائمة ، سبنك نقطة ، مطرقة ، كليير ارتفاعات ، زهرة حرف V.


ثالثاً : خطوات العمل ، والنقاط الحاكمة ، والرسومات:

-1 خطط قطعة العمل كما في الرسم وحدد مركز التفريغ المراد عمله كما في الشكل .(1).

-2 أجرِ عملية ثقب لقطعة العمل في مركز التفريغ شكل (2). بريشة ثقب



شكل (1)




شكل (2)

3- اجر عملية البرادة باستخدام مبرد دائري خشن إلى ما قبل خطوط التفريغ الفعلية ب (1-2) مم برادة دائريه منتظمه كما في الشكل (3).




شكل (3)

4- اجر عملية برادة تشطبيبة باستخدام مبرد نصف دائري ناعم مع ملاحظة عدم تجاوز خطوط العلام الدائريه كما في الشكل (4).



شكل (4)

5- افحص باستخدام ضبعة القياس (محدد) 20 مم وتأكد من تطابق المحدد والتفريج الداخلي كما في الشكل (5).



شكل (5)


بطاقة العمل للتمرين (5)

الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : برادة مستوية خارجية وداخلية

أنجز عمليات البرادة المستوية الخارجية والداخلية حسب الأبعاد في الرسم التفصيلى للشكل

أدناه.



بطاقة العمل للتمرين (5)

الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : برادة مستوية خارجية وداخلية

أولاً: أهداف التمرين :

يتوقع من المتدرب أن يصبح قادراً على أن :

-1 يخطط قطعة العمل.


-2 يبرد السطوح المنبسطة الخارجية والداخلية.

-3 يثقب قطعة العمل.

ثانياً: التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) :

قطعة فولاذ طري (50×50)مم، طاولة عمل مع ملزمة ، مبرد منبسط خشن ، مبرد منبسط ناعم ، شنكار ، سبك مركز ، مطرقة رأس كروي ، قطعة خشب ، مبرد بحافة آمنة ، خطاط ، مسطرة ، زاوية قائمة ، بلاطة زاوية ومربيط ، ورنية قياس، إزميل تفريغ (قطع عرضي) مثقب مع ملزمة ، ريش ثقب ، نظارات واقية.

ثالثاً : خطوات العمل ، والنقاط الحاكمة ، والرسومات:




شكل (1)

-1 اربط قطعة العمل في الملزمة.

-2 ابرد سطح القطعة العلوي والسفلي


لسمك 4 مم كما في الشكل (1).




شكل (2)

-3 ابرد حافات العمل الأربع حسب القياس النهائي (48×48)مم كما في الشكل (2) واضبط


الاستوائية والتعامد.



شكل (3)



شكل (4)



شكل (5)

- 4- اربط قطعة العمل على بلاطة زاوية وعلمـها باستخدام الشـنـكار كما في الشـكـل رقم (3 - أ).


- 5- خطـط (علمـ) المـربع الدـاخـلـي.

- 6- حـدد مـوـاـقـع مـرـاكـز الثـقـوب باسـتـخـادـاـمـ الشـنـكارـ، وـعـلـمـ مـرـاكـز الثـقـوبـ، عـدـدـ الثـقـوبـ: (5) فيـ كـلـ ضـلـعـ مـوزـعـةـ بـالـتـساـويـ كـمـاـ فيـ الشـكـلـ (3 - بـ).

- 7- اربط قطـعةـ العـلـمـ فيـ مـلـزـمـةـ آـلـةـ الثـقـبـ.


- 8- اثـقـبـ الثـقـوبـ باسـتـخـادـاـمـ رـيشـةـ بـقـطـرـ 4ـمـمـ كـمـاـ فيـ الشـكـلـ (4).

- 9- اقطعـ المـعـدـنـ بـيـنـ الثـقـوبـ باسـتـخـادـاـمـ إـزـمـيلـ قـطـعـ عـرـضـيـ أوـ تـفـريـغـ ، كـمـاـ فيـ الشـكـلـ (5) وـضـعـ قـطـعةـ لـيـنـةـ أـسـفـلـ قـطـعةـ العـلـمـ .



شكل (6)


- 10- ابرـدـ أـضـلاـعـ المـرـبـعـ الدـاخـلـيـ ، كـمـاـ فيـ الشـكـلـ (6).



11- اضبط تعامد أضلاع المربع باستخدام مبرد يدوی ناعم ذي حافة آمنة، كما في الشكل (7).

شكل (7)

12- افحص استوائية وأبعاد قطعة العمل الجاهزة كما في الشكل (8).



شكل (8)

بطاقة العمل للتمرين (6)


الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : برادة خارجية مستوية و منحنية و برادة داخلية



أنجز عمليات البرادة المستوية والمنحنية والداخلية حسب الأبعاد في الرسم التفصيلي للشكل

أدناء.



بطاقة العمل للتمرين (6)

الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : برادة خارجية مستوية ومنحنية وبرادة داخلية

أولاً: أهداف التمرين :


يتوقع من المتدرب أن يصبح قادراً على أن :

- 1 يخطط قطعة العمل.
- 2 يجري عملية التثقب.
- 3 يبرد السطوح الخارجية والداخلية.
- 4 يجري عملية النشر.
- 5 يبرد السطوح الداخلية.
- 6 يجري عملية أزملة

ثانياً: التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) :

قطعة عمل قياس $(83 \times 50 \times 10)$ مم، مسطرة ، زاوية قائمة ، شنكار، خطاط، بلاطة زاوية، ورنية قياس، سنبك مركز، طاولة عمل مع ملزمة، مطرقة، مبرد بحافة آمنة، مبرد منبسط خشن، مبرد منبسط ناعم، قطعة خشب، إزميل ، مقدح آلي، نظارات واقية، ريش ثقب.

ثالثاً : خطوات العمل ، والنقاط الحاكمة ، والرسومات:




شكل (1)

-1 اربط قطعة العمل في ملزمة الطاولة.


-2 ابرد سطح القطعة العلوي والسفلي
لسمك (9) مم كما في الشكل (1).

-3 ابرد جوانب القطعة لقياس (48×82) ، كما في

الشكل (2).



شكل (2)




شكل (3)

- 4 - أ Gund قطعة العمل مقابل كتلة متوازية، كما في الشكل (3).

وحدد خط مركز القطعة

باستخدام مسطرة وخطاط (أو زاوية قائمة).




شكل (4)

- 5 - حدد مركز الثقب ونصف الدائرة وقاعدة التفريغ الداخلي.


- 6 - اضبط فتحة المقسم بنصف قطر 10,75مم وارسم نصف دائرة.

- 7 - اضبط فتحة المقسم بنصف قطر 24مم، وارسم نصف دائرة، كما في الشكل (4).




شكل (5)

- 8 - حدد خطى التفريغ الداخلي باستخدام الشنكار وبلاطة التخطيط، كما في الشكل (5).




شكل (6)


- 9 - حدد مراكز ثقوب التفريغ باستخدام الشنكار ، كما في الشكل (6).



شكل (7)



شكل (8)



شكل (9)



شكل (10)



شكل (11)



شكل (12)

- 10 - اثقب الثقوب باستخدام ريشة بقطر (5.8) مم كما في الشكل (7) وبريشة قطر (11) مم.


- 11 - اقطع المادة بين الثقوب باستخدام إزميل قطع عرضي ، مع وضع قطعة خشب (لينة) أسفل قطعة العمل ، كما في الشكل (8).

- 12 - ابرد أضلاع التفريغ الداخلية باستخدام مبرد منبسط ومبرد مربع ، كما في الشكل (9).

- 13 - انشر حافتي القطعة باستخدام منشار يدوي ، كما في الشكل (10).

- 14 - ابرد المنحنى الخارجي (نصف الدائرة) ، كما في الشكل (11).

- 15 - افحص استوائية القطعة الجاهزة باستخدام الحافة المستقيمة والزاوية القائمة كما في الشكل (12).

الرقم	الأسئلة العملية (1)	الزمن	دقيقة
س 1	<p>أنجز عمليات البرادة حسب الأبعاد في الرسم التفصيلي للشكل أدناه.</p> 	100	العلامة