

الأسسيةات - 2

أنواع المقاشط وعمليات القشط

هدف الوحدة العام :

أن يكون المتدرب قادرًا على معرفة الأنواع المختلفة للمقاشط ، و اختيار سكين القشط و تهيئتها و تركيبها ، وربط المشغولات ، وإجراء عملية القشط.


الأهداف الإجرائية :

- أن يكون المتدرب قادرا على أن يميز بين أنواع المقاشط وأجزائها .
- أن يكون المتدرب قادرا على اختيار وتركيب سكاكين القشط .
- أن يكون المتدرب قادرا على ربط المشغولات بربطاً صحيحاً و مأموناً.
- أن يكون المتدرب قادرا على إجراء عمليات التسوية المختلفة أفقية و عمودية الزاوية) .
- أن يتبع المتدرب تعليمات السلامة أثناء العمل على المقشطة

الوقت المتوقع لإتمام الوحدة : (64) حصة .

مفهوم القشط

القشط هو: عملية تشكيل المعادن عن طريق استعمال سكين خاصة تشبه سكين الخراطة العادية وتتمثل في صدم السكين لقطعة العمل أثناء حركته بالاتجاه (أ) المبين في الشكل (1) ونتيجة للضغط الواقع على السكين بهذا الاتجاه (ضغط القطع) فإنه يقشر طبقة من معدن قطعة العمل ، وبتحريك السكين بالاتجاه (ب) (حركة التغذية) مع تكرار حركة القطع تزال طبقة أخرى من المعدن وهكذا إلى أن يتم التشكيل المطلوب .




الشكل (1) : عملية القشط .

أنواع المقاشط

تقسم المقاشط إلى ثلاثة أنواع هي :

1 مقشطة العربية (مقشطة الفرش المتحرك)

تستخدم هذه المقشطة لقشط السطوح الأفقية والرأسية والمائلة في قطع العمل (المشفولات)



الشكل (2) .

كبيرة الحجم والتي تتراوح أطوالها ما بين المتر والعشرة أمتار ، وتستخدم في مصانع إنتاج الآلات لتسوية المسبوكات الكبيرة مثل (فرش الآلات) ويبين الشكل (2) بعض قطع العمل التي يتم قشطها على مقشطة العربية وتمتاز هذه المقشطة بأن قطعة العمل تحرك حركة رئيسية مشكلة حركة


القطع الرئيسية (الحركة الطولية) بينما تحرك سكين القطع حركة عرضية مشكلة (التغذية العرضية) ، وكذلك حركة عمودية مشكلة (التجذية الرأسية) .

أجزاء مقشطة العربية


يبين الشكل (3) الأجزاء الرئيسية لمقشطة العربية وهي :

1. القائمان وهما متصلان ببعضهما بواسطة العارضة (3) .
2. عمود رفع وتثبيت السرج يدوياً .
3. العارضة .
4. رأسنة أداة القشط : التي تحرك حركة عرضية وعمودية .

5. السرج : وهو الجزء الذي يحمل راسمة أداة القشط
6. العربة : وتتحرك حركة ترددية طولياً أثناء شوط القطع ، ويحتوي سطحها على مجاري حرف T وستخدم لربط المشغولات .
7. محددات طول الشوط : وتحكم في طول شوط القطع .
8. الفرش : وتركب عليه العربة بواسطة مجاري خاصة .
9. صندوق التحكم الآلي في حركة سكين القشط .
10. صندوق السرعات .



. الشكل (3).



. الشكل (4).

2 المقشطة الرأسية (العمودية)

تستخدم هذه المقاشط في المصانع الكبيرة لقسطنط السطوح الداخلية المستوية والمفرغة والمشكلة ، ويبين الشكل (4) بعض قطع العمل التي تم تشغيلها على المقشطة الرأسية.

وتمتاز هذه المقشطة بحركة سكين القطع التي تتحرك حركة عمودية ترددية بينما تتحرك قطعة العمل حركة عرضية وطويلة ، كما هو مبين في الشكل (5) .


أجزاء المقشطة الرأسية

يبين الشكل (5) الأجزاء الرئيسية للمقشطة الرأسية وهي :

- 1 - الهيكل : يشكل مع الفرش (9) الجسم الرئيس للمقشطة ، ويصنع كقطعة واحدة مع الفرش أو قطعتين منفصلتين .

- 2 - النطاح : يُضبط حسب موقع قطعة العمل .

- 3 - ضابط الشوط من خلال فك البرغي العياري وتقديمه إلى الأعلى أو إلى الأسفل حسب الشكل (3)



الشكل (5) .

- 4 - مكان ربط سكين القطع .

- 5 - الصينية المستديرة : وهي التي تثبت عليها قطع العمل

- 6 - الرأسنة العرضية : وتتحرك مع قطعة العمل حركة عرضية .

- 7 - الرأسنة الطولية : وتتحرك بشكل طولي مع قطعة العمل .

- 8 - دلائل حركة الرأسنة الطولية : وهي الأدلة والمجاري التي تتحرك عليها الرأسنة الطولية .

- 9 - الفرش : وهو الجزء السفلي من المقشطة .


- 10 - جهاز الترقيم : ويستخدم لتقسيم محیط الصينية إلى أقسام محددة .

- 11 - صندوق التعشيق : وفيه ترسوس التعشيق للتحكم في حركات الرأسنات .

3 المقشطة الأفقية (الناطحة)

تستخدم هذه المقشطة بكثرة في الورش الصناعية لقسطنط السطوح المستوية والمعامدة والمائلة والمقوسة ، وكذلك في فتح المجاري الطولية ومجاري الخواص ، وأيضاً في قسطنط أسنان الجريدة المسننة ، ويبين الشكل (6) بعض قطع العمل التي يتم قسطنطها على المقشطة الأفقية .


. الشكل (6).



وتميز هذه المقشطة بأن سكين القشط تتحرك حركة ترددية ، بينما تكون قطعة العمل ثابتة على الطاولة والتي تتحرك حركة عرضية .

الأجزاء الرئيسية للمقشطة الأفقية

تكون المقشطة الأفقية من الأجزاء الرئيسية المبينة في الشكل (7) وهي :



. الشكل (7).

- 1 الجسم : يحمل بقية الأجزاء مثل النطاحة والطاولة ، وفي أعلى الجسم يوجد الفرش الذي تتحرك فوقه النطاحة .
- 2 الفرش : عبارة عن المسالك التي تنزلق فوقها النطاحة .
- 3 النطاحة : وتحريك حركة ترددية وتحمل الرأسنة في مقدمتها ، أما سكين القطع فثبتت في حامل أدوات القطع .

- 4 راسمة المقشطة : تستخدم لعمل الأسطح المائلة ، وذلك بثبيتها على الزاوية المناسبة ، ويتم ثبيت السكين على حامل القلاب الذي يكون معلقاً تعليقاً مفصلياً ، وبذلك يتم منع السكين من الاحتكاك بقطعة العمل أثناء شوط الرجوع .
- 5 الطاولة : وتستعمل لثبت المشغولات عليها ، وهي قابلة للحركة جانبياً وعمودياً ، وفي الطاولة يجري على شكل حرف (T) لربط المزمه عليها ، وتركز الطاولة على محور لثبيتها في وضع مائل إذا لزم الأمر .
- 6 يد التثبيت : يستطيع المرء ثبيت قطعة العمل في أماكن عديدة على طاولة المقشطة ، وكيف يمكن تحريك الشوط إلى الأمام والخلف تفك يد التثبيت ثم تحرك النطاحة إلى الوضع المناسب بواسطة قلاووظ خاص لذلك .
- 7 ذراع المرفق : ذراع قوي من حديد السكب به مسلك يتحرك داخله حجر الوصل ، ويقوم هذا الذراع بتحويل الحركة الدائرية إلى حركة ترددية وينقلها من قرص المرفق إلى النطاحة .
- 8 ترس السرعة : تستخدم مجموعة الترسos الموجودة بين المحرك الكهربائي وقرص المرفق لتغيير سرعة النطاحة ، أما في المقاشط الهيدروليـكـية التي تعمل بضغط الزيت فلا حاجة لـ مثل هذه الترسـ .


-9 قرص المرفق : وهو عبارة عن ترس فيه مجرى ينزلق داخله برغي لضبط البعد بين حجر الوصل ومركز المرفق (لضبط طول المشوار) ، ويقوم هذا الترس بتحويل الحركة الدائرية إلى حركة ترددية مستقيمة بمساعدة ذراع المرفق .

طـرق تحـويل الحـركة الدـائـيرـيـة إـلـى تـرـددـيـة
يـتم تحـويل الحـركة الدـائـيرـيـة إـلـى حـركة تـرـددـيـة فيـ
المـقـاشـط الأـفـقـيـة بـطـرـيقـتـيـن هـما :

الشكل (8).

أ- المـيكـانـيـكـيـة :

يبـين الشـكـل (8) عمـليـة تحـويل الحـركة الدـائـيرـيـة إـلـى حـركة تـرـددـيـة بطـرـيقـة مـيكـانـيـكـيـة حيث يـقـوم المحـرك الكـهـربـائـي بـتـدوـير قـرـصـ المـرـفـقـ (1) ، وـيـقـوم قـرـصـ المـرـفـقـ بـهـ برـغـيـ (2) يـحـمـلـ ما يـسـمـى




بحجر الوصل (3) ، الذي ينزلق في ذراع المرفق (4) ومن جراء ذلك يتارجح ذراع المرفق ذهاباً وإياباً ، ويرتكز ذراع المرفق على محور مفصلي (5) في أسفل المقشطة ، ويقوم المفصل (6) بتوسيع الحركة من ذراع المرفق إلى النطاحة ، ويضبط طول المشوار بواسطة تحريك البرغي المثبت على قرص المرفق.

فكلما زادت المسافة بين حجر الوصل ومركز قرص المرفق (7) كبر طول الشوط ، وعندما يدور القرص دورة واحدة يتحرك ذراع المرفق إلى الأمام والخلف ، وهذا يعني أن المشوار المزدوج يحتاج إلى وقت معين ، لنفرض أنه تحتاج إلى ثلاثة ثوانٍ وأن الزاوية التي يدورها قرص المرفق حتى ذراع المرفق إلى الأمام (شوط العمل) هي 24° ، والزاوية الباقي 12° كما في الشكل (9) وهي عبارة عن شوط الرجوع ففي شوط العمل تحتاج إلى وقت أطول من شوط الرجوع

$$\frac{.24}{.36} \times 3$$


ضعف المدة التي يحتاجها شوط الرجوع .



الشكل (9)

بـ- الهيدروليكيه :

يبين الشكل (10) الدائرة الهيدروليكيه للمقشطة النطاحة ، فعند تشغيل المضخة (ط) يرتفع الزيت مضغوطاً إلى صمام التحكم والتوجيه (ص) فيحرك المكبس (س) باتجاه السهم (1) ساحباً معه الذراع (ع) الذي بدوره يحرك النطاحة باتجاه السهم (3) محدثاً بذلك شوط الرجوع .



الشكل (10).


أما شوط القطع ، فيتم عندما يصطدم الدليل (د2) برافعة عكس الحركة (ر) فيحركها إلى الوضع المنقط ساحبة معها الذراع (ع1) وهذا بدوره يعكس حركة صمام التحكم والاتجاه وبذلك تعكس حركة المكبس (س) فيتحرك باتجاه السهم (2) ، وبذلك تتحرك النطاقة في اتجاه السهم (4) محدثاً بذلك شوط القطع .

ولتحديد طول المشوار يضبط البعد بين الدليلين (د1 ، د2) حيث تمثل المسافة بينهما طول مشوار النطاقة ، وهذاان الدليلان يمكنهما التحرك في مجاري جانبية

ويمكن ضبطهما

وتثبيتهما في الوضع المطلوب ، ويكون شوط الرجوع أسرع .

من شوط القطع وذلك لوجود ذراع المكبس في الجهة اليسرى من صمام التحكم والتوجيه (ص) والذي يؤدي إلى صغر فراغ هذه الجهة وامتلائها بالزيت في زمن أقل من الزمن اللازم لامتناء الجهة اليمنى.



الشكل (11).

ضوابط المقشطة الأفقية

تمثل ضوابط المقشطة الأفقية في العناصر الآتية :

1 ضبط ارتفاع طاولة المقشطة

يتم ضبط طاولة المقشطة بإحكام من خلال تثبيت براغي الشدّ التي تصل بين طاولة المقشطة وقاعدة المقشطة و كما هو مبين في الشكل (11).

2 ضبط طول الشوط


يعتمد ضبط طول الشوط على طول قطعة العمل المراد قطعها ، وعلى المسافة التي يجب أن تتجاوزها أداة القطع للسطح المراد تشغيله ، وتقسم هذه المسافة إلى جزأين هما :
- قبل عملية القطع وتقدر (15-1) مم .

- بعد عملية القطع وتقدر بحوالي (7-10) مم .

ويبيين الشكل (12) ضبط طول الشوط ويحسب بالمعادلة الرياضية الآتية :

$$\text{طول الشوط} = \text{طول قطعة العمل} + \text{خلوص بداية الشوط} + \text{خلوص نهاية الشوط} .$$

3 ضبط سرعة القطع



الشكل (12).

تعرف سرعة القطع بأنها طول الرايش المقطوع في الدقيقة ووحدتها متر / دقيقة ، وتكون سرعات القطع في هذا النوع من الآلات قليلة لما تصحبه من صدمات أثناء شوط القطع وتزداد قوة الصدم كلما زادت صلادة المعدن المراد تشغيله ، علاوة على أن قوى القصور الذاتي الناشئة من تحريك النطاحة تمنع من استخدام السرعات العالية وتحسب سرعة القطع بالمعادلة الرياضية الآتية :

$$\text{سرعة القطع} = \frac{\text{طول الشوط بالمتر} \times \text{عدد الأشواط في الدقيقة}}{1000} = \text{م / الدقيقة}$$

ويبيين الجدول (1) سرعات القطع المناسبة لبعض المعادن حسب مادة سكاكين القشط .


الجدول (1) : سرعات القطع المناسبة في عملية القشط للمعادن .

معدن السكين	فولاذ جهد شدہ				معدن السكين
	حديد سکب	8 .. نيوتن/سم ²	6 .. نيوتن/سم ²	4 .. نيوتن/سم ²	
.2	12	8	12	16	فولاذ العدة
.3	14	12	16	22	فولاذ السرعات العالية

4 ضبط مقدار التغذية

تعرف التغذية بأنها مقدار ما يزال من المعدن كل دقة وتقاس بالملمتر ، ويعتمد مقدارها على عوامل عديدة منها : معدن قطعة العمل ، عمق القطع ، سرعة القطع وقساوة آلة القشط ، ويفضل أن يكون مقدار التغذية قليلاً للحصول على أسطح ناعمة .

ويتم ضبط التغذية على المقصطة النطاقة كما في الشكل (13) عندما تتحرك السقاطة حركة تردديّة



الشكل (13) .


بواسطة قرص المرفق عن طريق مسامار مرافق وذراع الشوط فيدفع ترس السقاطة في أحد الاتجاهين ليحرك العربة بإزاحة المسamar المرافق إلى الخارج ، لذلك تتسع الحركة التردديّة للسقاطة ولترسها فتحصل على تغذية كبيرة وبإزاحة المسamar المرافق إلى الداخل تضيق الحركة التردديّة للسقاطة ولترسها فيؤدي ذلك إلى تغذية صغيرة .

ويتم تحديد مقدار التغذية من خلال الجدول (2) .

جدول (2) : مقدار التغذية

التغذية		نوعة السطح
سرعة القطع أكبر (7.) م/د	سرعة القطع (3 - 7.) م/د	
7.. - 45..	7.. - 3..	12.5 - 6.3
54.. - 23..	52.. - 17..	6.3 - 3.2

5 ضبط عمق القطع



الشكل (14) : ضبط عمق القطع .

يعرف عمق القطع بمقدار المعدن المزال من قطعة العمل في شوط قطع ، ويقاس بالملمتر بشكل عمودي على سطح قطعة العمل ، كما هو مبين في الشكل (14) ويرمز له بالرمز (ع ق)

6 زمن القطع

يقسم شوط المتشطة إلى قسمين هما مشوار القطع ومشوار الرجوع ، حيث إن النسبة بين مشوار القطع ومشوار الرجوع تساوي $\frac{3}{2}$.


ويمكن كتابة هذه النسبة على شكل $2/5 : 3/5$ وبها يتم احتساب زمن القطع.

مثال :

متشطة يستغرق شوطها (15) ثانية ، احسب زمن مشوار القطع وزمن مشوار الرجوع زمن مشوار

$$\text{القطع} = \frac{3}{5} * 15 = 9 \text{ ثوان}$$

$$\text{زمن مشوار الرجوع} = \frac{2}{5} * 15 = 6 \text{ ثوان}$$



الشكل (15)


ربط سكينة المتشطة

ترتبط سكاكين القشط على المقاشط بالوسائل الآتية :

1. الربط الأسطواني ذو الشق

إذ يتم إدخال سكين القشط داخل الشق ثم تشد بواسطة برجي الربط كما في الشكل (15) .


2 بواسطة قطعة معدنية لشدّها بواسته براغي إلى حاملة السكين
يستخدم هذا النوع في عمليات القطع الكبيرة والمعادن الصلدة كما في الشكل (16).




الشكل (16) ريط السكين بواسطة قطعة معدنية

3 الربط بواسطة حوامل السكاكين


يمكنك تركيب أداة القشط مباشرة في المربط كما في الشكل (17) أو بواسطة الحوامل ، وهو حامل قشط خارجي كما في الشكل (17) وحامل قشط داخلي كما في الشكل . (18)



الشكل (16) حامل سكين كشط داخلي معدنية



الشكل (17) حامل سكين كشط خارجي معدنية




وعند استخدام حامل السكين العام المبين في الشكل (19) يجب تركيب السكين بالجرى المطلوب عليه لإنجاز أنواع القشط المختلفة وتمثل الأرقام من 1 – 5 استخدام السكاكين :

- 1 – سكاكين قشط أسطح عمودية .
- 2 – سكاكين قشط أسطح زاوية .
- 3 – سكين قشط أسطح أفقية .

الشكل (19) : حامل السكين العام معدنية


يجب أن يكون البروز قصيراً قدر الإمكان لتقليل اهتزاز السكين والحصول على سطح تشغيل جيد ، ويبين الشكل (20) الطريقة الصحيحة لتركيب السكين .



الشكل (20)

ربط المشغولات

لإجراء عملية ربط المشغولات يجب مراعاة ما يأتي :
أن يكون شد المربطة كافياً لمنع الارتجاج أثناء عملية القشط
أن لا يتغير شكل القطعة نتيجة للضغط الواقع عليها عند ربطها
وخصوصاً المشغولات الرقيقة .




الشكل (21)

إلى أن تربط المشغولات بطريقة تساعد على سرعة تشغيلها وتشطيبها كما هو مبين في الشكل (21) حيث تكون سرعة إنجاز السطح المظلل أسرع عند القشط الطولي لقطعة العمل أي باتجاه السهم .

1 الربط بواسطة المزمه المتحركة


تستخدم هذه المزمه لثبيت المشغولات الصغيرة ، وتشبت المزمه على طاولة المقشطة باستخدام مجاري حرف (T) وتثبت قطعة العمل بين فكي المزمه ، ويمكن تدوير المزمه على قاعدتها المدرج حسب الزاوية المطلوبة ، ويبين الشكل (22) هذا النوع من طرائق الربط .



الشكل (22)

أما المشغولات التي تتطلب دقة متناهية فيجب فحص المزمه وضبطها بواسطة ساعة القياس من حيث توازي الفكين وتعامدهما والمستوى الأفقي للمزمه.


ويبيّن الشكل (23) فحص وضبط المزمه ، حيث يتم ضبط فك المزمه الثابت وكذلك استوائية المزمه .



الشكل (23) : ضبط وفحص المزمه قبل إجراء عملية الربط.


2 الربط بواسطة جهاز رأس التقسيم

يستخدم هذا النوع لربط المشغولات الأسطوانية لإنجاز مجاري عليها أو قشط أفقي مستوى عالي الدقة ويبيّن الشكل (24) طريقة ربط المشغولات بواسطة.




الشكل (24) : الربط باستخدام جهاز رأس التقسيم

3 الربط بواسطة أطقم الربط
يبيّن الشكل (25) عدداً من المرابط التي تستخدم لربط المشغولات الكبيرة و المشغولات غير المنتظمة الشكل والتي يتعدّر ربطها بواسطة الطرائق السابقة .




الشكل (25) : مرابط مختلفة الأشكال

يبين الشكل (26) عملية الربط لبعض المشغولات على طاولة المقشطة بواسطة المجاري حرف (T).



الشكل (26) : طرائق الربط بواسطة المرابط للمشغولات الكبيرة .



الشكل (27) : الربط باستخدام زهرة حرف (V)

4 الربط بواسطة زهرة حرف (V)

تستخدم كقاعدة ارتكاز للمشغولات الأسطوانية التي يراد تشغيلها على المقشطة ، ويلاحظ أن الربط يكون من كلا طرفي العمود عندما يكون المطلوب تشغيل العمود من الوسط ويبين الشكل (27) عملية الربط .



شكل (28) : تركيب سكين القطع
القطع متعامدة على قطعة العمل .


ويبين الشكل (28) الوضع الصحيح لسكنين القطع .

أ تركيب سكين القطع


تركيب سكين القطع في القشط الأفقي عمودياً على قطعة العمل ، وذلك لتجنب احتكاك السكين بسطح المعدن أثناء مشوار الرجوع

ب ضبط الآلة للقشط الأفقي

ويتبع ترتيب معين في قشط الأسطح الأفقية فعندما يطلب قطعة عمل من أربعة جوانب لتسويتها فيجب اتباع الخطوات المبينة في الشكل (29) بالترتيب مع مراعاة تدوير الملزمة بعد الخطوة الأولى بحيث يكون اتجاه قطع السكين مقابل الفك الثابت للملزمة .




شكل (29) : تركيب سكين القطع متعامداً على قطعة العمل .



6- تجهيز المقشطة للقشط العمودي


يستخدم القشط العمودي لتسوية جوانب ونهايات قطع العمل كما في الشكل (30) وتجهيز المقشطة للقشط العمودي حسب الشكل (30) : كشط الأكتاف وتشطيتها .



أ تركيب سكين القطع

تركب سكين القطع في قشط الأسطح العمودية بتمييل السكين بالوضع المناسب للقشط كما في الشكل (31) وتضبط المزمه بحيث تكون على الزاوية اليمنى لشوط القطع ، كما هو مبين في الشكل (32).

الشكل (31) : إمالة السكين
في كشط الأسطح العمودية.




الشكل (32) : ضبط المزمه
عند إجراء القشط العمودي

ب طرق التغذية في القشط العمودي

ويتم القشط العمودي بطريقتين : إما أن تكون التغذية من خلال تحريك سكين القطع بواسطة الراسمة إلى أسفل وخصوصاً للمشغولات الصغيرة ، وتكون التغذية بتحريك طاولة المقشطة للأعلى للمشغولات الكبيرة .


تجهيز المقشطة لقصط الزاوي

يتم تجهيز المقشطة لقصط الزاوي من خلال : إمالة السكين والراسمة بحيث يتاسب والأسطح المائلة المراد قصتها و كذلك لتجنب احتكاك السكين مع قطعة العمل أشاء شوط الرجوع ، ويبيّن الشكل (33) كيفية إمالة حامل السكين والراسمة ، ويمكن استخدام الملزمة العامة (Universal Vice) لهذا الغرض وإمالتها بالزاوية المطلوبة



الشكل (33) : إمالة الراسمة
في القشط الزاوي

حسب تدريج الميل الرأسي والشكل (34) يوضح الملزمة وأجزاءها الرئيسية.



الشكل (34) : الملزمة العامة
وطريقة إمالتها

تشغيل المقشطة حسب توصيات الشركة الصانعة

على مشغل المقشطة أن يكون ملماً بأجزائها وحركتها طاولة العمل وحركات الرسمات مع مراعاة ما يلي عند تشغيلها :

- يجب قبل تشغيل الآلة تدويرها مرة بانتباه كي يتم التأكد من عدم اصطدام النطاحة بالطاولة أو قطعة العمل .
- يجب إبعاد الشظايا بمعكوفة الشظايا أو الفرشاة .
- تتم عملية القياس بعد وقوف الآلة بشكل تام .

خدمة المقشطة النطاقة حسب توصيات الشركة الصانعة

لخدمة المقشطة النطاقة يتم اتباع الخطوات الرئيسية الآتية :

1 العناصر الواجب تقادها بصفة دورية تأكيد من :

- استعمالك لدليل الآلة .
- مستوى الزيت في جميع الأماكن بحيث يكون مستوى الزيت على نصف عين الزيت .
- اتجاه حركة النطاقة وطولها .
- ربط سكين القطع .
- دقة ربط قطعة العمل .
- حركة التغذية وعمق القطع .
- طول مشوار النطاقة .

2 أنواع الزيوت :

يتحدد نوع الزيت المستخدم سواء لتزييت أسطح الآلة أو في صندوق التروس حسب تعليمات دليل الآلة وغالباً ما تستخدم أنواع الزيوت الآتية :

- أ- زيت معدني خفيف عيار (10) لتزييت أسطح الآلة .
- ب- زيت معدني من عيار متوسط عيار(40) لتزييت صندوق السرعات .

سكاكين القشط

تستخدم العديد من الأنواع المختلفة لسكاكين القشط وسيتم تناولها من حيث :

مواد صنع السكاكين

تصنع سكاكين القشط من المواد الآتية :

أ- فولاذ السرعات العالية (High speed steel) : ويكون من سبيكة التنجستون والموبيديوم والفانديوم والكوبالت ، ويتحمل درجة حرارة 600°C ، ويستخدم هذا النوع من السكاكين لقشط المعادن الطيرية .

ب- الكربيدات (الفيديا) : وتشكل على هيئة لقم (قطع صغيرة) يتم لحامها أو تثبيتها على حوامل وتتحمل درجة حرارة 900°C ، ويستخدم هذا النوع من السكاكين لقشط المعادن الصلدة .


ج- ألماس صناعي : ويصنع على شكل قطع صغيرة كما هو حال الكربيدات ويثبت على أطراف أدلة القطع ، ويستخدم هذا النوع من السكاكين لقشط الفولاذ السبائكى والفولاذ الصلد .

أشكال سكاكين القطع

يبين الشكل (1) بعض السكاكين المستخدمة في عمليات القشط . فمثلاً ، تستعمل السكين (أ) للقشط العميق في معدن الزهر ، والسكين (ب) تستعمل في قشط التعيم ، وتستعمل السكين (ج ود) في قشط التخشين للصلب أو الحديد المطاوع ، أما السكين (هـ) فتستعمل في قشط التخشين وعمليات القطع الخفيف ، والسكينتان (و) ، (س) تستخدمان في قشط السطوح الرأسية وتعرفان بسكين التخشين اليميني والشمالي ، كما يمكن استخدامهما في عملية قشط التعيم الصلب .

وستخدم السكينتان (ع) ، (ف) في التعيم الرأسى والمائل ، أما السكينتان (ص) ، (ل) ففي تشكيل الزوايا ، بينما تستخدم السكين (ط) لقطع المجاري ، والسكين (ح) في فتح المجاري الضيقة لقطع العمل .

وستخدم السكينتان (ز) ، (ى) في القشط الرأسى أو المائل اليمينى أو الشمالي ، والسكين (ك) لقشط النحاس ، والسكين (ق) لفتح المجاري والمشقيات في السطوح الرأسية واليمينية أو الشمالية .



الشكل (1) : أنواع سكاكين القشط

زوايا سكين القشط


يبين الشكل (2) الزوايا الرئيسية لسكين القشط في وضعية القشط الأفقي حيث :

ج : زاوية الجرف (الشظايا) .


ش : زاوية الموشور (الخابور) .

ح : زاوية الخلوص (الحرة) .

ق : زاوية القطع .



الشكل (2) : زوايا سكين القشط في الوضع الأفقي



ويبيّن الشكل (3) وضع الزوايا أثناء القشط العمودي وبمقارنته سكاكين القشط الأفقي والعمودي نلاحظ اختلاف كل من زاويتي الجرف والخلوص الأمامي ، في بينما تكون زاوية الخلوص (ج) في القشط الأفقي صغيرة تراها تكبر في القشط العمودي ، أما زاوية الجرف (ج) الكبيرة في القشط الأفقي فإنها تصغر في حال القشط العمودي وتكون كما يأتي :


الشكل (3) : زوايا سكين القشط في الوضع العمودي .

زاوية (ج) في الوضع العمودي في الشكل (3) = زاوية (ج) في الوضع الأفقي في الشكل (2) بينما زاوية (ج) في الوضع العمودي في الشكل (3) = زاوية (ج) في الوضع الأفقي في الشكل (3) ويوضح الجدول (1) قيم الزوايا لسكاكين القشط .


الجدول (1) : قيم زوايا سكاكين القشط .

زاوية الجرف (ج)	زاوية الموشور (ش)	الزاوية الخلوص (ج)	المعدن
14	68	8	فولاذ 37 كغ / مم ²
12	.7	8	فولاذ 5. كغ / مم ²
12	.7	8	فولاذ 7. كغ / مم ²
.1	72	8	فولاذ أكثر من 7. كغ / مم ²
18	64	8	نحاس
صفر	82	8	برونز

شحذ سكين القشط




الشكل (4) : أسطح سكين القشط .



سكين كشط سكين كشط

الشكل (5) : أنواع سكاكين الكشط .



الشكل (6) : حجر الجلخ القاعدي


لإيضاح الخطوات المتبعة في شحذ سكين القشط ، انظر
شكل (4) ، حيث يبين سكين قشط السطوح الأفقية مبيناً
عليه أسماء السطوح الأفقية وسميات رأس السكين وهي:

- جسم الأداة (السكين) .
- الحد القاطع الرئيسي .
- أسطح الخلوص .
- الحد القاطع الثانوي .
- سطح مسار الرايش .

ولتمييز اتجاه حد القطع الرئيس يمسك السكين باليدين
 وبالوضع الذي يركب فيه على المقشطة وينظر إليه
 باتجاه عمودي .

فإذا كان الحد القاطع الرئيس على يمين الناظر يُسمى
سكين قشط يميني كما في الشكل(5-أ) ، وإذا
كان الحد القاطع الرئيس على يسار الناظر يُسمى
سكين قشط يساري كما في الشكل (5- ب).

ويستخدم حجر الجلخ القاعدي المبين في الشكل(6)
 لشحذ السكين ، ويجب أن يزود بمساند الشحذ ووسائل
 الوقاية المبينة في الشكل .




الشكل (7) : شحذ سطح الخلوص الجانبي .

شحذ سكين يميني
لإنجاز عملية شحذ سكاكين القشط اليمينية اتبع
الخطوات الآتية :

- جلخ سطح الخلوص الجانبي :
- ميل مسند الطاولة بزاوية (8°) لتشكيل زاوية
الخلوص .


- ضع جسم السكين على قاعدة آلة الجلخ وبزاوية
ميل $(45^{\circ} - 50^{\circ})$ كما يبين الشكل (7) .
- مراعاة الضغط الخفيف على السكين عند
السطح الجانبي لحجر الجلخ .



الشكل (8) : شحذ سطح الخلوص الأمامي .

ب- جلخ سطح الخلوص الأمامي :
إمالة مسند الطاولة بزاوية (8°) .

- ضع جسم السكين على قاعدة الآلة وبزاوية
ميل (30°) عن سطح حجر الجلخ . كما في
الشكل (8) .




الشكل (9) : شحذ سطح الجرف العلوي (سطح مسار الرايش) .

ج- جلخ سطح الجرف العلوي (مسار الرايش) :
ميل مسند الحجر بزاوية (14°) .

- مراعاة الضغط الخفيف على السكين .
- استخدام التبريد أثناء عملية الجلخ .

د- يزال الرايش الناتج عن عملية الجلخ باستخدام مسن يدوى صغير وبالأسلوب الموضح في الشكل (10) مع تبع الخطوات أ ، ب ، ج ، د .




الشكل (10) : إزالة الرايش بالمسن اليدوي .

شحذ سكين قشط (فصل) لفتح المجاري

لشحذ سكين قشط (فصل) لفتح المجاري نتبع الخطوات الآتية :

أ- زوايا سكين الفصل

يبين الشكل (11) السكين وزواياها



الشكل (11) : زوايا سكين الفصل .

تكون زوايا تشکیل الحد القاطع على النحو التالي :

$$\text{زاوية الخلوص الجانبي } \alpha_n = 2^\circ$$

$$B = 78^\circ$$


$$\text{زاوية الخلوص الأمامي } \alpha_d = 1^\circ$$

$$E = 89^\circ$$

$$\text{زاوية الجرف } Y = 6^\circ$$

$$\text{زاوية الخلوص } \alpha = 6^\circ$$

ب-خطوات الشحذ



الشكل (12) : شحذ سكين الفصل .

- يبين الشكل (12) خطوات شحذ سكين (الفصل)
المستخدمة في فتح المجرى وهي :

- تحقيق عملية الجلخ الأولى للزاوية $n\alpha$ ومن طرفي الأداة حسب الشكل (12 - أ).
- تجليخ الزاوية حسب الشكل (12 - ب).


- تجليخ الزاوية a (زاوية الخلوص)
حسب الشكل (12 - ج).

- تجليخ الزوايا an زاوية الخلوص الجانبي
زاوية الخلوص الأمامي حسب الشكل (12 - د).

شحذ سكين القص (القطع)


الخطوات المتبعة لشحذ سكين القص للمقشطة

يبين الشكل (13) زوايا سكين القص ، وتحتختلف هذه السكين عن سكين فتح المجاري بزاوיתين هما: E1 ، E2 وزاوية ميل سطح الرايش .



الشكل (13) : زوايا سكين القص

يبين الشكل (14) خطوات شحذ سكين القص وهي :
- شحذ الزوايا E1 E2 كما في الشكل - 14 (أ).



- شحذ زاوية سطح الرايش كما في الشكل (14 - ب).

الشكل (14) : خطوات شحذ سكين القص

عمليات القشط


تتم عمليات القشط بخطوات محددة حسب السطح المراد قشطه وهي :

خطوات إجراء عملية القشط الأفقي


يقصد بالقشط الأفقي تسوية السطوح الموازية لسطح طاولة المقصطة وعند قشط هذه السطوح عليك اتباع الخطوات الآتية :

- تأكد من نظافة سطح قطعة العمل من الزيوت أو الشحوم وعدم وجود الرايش أو الشوائب الناتجة عن عملية السكب .
- نظف أدوات ربط قطعة العمل (المريط) الملزمة .
- اربط قطعة العمل بالطريقة المناسبة ربطاً جيداً .
- اختر آداة القطع المناسبة لمعدن قطعة العمل وثبتها مع مراعاة أن يكون بروز الحد القاطع لأداة القطع مناسباً ، كما في الشكل (15) .


- تأكد من أن آلية رفع سكين القشط أشلاء شوط الرجوع تعمل بشكل صحيح .
- اخترسرعة القطع والتغذية وعمق القطع المناسبة .
- حدد طول الشوط بالنسبة لقطعة العمل .
- لامس رأس السكين لسطح قطعة العمل .
- صفر ميكرومتر التغذية العمودية .
- حرك طاولة العمل قليلاً وبعيداً عن رأس الحد القاطع للسكين .
- شغل المقصطة .
- حدد مقدار التغذية للقشط التخشيني .
- حدد مقدار التغذية للقشط التعيعي .
- فك قطعة العمل وأزل الرايش .




الشكل (15) : تركيب سكين الكشط



الشكل (16) : ربط قطعة العمل



الشكل (17) : تمييل حامل القلابة .



الشكل (18) : استخدم الزاوية
القائمة لضبط تعامد الربط .

خطوات إجراء عملية القشط الجانبي

إذا أريد قشط قطعة من جانبها نتبع الخطوات التنفيذية الآتية :

- ربط قطعة العمل مع اختيار المساند المناسب ، بحيث تكون بارزة عن جوانب فكي المزمه بحدود 6 مم ، كما في الشكل (16) .

- فك (حامل) البرغي المثبت لحامل القلابة .

- وضع حامل القلابة بحيث يميل نحو السطح البارز الجانبي المطلوب قشطه من قطعة العمل ، كما في الشكل (17) .

- شد البرغي المثبت لحامل القلابة .

- تركيب سكين يميني بعد شحذه .

- ضبط طول مشوار النطاحة .


- إجراء تماس بين السكين وسطح قطعة العمل الجانبي ووضع تدريجات قرص الراسمة على الصفر .

- قشط السطح الجانبي بتغذية يدوية مع ملاحظة أن تكون التغذية أشأء مشوار الرجوع .


- قياس تعامد السطح المشغل في قطعة العمل عمودياً وأفقياً بعد إزالة الرايش .

خطوات إجراء عملية القشط للسطح المتعامدة لقطشط السطوح المتعامدة نتبع الخطوات الآتية :


- ربط قطعة العمل بشكل عمودي لقطشط السطح الجانبي الثاني بالاستعانة بزاوية قائمة كما في الشكل (18) أو ساعة قياس كما في الشكل (19) لضبط صحة تعامد الربط .



الشكل (19) : استخدم ساعة القياس
لضبط تعامد المشغل .



الشكل (20) : تحطيط المجاري .




الشكل (21) : إبعاد أداة القص عن
قطعة العمل .

- ربط سكين القشط .
- إجراء تماس بين أداة القطع وقطعة العمل ووضع سرعة المتشطة المناسبة .
- قشط السطح بعمق 1 مم ويتغذية آلية .
- إزالة الرايش والتحقق من :
 - = صحة تعامد السطح المشغل .
 - = قياس ارتفاع قطعة العمل لمعرفة كمية المعدن المطلوب إزالتها لتحقيق البعد المقرر .
- تحقيق البعد الكلي على عدة مراحل وبحيث تتحقق من قياس البعد والتعامد عدة مرات وخاصة قبل عملية القشط الأخيرة .

- فك قطعة العمل ، إزالة الرايش ، والتحقق من صحة الأبعاد وتعامد الأسطح بشكل نهائي .


خطوات إجراء عملية قشط المجاري
لإجراء عملية قشط المجاري نتبع الخطوات الآتية :

- ضبط المزمه بحيث يكون فكاهما موازيين لحركة النطاحة .
- تحطيط المجري من كلا طرفي قطعة العمل كما في الشكل (20) ووضع أربع نقاط علام وتحديد المجري .
- ربط قطعة العمل على ملزمة المتشطة و اختيار المساند بالبروز الكافي لتسهيل عملية القياس .
- تركيب سكين فتح المجاري (قلم قص)
- ضبط طول المشوار .
- التماس بين السكين وقطعة العمل .
- وضع أداة القطع بعيدة (1 مم) عن جدار المجري كما في الشكل (21) .




الشكل (22) : فتح الأخدود الأول

- فتح أخدود بعيداً عن جدار المجرى بالمقاس والعمق المناسبين كما في الشكل (22).



الشكل (23) : فتح الأخدود الثاني في الشكل (23) كالموضع شكلهما في الشكل (25).

- تحضير سكيني يميني ويساري كالموضع شكلهما في الشكل (25).




الشكل (24) : كشط الجزء المتبقى .

- قشط السطح الجانبي بالعمق المحدد .

- فك أداة القطع (1) وتركيب السكين رقم (2) وإجراء قشط بقية المجرى .

- فك قطعة العمل ، وإزالة الرايش .

- تركيب قطعة العمل من الطرف المقابل وقشط المجرى الثاني




الشكل (25) : تركيب سكيني
الकشط اليميني واليساري .

خطوات إجراء عملية قشط السطوح المائلة
لإجراء عملية قشط السطوح المائلة تتبع الخطوات الآتية :


- خطط قطعة العمل حسب الأبعاد المقررة مستخدماً

أجهزة التخطيط الدقيق (كالشنكار ، والزاوية المتحركة ذات الورنية) .


- ضع نقاط علام دقيقة محددة لخطوط الرسم .




الشكل (26) : تركيب سكين الكشط مدببة الرأس



الشكل (27) : إجراء عملية القشط المبدئي




الشكل (28) : قشط الأخدود .



الشكل (29) : إمالة الرأس .

- أمل الرأس الحامل لأداة القطع بزاوية قدرها 45° كما في الشكل (29).
- ركب سكين القطع ذات الحد المدبب والتي استخدمت في القشط المبدئي.
- اقشط السطح المائل على مرحلتين الأولى تخشين والثانية تعيم.
- اقشط السطح المائل الثاني بالأسلوب نفسه.
- فك سكين القشط وقطعة العمل ومن ثم قم بإزالة الرايش.
- أعد الرأس الحامل للسكين وحامل القلابة إلى الوضع العمودي.



الشكل (30) : تحطيط قطعة العمل

خطوات إجراء عمليات القشط القوسية
لإنجاز القطعة المقوسة المبينة في الشكل (30) تتبع
الخطوات الآتية :

- خطط القطعة حسب الرسم المطلوب كما في الشكل (30) وضع نقاط العلام لتحديد شكل القوس المطلوب.


- اربط قطعة العمل على ملزمة المقشطة بحيث يكون السطح المقوس بارزاً لتسهيل عملية القطع.

- اربط سكين القشط اللازم.

- اضبط طول المشوار.

- ابدأ بعملية القشط مستخدماً التغذية اليدوية حتى تنتج السطح المطلوب.

- عند انتهاء عملية القطع فك القطعة وأزل الرايش.




الشكل (31) : موازين الماء .

الشبلونات وأجهزة القياس


تستخدم الشبلونات وأجهزة القياس لفحص استوائية السطوح والزوايا

1 الفحص بميزان الماء


وهذه الموازين على نوعين : ميزان ماء إطاري كما في الشكل (31-أ) ، وميزان ماء دقيق كما في الشكل (31-ب) ، وهذه تصلح لفحص فروق زاوية صغيرة




الشكل (32) : فحص زاوية السطح المائل باستخدام الزاوية القائمة .



الشكل (33) : فحص المجاري باستخدام الشبلونة



الشكل (34) : فحص توازي السطوح المائلة باستخدام ساعة القياس .



الشكل (35) : فحص توازي السطوح المائلة باستخدام عمود القياس .

من السطح الأفقي ويستخدم لذلك الميزان الدقيق كما في الشكل (31- ج) ، أما الميزان الإطار فيستعمل لفحص الوضع العمودي ، كما في الشكل (31- د).

2 فحص السطح المنشوري وقياسه

يكفي المرء في قياس الطول والعرض والارتفاع وعمق الشق باستعمال الورنية ومقاييس الأعماق ، ويستعمل المرء المسطرة الشعرية في فحص الاستواء

أما زاوية السطوح الخارجية فتحصل بالزاوية القائمة وتحصل زاوية السطح المائلة باستعمال المسطرة المنزلقة ذات الورنية ، كما في الشكل (32) .

ويمكن استخدام الشبلونة في فحص المجاري التي على شكل حرف (V) كما في الشكل (33) .

أما توازي السطوح المائلة فيمكن أن يفحص بطرائق عديدة مثل ساعة القياس ، كما في الشكل (34) بالاستعانة بعمود (وتد) القياس كما في الشكل (35) .

تعليمات السلامة أثناء العمل على المقشطة

يجب الأخذ بعين الاعتبار إن أمور السلامة مهمة جداً بالنسبة للعامل وذلك عن طريق اتباع القواعد الصحيحة والمدرosa علمياً وهي كما يأتي :

- يجب قبل تشغيل الآلة وتدويرها التأكد من عدم ملامستها (أداة القشط) لطاولة المقشطة أو ملزمة المقشطة .
- عدم الابتعاد عن المقشطة أثناء العمل حتى ولو كنت تستعمل التغذية الآلية لأنه من المحتمل كسر أداة القطع في كل لحظة وهنا يجب إيقاف الآلة فوراً .
- لبس حذاء السلامة أثناء العمل (Safty shoes) .
- عدم وضع اليد على قطعة العمل أثناء عمل المقشطة لأي سبب .
- ربط قطعة العمل وملزمة العمل بشكل جيد .
- إزالة الرايش بمعكوفة الشظايا أو الفرشاة بعد إيقاف الآلة .
- عدم الوقوف أمام المقشطة بشكل مباشر وقريب من حركة النطاحة .
- في حال عمل صيانة أو شد الملزمة أو قف الآلة تماماً بقطع التيار الكهربائي عنها .
- في حال تعطل الآلة يجب أن تكتب بطاقة وتعلق على الآلة نفسها ، ويتم قطع التيار الكهربائي عنها .

التقويم

س 1: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي .

1- تكون حركات القطع في المقشطة ذات العربية :

- أ- الطاولة ثابتة والسكين متحركة .
- ب- السكين ثابتة والطاولة متحركة .
- ج- السكين متحركة والطاولة ثابتة .
- د- السكين ثابتة والطاولة ثابتة .

2- يتم تحويل الحركة في المقشطة النطاحة الأفقية :

- أ- من حركة مستقيمة إلى حركة ترددية .
- ب- من حركة عمودية إلى حركة دائيرية .
- ج- من حركة دائيرية إلى حركة ترددية .
- د- من حركة دائيرية إلى حركة عمودية .

3- يستخدم جهاز رأس التقسيم في ربط المشغولات :

- أ- غير منتظمة الشكل .
- ب- الأسطوانية .
- ج- الرقيقة .
- د- السميكة .

4- العوامل التي تتوقف عليها سرعة القطع في المقشطة النطاحة :

- أ- مقدار كل من التغذية وعمق القطع .
- ب- قوة المحرك .
- ج- سرعة المحرك .
- د- درجة ميلان رأس النطاحة .

-5 من شروط الأمان والسلامة أثناء العمل على المقشطة :

- أ - رفع حامل السكين باليد أثناء شوط الرجوع لتجنب خدش السطوح .
- ب - ارتداء النظارات الواقية .
- ج - التأكد من تثبيت قطعة العمل أثناء حركة النطاح .
- د - التغذية اليدوية أثناء شوط القطع .

-6 وظيفة ذراع المرفق هي :

- أ- تحويل الحركة الدائيرية إلى حركة تردديّة .
- ب- تحويل الحركة التردديّة إلى حركة دائيرية .
- ج- تحويل الحركة التردديّة إلى حركة مستقيمة .
- د- تحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة .

-7 عند شوط الإياب أثناء عملية القشط يرتفع حامل السكين تلقائياً مما يساعد على :

- أ- حماية طاولة المقشطة من الخدش .
- ب- حماية الحد القاطع للسكين .
- ج- سرعة الإنجاز .
- د- ثبات الربط في المزمرة .

-8 من أنواع المقاشط :


- أ- المقشطة النطاقة .
- ب- المقشطة الشاملة .
- ج- المقشطة الثابتة .
- د- المقشطة الدوارة .

س 2 أكمل الفراغ فيما يأتي :

1. تستخدم لتشييت المشغولات المسطحة عندما تكون قوى القطع صغيرة
2. يستخدم لربط المشغولات الأسطوانية

س 3 عدد خطوات الربط السليم للمشغولات .


س 4 اكتب أجزاء المقشطة كما في الشكل :



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

س 5 اكتب العلاقة التي تمثل سرعة شوط القطع .

س 6 ما هي شروط الأمان والسلامة أثناء العمل على المقشطة الناطحة ؟



س 1 : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

1- السكين المبين في الشكل هو :

- ب- تخشين يميني
- أ- تعيم
- د- فتح مجاري
- ج- تخشين يسارى

2- تم إزالة السكين والراسمة في حال القشط :

أ- العمودي ب- الأفقي

ج- الزاوي د- الأسطواني


3- سكين التعميم اليساري هو :

أ-

ب-

ج-

د-




4- زاوية القطع في السكين المبينة في الشكل هي :

أ-

ب-

ج-

د-



5- تكون سكين القشط متعامدة مع سطح قطعة العمل في القشط :

أ- العمودي .

ب- الزاوي .

ج- الأفقي .

د- الأسطواني .

6- من شروط الأمان والسلامة أثناء العمل على المقشطة :

أ- رفع حامل السكين باليد أثناء شوط الرجوع لتجنب خدش السطوح .

ب- ارتداء النظارات الواقية .

- ج - التأكد من تثبيت قطعة العمل أثناء الحركة .
- د - التغذية اليدوية أثناء شوط القطع .

س 2 اذكر ثلاثة من المعادن التي تدخل في صناعة سكاكين القشط المصنعة من فولاذ السرعات العالية
س 3 متى تستخدم سكاكين القشط المصنعة من الفيديا .

التمارين العملية

بطاقة العمل للتمرين (1)

الزمن المخصص : (3.) دقيقة

اسم التمرين : ضبط حركات المقشطة النطاطحة

أولاً : الأهداف التدريبية :

يتوقع من المتدرب أن يصبح قادراً على أن : 1- يضبط طول الشوط ووضعه.


2- يضبط عدد الأشواط .

3- يضبط مقدار التغذية وعمق القطع .

ثانياً : التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) .

مقشطة نطاطحة ، ملزمة ، قطعة عمل ، أدوات قياس ، صندوق عدة ، سكاكين قطع مختلفة .

ثالثاً : خطوات العمل ، و النقاط الحاكمة ، و الرسوم :



الشكل (1)

1- اربط قطعة العمل .

- استخدم ملزمة عامة .

- تأكد من إحكام الريط .

2- ركب أداة القطع .

- حسب ما ورد في تمرين رقم(2) .

3- حدد طول الشوط كما في الشكل (1) .

- طول قطعة العمل 12 مم بداية الشوط و 6 مم نهاية الشوط .

4- حدد موقع الشوط فوق قطعة العمل .

- أجر تماس بين الحد القاطع للسكين وسطح قطعة العمل .

5- ثبت برغي النطاطحة عند بداية الشوط .


6- اضبط عدد الأشواط .

- استخدام الجدول الخاص بذلك .

- اضبط السرعة للنطاطحة .

7- اضبط عمق القطع ومقدار التغذية كما في الشكل (2) .

- حدد مقدار التغذية حسب نوع التشغيل .



الشكل (2)

بطاقة العمل للتمرين (2)

الزمن المخصص : (30) دقيقة

اسم التمرين :ربط وموازنة قطع العمل

أولاً : الأهداف التدريبية :

يتوقع من المتدرب أن يصبح قادراً على أن :


-1 يربط قطع العمل بواسطة الملزمة .

-2 يركب الملزمة على المقشطة .

ثانياً : التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) .

- مقشطة نطاحة ، قطعة عمل ، ملزمة ، شاكوش بلاستيك ، أدوات قياس ، أدوات ربط ، صندوق عدة .

ثالثاً : خطوات العمل ، و النقاط الحاكمة ، و الرسوم :



الشكل (1)

-1 التنظيف والتجهيز .

- تنظيف طاولة المقشطة و الملزمة .

- تنظيف مجاري الريط بواسطة فرشاة .

-2 تثبيت الملزمة على طاولة المقشطة بواسطة براغي الشد، الشكل (1).

- التأكد من إحكام الريط .

- استخدام مفتاح شد مناسب لشد الصواميل .

-3 ثبت قطعة العمل بين فكي الملزمة الشكل (2).

- ركب قطعة العمل طولياً في فكي الملزمة .

- شد الملزمة على قطعة العمل .

-4 تركيب قطعة العمل على الملزمة الشكل (3).


- ضع مساند تحت قطعة العمل .

- تأكد من تطابق السطح السفلي للقطعة مع المساند .


- شد الملزمة على قطعة العمل .

- تأكد من ثبات قطعة العمل على المساند بالطرق

الخفيف بالمطرقة البلاستيكية .



الشكل (2)




الشكل (3)

بطاقة العمل للتمرين (2)

الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : التسوية الأفقية

المطلوب : إجراء التسوية الأفقية على المقشطة النطاقة للشكل أدناه حسب القياسات



بطاقة العمل للتمرين (2)

الزمن المخصص : ساعة

اسم التمرين : التسوية الأفقية باستخدام المقشطة النطاحة

أولاً : الأهداف التدريبية :

يتوقع من المتدرب أن يصبح قادرًا على أن :

- يجري عملية التسوية الأفقية بدقة قياس $\pm 2 \text{ مم}$

ثانياً : التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة).

حديد خام $6.6 \times 75 \text{ مم}$ ، مقشطة نطاحة ، ملزمة ، مساند ، مبرد ثائي التحزير ،

سكين قشط ، كليبر قياس دقة 1 مم ، مزينة يدوية ، مطرقة بلاستيكية .

ثالثاً : خطوات العمل ، و النقاط الحاكمة ، و الرسوم :

1- قم بإزالة الرايش من أطراف قطعة العمل باستخدام المبرد .

2- ركب ملزمة المقشطة.

3- ركب قطعة العمل طولياً وفي منتصف فكي الملزمة
مستخدماً المساند المعيارية.

- تأكد من تطابق السطح السفلي للقطعة مع المساند وذلك
بالطرق الخفيف على قطعة العمل ، كما في الشكل (1) .

- تأكد من ثبات المساند .

4- ركب سكين القشط ، كما في الشكل (2) .

اضبط طول المشوار بحيث يساوي $2.1 + 75 + 1.5 = 1.5 \text{ مم}$.

5- لامس السكين مع سطح قطعة العمل .

6- ضع السرعة المناسبة.


7- ضع عمق القطع باستخدام ميكرومتر الراسمة و بتغذية يدوية

8- إجراء عملية قشط للسطح الأول والثاني والثالث


والرابع بعمق التغذية السابقة نفسه .

9- إجراء عملية القشط التعريفي لجميع الأسطح للقطعة وحسب القياسات النهائية $54 \times 48 \times 65 \text{ مم}$.

10- فك قطعة العمل وقم بإزالة الرايش باستخدام المبرد



الشكل (1)




الشكل (2)

التمرين (2)

الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : القشط الأفقي والزاوي

المطلوب : قشط القطعة باستخدام المقشطة النطاقة حسب القياسات .



٢٠ تفاوت \pm

بطاقة العمل للتمرين (2)

الزمن المخصص : ساعتان

اسم التمرين : القشط الأفقي والزاوي

أولاً : الأهداف التدريبية :

يتوقع من المتدرب أن يصبح قادراً على أن :


- 1 يستخدم المقشطة النطاقة .
- 2 يقشط السطوح الأفقيه بدقة قياس $\pm 2\text{ mm}$.
- 3 يقشط السطوح الزاوية بدقة قياس $\pm 2\text{ mm}$.

ثانياً : التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة) .

حديد لين قياس $6 \times 45 \times 9\text{ mm}$ ، مقشطة نطاقة وصندوق عدة وسكين تخشين مستقيم يسارى، وسكين تعيم مستقيم يسارى، وسكين تعيم مدبب، وشنكار، وزاوية قائمة، ومطرقة بلاستيك، وبارد تعيم، ومشد ربط، وإصبع تثبيت مساند .

ثالثاً : خطوات العمل ، و النقاط الحاكمة ، و الرسوم :

- 1 ثبت قطعة العمل جيداً باستخدام مشد ربط، وإصبع تثبيت، ومسند كما في الشكل (1) .




الشكل (1)

- 2 ثبت سكين التخشين المستقيم اليساري في الحامل كما في الشكل (1) .

3 اضبط طول المشوار .


- لامس قطعة العمل مع السكين كما في الشكل (1) .



الشكل (2)


- 4 قم بإجراء عملية القشط الأفقي باستخدام سكين التخشين ، كما في الشكل (2) .

- 5 قم بإجراء عملية القشط الأفقي باستخدام السكين التعيمية .



6- قم بـتخطيط الجزء الزاوي للقطعة باستخدام شنـكار العلام والزاوية القائمة ، كما في الشـكل (3) .

الشكل (3)



7- ثـبت سـكين القـشـط الـزاـوي المـدبـب ، كما في الشـكل (4) .

8- إـجـرـ عمـلـيـة القـشـط الـزاـوي ، كما في الشـكل (4) .

9- قـم بـإـزـالـة الـزوـائد (الـشـظـايا) باـسـتـخـدـام مـبارـد التـعـيم .

الشكل (4)

الرقم	الاصلية العملية	الزمن	ساعتان
1	اقشط زهرة (V) باستخدام المقشطة النطاقة بدقة قياس ± 2.0 مم حسب الأشكال المبينة	العلامة	..1

