

الأساسيات - 1

أنواع المبارد والملازم وطرق استخدامها

هدف الوحدة العام :

أن يكون المتدرب قادرًا على معرفة مفهوم البرادة ومبدأها وأصناف المبرد اليدوي واستعمالاته ، وملزمة الطاولة التي تثبت على سطح طاولة العمل لربط المشغولات .

الأهداف الإجرائية :

- أن يكون المتدرب قادرا على اختيار المبرد المناسب لعملية التشغيل.
- أن يكون المتدرب قادرا على ربط المشغولات ربطاً صحيحاً وثابتاً.
- أن يكون المتدرب قادرا على إجراء عمليات البرادة المستوى المحنية (المستديرة).
- أن يكون المتدرب قادرا على خدمة المبارد وتنظيمها وحفظها .

الوقت المتوقع لإتمام الوحدة : (64) حصة .


البرادة : المفهوم ومبدأ العمل :

تحتاج أحياناً إلى تسوية سطوح المشغولات وتعيمها أو تشكيلاها بحسب مواصفات محددة ويتم ذلك بطرائق عده منها الآلية ومنها اليدوية ، ومن الطرائق اليدوية عملية البرادة .

1- مفهوم البرادة :

تعرف البرادة بأنها عملية قطع لإزالة طبقة من المعدن عن طريق إزاحة شظايا صغيرة ، بواسطة (أسنان) حدود قطع صغيرة على شكل الإزميل ، تكون متراصة جانب بعضها بعضاً على سطح أداة البرادة (المبرد) ، كما في الشكل (1) إذ يعمل عدد كبير من أسنان المبرد في الوقت نفسه وتم البرادة بالبارد اليدوية أو بالبارد الآلية .

الشكل (1)




مبدأ العمل :

تتم عملية البرادة عن طريق :

1. حركة القطع : يتم القطع في البرادة من جراء الضغط على المبرد عمودياً على سطح قطعة العمل والضغط على المبرد إلى الأمام ، كما يظهر في الأسهم الغامقة (السوداء) في الشكل (2) ومن جراء هذا الضغط ، تتغلغل الأسنان في مادة العمل وبسبب الضغط إلى الأمام ، تتحرك الأسنان المفروضة في المعدن فتزيل معها شظايا ، كما في الشكل (3)


الشكل (2)



2. حركة الرجوع (السحب) :


يزال الضغط العمودي عن المبرد ويسحب المبرد إلى الخلف كما في السهم الأبيض المبين في الشكل (2) ، وتكون حركة القطع دائماً باتجاه المحور الطولي للمبرد لتحاشي تكوين الشقوق (الحزوز) ، أما حركة الرجوع (حركة السحب) فتتم كما

الشكل (3)



في الشكل (4) ، إذ تميل بزاوية إلى اليمين أو اليسار لتكسير الرايش العالق بين أسنان المبرد .


الشكل



المبرد اليدوي :


أجزاء المبرد اليدوي

المبرد اليدوي قضيب ذو شكل وطول محددين وله أسنان بـشكل أزاميل مقطوعة على سطوحه ، ويبيّن الشكل (5) أجزاء المبرد اليدوي وأسماءها ، ويصنع المبرد اليدوي من الفولاذ عالي الكربون أو من فولاذ العدة عالي الجودة ، أما ذيل المبرد فينزل في مقبض خشبي .



الشكل (5) : أجزاء المبرد اليدوي .

- | | |
|----------------|-----------|
| 5.المقبض | 1.المقدمة |
| 6.الأسور | 2.الجنب |
| 7.حدود القطع | 3.الكتف |
| 8.الطول الاسمي | 4.الذيل |



الشكل

تصنيف المبارد اليدوية

يمكن تصنيف المبارد اليدوية بطرق عدة بحسب :

1. شكل الأسنان :

وتتوفر بالأشكال الآتية :

الأسنان المطروقة وتشمل :

- أحادي (فرد) التحزيز : كما في الشكل (6) ، ويستخدم مواد العمل الطيرية .



الشكل


- مزدوج التحزيز : كما في الشكل (7) ، ويستخدم مواد العمل

الصلبة



الشكل

- الأسنان المشورة : كما في الشكل (8) ويستخدم مواد العمل
اللينة مثل الخشب والجلد.



الشكل

الأسنان المفروزة :

وتشمل :

- الأسنان المقوسة : كما في الشكل (9) ، وهي ذات خدوش
لتكسير الرايش ، وتسعمل لبرادة الألミニوم والمواد
المضغوطة .



الشكل

- الأسنان المائلة : كما في الشكل (10) ، وهي ذات
خدوش لتكسير الرايش ، وتسعمل لبرادة اللدائن البلاستيكية

2. تقسيم الحزوز

تعين درجة نعومة المبرد بعدد الحزوز في كل سنتيمتر من طول المبرد ، وهناك علاقة مباشرة بين عدد الأسنان في السنتيمتر الواحد وطول المبرد ، ويبين الجدول (1) ترتيب المبارد حسب عدد الحزوز .


الجدول (1) : ترتيب المبارد حسب عدد الحزوز .

ترتيب المبرد حسب الحز	طول المبرد (مم)	تسمية المبرد المألوفة في الورش	عدد الحزوز في كل سنتيمتر طولي
0	450 - 100	خشن	4.5 - 10
1	450 - 80	متوسط	5.3 - 16
2	450 - 80	نصف ناعم	10 - 25
3	450 - 80	ناعم	14 - 35.5
4	315 - 80	ناعم مضاعف	25 - 50
5	250 - 80	ناعم دقيق	40 - 71

وعند تساوي رقم الحز يكون للمبارد - حسب طولها - درجة نعومة مختلفة فمثلاً المبرد صنف (4) طول 8 مم ذو درجة نعومة تعادل ضعف درجة نعومة المبرد الذي طوله (315) مم ، لأن عدد الأسنان في السنتيمتر لطول (315) تساوي النصف أي (25) حزاً .

3. ترتيب أسنان المبارد

ترتبت أسنان المبارد بشكل لا تكون فيه الأسنان في خط مواز لمحور المبرد (جهة القطع) بعضها خلف بعض ، إذ عندها يصعب إزالة (تنزيل) الشظايا في الفراغ الواقع بين صفوف الأسنان ، لذلك تكون الأسنان مصقوفة بخط مائل على محور المبرد ، أو كما في الأشكال الآتية :




الشكل

■ فرق التقسيم (الخطوة) الثابت : كما في (11) وينتج من الفرق الثابت خط مستقيم مائل لمحور المبرد .



الشكل

■ فرق التقسيم (الخطوة) التصاعدي المتناوب : كما في الشكل (12).




الشكل

■ فرق التقسيم المتناوب التصاعدي والتزاولي: كما في الشكل (13).

المقطع

تتوافر المبارد بالمقطوعات المبينة في الشكل (14).



الشكل


ربط المشغولات وإجراءات البرادة

تتولد عن عملية البرادة قوى ضاغطة على المشغولات تؤدي إلى تحريكها ، ولتفادي حركة المشغولات في أثناء البرادة يجب تثبيتها بوسائل ربط مناسبة ، ويتناول هذا الموضوع وسائل الربط وشروطه وطرق مسك المبرد وإجراءات العناية به .

طاولة العمل Workbench

لا يوجد تصميم موحد مقتنن لطاولة العمل ، إنما يجب أن يتتوفر فيها شروط منها :

- الهيكل ويصنع من الفولاذ وأنسب المقاطع مقطع الزاوية .
- سطحها (سطح العمل) ويصنع من الخشب الثقيل لامتصاص الصوت الناتج من العمل .
- ويفضى سطح الطاولة بالصفائح للمحافظة على السطح الخشبي .
- ارتفاعها بين (85..88). مم ، وفيها رفوف لتخزين أدوات العمل .
- على سطحها حمالة للمبارد وأدوات العمل .
- توافر الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية المناسبة للعمل .
- ويبين الشكل (15) تصميماً لطاولة عمل تجمع الشروط المشار إليها .



1. لوحة الأرجل

2. رف

3. أرجل معدنية

4. قطع خشب
سميك

5. غطاء من الصفيح


6. مصدر إضاءة

7. حمالة المبارد

8. ملزمة

الشكل (15) طاولة العمل

وسائل ربط قطع العمل



الشكل (16) ملزمة الطاولة


المقصود بربط قطع العمل تثبيتها بطريقة ما ومنع حركتها في أثناء التشغيل أو العمل . وتعتمد طريقة التثبيت ووسائطها على طبيعة التشغيل المطلوب وقطعة المشغولة وحجمها .

أ- ملزمة الطاولة

تعد ملزمة الطاولة المبينة في الشكل (16) من أكثر وسائل الربط المستخدمة في أغراض ربط المشغولات للتشغيل اليدوي ، وتتكون هذه الملزمة من فكين أحدهما ثابت والآخر متحرك .

ب- ربط الأنابيب


عند التشغيل اليدوي للأنابيب وقطع العمل مستديرة المقطع يتم الربط في ملزمة الأنابيب




الشكل (17) ملزمة زاوية يدوية

ج- ربط قطع العمل الصغيرة

عند تشغيل قطع عمل صغيرة استخدم ملزمة الزاوية اليدوية (Angle vice) المبينة في الشكل (17) لربط قطعة العمل ، ومن ثم تربط ملزمة الزاوية في ملزمة الطاولة كما في الشكل (18) .



الشكل (18) ربط ملزمة الزاوية في
ملزمة الطاولة



الشكل (19) ملزمة الطاولة

ملزمة الطاولة Bench Vice

أ- يبين الشكل (19) أحد أنواع ملزمة الطاولة التي تثبت على سطح طاولة العمل لربط المشغولات .

أجزاء الملزمة: ادرس الشكل (19) لتتعرف أجزاء الملزمة .

الفك الثابت .

الفك المتحرك .


منزلق الفك المتحرك .

براغي ثبيت الملزمة بطاولة العمل .

العمود الرئيس عمود ملولب يتم تدويره باليد (6) ويكون العمود الرئيس معشقاً بصمولة ثابته بجسم الفك الثابت فعندما يدور العمود الرئيس يتحرك منزلق الفك المتحرك حركة خطية ، وبذلك يتم التحكم بمسافة فتحة الملزمة (البعد بين الفكين الثابت والمتحرك) .

تكون فكوك الملزمة محززة لإحكام الربط وللحافظة عليها من التلف يستعان بواقيات

الفكوك



الشكل (20) قوى الربط في الملزمة

ب- قوى الربط وتحديد وضع المشغولة في الملزمة : يبين الشكل (20) الاحتمالات الممكنة لحركة قطعة العمل المربوطة في الملزمة بالنسبة للمحاور الثلاثة ، وهي كما يأتي :

باتجاه المحور س - س

تعوق الحركة الدورانية لقطعة بتأثير مقاومة فكري الملزمة للحركة ويسمى هذا التثبيت رابطاً إيجابياً.

تعوق الحركة الخطية للقطعة بتأثير قوة الاحتكاك الناشئة عن قوى الربط الضاغطة على فكي المزمه . ويسمى هذا الربط (الإعاقة الاحتكاكي) .

باتجاه المحور ص - ص

تعوق الحركة الدورانية للقطعة بتأثير مقاومة فكي المزمه للحركة ويسمى هذا الربط الإيجابي.


تعوق الحركة الخطية للقطعة بتأثير قوة الاحتكاك (ربط احتكاكي) .

باتجاه المحور ع - ع

تعوق الحركة الدورانية للقطعة بتأثير قوة الاحتكاك (ربط إيجابي) .

تعوق الحركة الخطية للقطعة بتأثير مقاومة فكي المزمه للحركة (ربط إيجابي) .

الوقوف السليم



الشكل (21)


يجب العمل على تأمين شروط مناسبة لوقف الفرد في أشاء البرادة للمحافظة على اتزانه من جهة ، ولتحقيق الضغط والإجهاد على عموده الفقري من جهة أخرى .

ولتحقيق شروط الوقوف المناسب من حيث ارتفاع فكي المزمه يجب أن يكون هذا الارتفاع مساوياً للمسافة بين أرضية الوقوف ومستوى أسفل ساعد الفرد ، كما في الشكل

(21) وإن تعذر ذلك بسبب قصره

فيمكن الاستعانة بلوح الأرجل المبين في الشكل (22- أ) .

كما يبين الشكل (22- ب) الوضع الأنسب للقدمين بالنسبة لاتجاه حركة البد .




الشكل (22)


شروط ربط المشغولة في الملزمة

عندما تقوم بربط المشغولة (قطعة العمل) في الملزمة يجب أن يكون بروزها فوق فكي الملزمة أقصر ما يمكن لتفادي تأثير قوى القطع المؤدي إلى توليد عزم انحناء على القطعة ، مما يجعلها تتثنى أو تهتز في أثناء القطع . ففي الشكل (23- أ) تلاحظ أن البعد (ع) قصير نسبياً ، أما في الوضع المبين في الشكل (23- ب) تلاحظ أن (ع) طويل ، وبذلك تزداد قيمة عزم الانحناء مما

يؤدي إلى تعريض المشغولة إلى الانثناء أو الاهتزاز وبالتالي الحصول على برادة غير دقيقة وسطح مشوه . إذ إن $Q_1 < Q_2$



الشكل (23) : ضبط بروز القطعة فوق سطح الملزمة.




مساك المبرد :

يبين الشكل (24) الطرق الصحيحة لمسك المبرد ، أي وضع اليدين المناسب بالنسبة لكل من مقبض المبرد ومقدمته لمختلف عمليات البرد .

ادرس كل حالة وبين طبيعة الضغط واتجاهه .

تحريك المبرد

تزال في حال البرادة الخشنة قطع رايش كبيرة ، ويطلب هذا ضغطاً قوياً وحركات مستمرة ، وتحتم الاستعانة بثقل الجسم ، ويبيـن الشـكـل (25) حركـاتـ الـجـسـم لـلـاستـعـانـةـ بـثـقـلـهـ .




الشكل (25) : تحريك المبرد بالاستعانة بثقل الجسم.

أما في حال البرادة الناعمة ، فيتركـزـ الـاهـتمـامـ عـلـىـ الحـصـولـ عـلـىـ الـمقـاسـاتـ وـشـكـلـ السـطـوحـ وجودـتهاـ ، فـتـصـدـرـ الـحـرـكـةـ عـنـ الـذـرـاعـيـنـ فـقـطـ وبـضـغـطـ قـلـيلـ .

أ-حركة قطع المبرد :

تـمـ حـرـكـةـ المـبـردـ بـاتـجـاهـ مـحـورـهـ الطـوليـ ، لأنـ السـحبـ الجـانـبـيـ يـسـبـبـ ظـهـورـ خـدـوشـ ، وـتـخـتـارـ جـهـةـ الحـرـكـةـ لـقـطـعـ الـعـلـمـ كـمـ يـأـتـيـ :



الشكل (26)


البرادة المستوية :

- الحركة المتصالبة : كما في الشـكـلـ (26- أـ) وتبـدـلـ منـ وـقـتـ لـآـخـرـ ، تـسـمـحـ الـخـطـوـطـ المـتـصـالـبـةـ التيـ تـنـشـأـ عنـ هـذـهـ الـحـرـكـةـ بـالـكـشـفـ عـنـ النـقـاطـ غـيرـ المـسـتوـيـةـ ، بـوـاسـطـةـ الـظـلـالـ عـلـىـ سـطـحـ قـطـعـ الـعـلـمـ .
- الحركة الطولية : وـتـسـتـعـمـلـ عـنـدـ الـبـرـادـةـ النـاعـمـةـ ، كماـ فيـ الشـكـلـ رقمـ (26- بـ) .
- الحركة العرضية : وـتـسـتـعـمـلـ عـنـدـ الـبـرـادـةـ الـخـشـنةـ ، كماـ فيـ الشـكـلـ (28- جـ) .


البرادة المستديرة :

يتطلب توجيه المبرد عند البرادة المستديرة (الدائيرية) حركة قطع مطابقة لاستدارة قطعة العمل ، ويمكن الحصول على هذه الحركة بتدوير المبرد مع بقاء ضغط القطع ثابتاً ، ويمكن تدوير المبرد بإحدى الطرق الآتية :

- التدوير حول المحور الطولي ، كما في الشكل (27) .
- التدوير حول المحور العرضي ، كما في الشكل (28) .




الشكل (28) : التدوير حول المحور العرضي.




الشكل (27) : التدوير حول المحور الطولي.


- التدوير حول المحورين الطولي والعرضي ، كما في الشكل (29) .
- أما تدوير المبارد المستديرة ونصف المستديرة ، فيكون غالباً في المحور الطولي فقط ، كما في الشكل (30) .



الشكل (30) : التدوير حول المحورين الطولي والعرضي.



الشكل (29) : تدوير المبارد نصف المستدير حول المحور الطولي.




الشكل (31)

فحص السطوح بعد البرادة

يجب أن يتتصف السطح الذي تم إنجازه بالبرادة بمواصفات ، ويتم التحقق منها عن طريق :

فحص الاستوائية : Flatness


تستخدم حافة المسطرة لفحص استواء السطح المبرود بمشاهدة الشق الضوئي بين السطح وحافة المسطرة ، كما في الشكل (31 - أ).



الشكل (32)

التعامدية Squareness : تستخدم الزاوية القائمة لفحص تعامدية السطوح ومراقبة الشق الضوئي كما في الشكل (31 - ب).


ج- فحص الموازاة Parallelism : تفحص موازاة السطوح المقابلة باستخدام الورنية ، كما في الشكل (32).



الشكل (33)


د- قياس الأبعاد والزوايا Dimensions and Angles : تفحص الأبعاد باستخدام الورنية كما في الشكل رقم (34) وتستخدم المنقلة لفحص دقة الزوايا كما في الشكل (33).

العناية بالمبرد :



الشكل (34)

يجب تفادي فقد مقبض المبرد الخشبي للتأكد من خلوه من التشقق كما في الشكل (34) إذ يؤدي تششقق المقبض إلى الكسر الكامل وتعرية ذيل المقبض مما يسبب إيذاء الشخص الذي يستخدم المبرد .




الشكل (35)

تبديل مقبض المبرد :

ويتم تبديل المقبض كما يأتي :

□ ينزع المقبض بوضع المبرد بين فكي الملزمة (بدون ربط) وشد المبرد إلى أسفل كما في الشكل (35-أ) وبذلك يتخلص المبرد من مقبضه .


□ يدخل ذيل المبرد في مقبض خشبي جديد ويدق المقبض بخفة على سطح طاولة العمل كما في الشكل (35-ب) .



الشكل (36)

تنظيف المبرد :

تستخدم فرشة سلك فولاذ لتنظيف سطح المبرد وإزالة المعادن من بين الأسنان كما في الشكل (36) كما يمكن استخدام سلك معدني لنزع فتات المعden العالق بين أسنان المبرد ، كما في الشكل (37) .




الشكل (37)

حفظ المبارد :

بعد إنتهاء العمل يجب تنظيف المبارد وحفظها إما

في أدراج خاصة كما في الشكل (38-أ) أو تعليقها على حمالات كما في الشكل (38-ب) بحيث لا تتكدس فوق بعضها بعضاً أو فوق أدوات أخرى لتفادي تعرض أسنانها إلى التلسم أو الكسر أو التشوه .



الشكل (38)

التقويم

س 1 : ضع دائرة حول رقم العبارة التي ترى أنها تمثل الإجابة الصحيحة عن الأسئلة الآتية :

أ- لبرادة المعادن الطيرية يستخدم مبرد :


- 1 أحادي التحزير .
- 2 مزدوج التحزير .
- 3 مبشرور التحزير .
- 4 مائل الأسنان .

ب- تعين درجة نعومة المبرد بدلالة :

- 1 نوع التحزير أحادي أم مزدوج .
- 2 نوع الأسنان مقوسة أو مائلة .
- 3 شكل الأسنان مطروق أو مفروز .
- 4 عدد الحزوز في كل (سم) من طول المبرد .

ج- عند البرادة الناعمة تستخدم الحركة :

- 1 المتصالية .
- 2 الطولية .
- 3 العرضية .
- 4 كل ما ذكر .



س 2 : حدد نوع مقطع المبرد المستخدم لبرادة الأجزاء المرقمة من قطعة العمل المبينة في الشكل المقابل ؟

س 3 : ما أهمية تنظيف المبرد ؟ وما وسائل التنظيف المستخدمة ؟

س 4 : ما العوامل التي تحدد اختيار المبرد المناسب للأداء المطلوب ؟


س 5 : بين مستعيناً بالرسم مبدأ القطع في البرادة .

تمارين عملية

التمرين الأول : يبين الشكل الآتي رسمًا تفزيدياً لقطعة .

المطلوب :


1. إعداد قائمة بـالمواد والأدوات الـلـازـمـة .
2. إنجاز القـطـعـة بـحسب الرـسـمـ وـبـدـقـة ± 1 ، . مـمـ بـالـمـبـرـدـ الـيـدـوـيـ وـالـثـقـبـ .
3. إعداد تـقـرـيرـ بـخـطـوـاتـ الـعـمـلـ .



التمرين الثاني : يبين الشكل الآتي رسمًا تفكيزياً لقطعة ميكانيكية .

المطلوب :




1. إعداد قائمة بالمواد والأدوات اللازمـة .
2. إنجاز قطعة العمل باستخدام المبرد اليدوي والمنشار اليدوي والثقب وبدقة $\pm 1 \text{ mm}$.
3. إعداد تقرير بخطوات العمل .



الرسم التفصيلي :

اسم القطعة : مربط.


الأبعاد بالملليمترات تفاصيل القياس ± 1 مم.



الاختبار العملي

اسم الاختبار : مربط

الرسم التفصيلي : على الصفحة الآتية :
تفاوت القياس ± 1 مم .



- . مبرد مستدير (خشن) .
- . مبرد مستدير (ناعم) .
- . منشار يدوی ونصل .
- . فراشة تنظيف سلك وطباشير .
- . مقدح آلي .
- . ريشة ثقب قطر (8.5) مم، (11) مم .

التسهيلات التدريبية (مواد ، عدد ، أجهزة)

1. المواد :

- المعدن : فولاذ طري .

القياس : الطول : 98 مم

العرض : 5. مم .

السمك : 12 مم .

2. العدد والأجهزة :

مسطرة وحافة مستقيمة .
ورنية متربة دقة قياس .. 1 مم على الأقل .

خطاط .

سنبل نقطة .

سنبل مركز .

مطرقة .

مبرد منبسط (ناعم) .

مبرد منبسط (خشن) .

3- تجهيزات السلامة :

نظارات واقية .