

بسم الله الرحمن الرحيم

أحبابى اعضاء الجروب.....

ارجو من حضراتكم الاطلاع على هذه المحاضره.....

هتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا.....وحسب طلب عدد كبير جدا من الاعضاء.....وهو
موضوع مفيد وشيق وجميل.....والموضوع ازاي نعاير اجهزه الوقايه.....او السيتنج
لاجهزه الوقايه.....وهناخد مثال بسيط للتوضيح.....ويسرى على باقى المهمات بنفس
الطريقه.....

لازمه نعرف الاول ان جهاز الوقايه.....بيكون له سيتنج.....Setting.....

للامبير اى بعاير على الامبيرAmp....الى هتكلم عليه ازاي بنحسبه.....وايضا بعاير على
زمن.....Time.....

والزمن ده بيبكون بالثوانى.....وبيكون استاندر لكل جهاز.....يعنى معروف وبنضعه كما هو
معروف.....حسب نوع جهاز الوقايه

نيجى بقى.....للتوضيح.....وهعطى مثال وليكون على محول جهد ١١/٦٦ كيلو
فولت.....والمغذيات ال ١١ كيلو فولت الى بنقول عليها الجهد المتوسط.....
وبرضه لازم نعرف اجهزه الوقايه المركبه على المحول من الجهتين.....
اولا من ناحيه ٦٦ كيلو فولت.....

جهاز الوقايه التفاضليه.....Diff66.....

$$\text{Diff66}=0.35\text{Ir}...0\text{sec}$$

يعنى معناها ان الجهاز ده الى هو الوقايه التفاضليه.....زى ما قولنا هنعاير السيتنج بامبير هيكون
٠,٣٥ Ir.....وال Ir دى اليرتد كرت للمحول من ناحيه ٦٦ كيلو فولت.....
ويعاير كمان على زمن صفر.....كما هو موضح.....سابقا.....
والكلام ده هنعسبه وهنعرف هنجيبه ازاي.....
بعد كده جهاز الاوفر كرت من ناحيه الجهد ٦٦ كيلو فولت.....يعنى.

$$\text{O.C66}=1.5\text{Ir}..1.1\text{Sec}.....$$

برضه معناها ان جهاز الاوفر كرت هيعاير السيتنج بامبير يساوى ١,٥ من اليرتد
كرت.....ونعاير الجهاز على زمن ١,١ ثانيه.....وزى ما قولنا الزمن ده معروف
اصلا.....

بعد كده جهاز الايرث فولت او ما يسمى.....E/F66.....

$$\text{E/F66}=0.35\text{Ir}...1.1\text{ Sec}$$

وبرضه معناها ان هذا الجهاز الى هو الايرث فولت هيعاير على امبير ٠,٣٥ من اليرتد
كرت.....للمحول من جهه ال ٦٦ كيلو فولت.....وكمان هيعاير على زمن ١,١
ثانيه.....

ثانيا من ناحيه ال ١١ كيلو فولت.....

هنا هيكون الاوفر كرنر من ناحيه جهد ال ١١ كيلو فولت للمحول.....

او ما يسمى..... $O/C11 = 0.6Ir \dots 0.5Sec$

ودى معناها.....ان الاوفر كرنر من ناحيه ال ١١ كيلو فولت للمحول هيعاير على تيار ٠,٦ من

الريتد كرنر للمحول من ناحيه ال ١١ كيلو فولت.....وكم ان هيعاير على زمن ٠,٥ ثانيه

.....وهفكر حضراتكم ان الزمن ده معروف لكل جهاز وقايه.....

تعالوا بقى من فضلكم نعمل الحسابات.....

زى ما قولنا هناخد مثال مثل على محول ٢٥ ميغا فولت امبير وجهد ١١/٦٦ كيلو

فولت.....

ركزوا معايا من فضلكم.....هنعمل ايه.....

لو حسبنا التيار المقتن للمحول بيحى من القانون الاتى.....

..... $MVA = 1.73 VI$يعنى بالعربى كده قدره المحول بتساوى جذر ٣ مضروب فى

التيار فى الجهدومحدث يقولى نضرب فى معامل القدره والله اعلقه فى المروحه واطلعه فوق

المحولومن هنا هنجيب التيار من الجهتين ال ٦٦ و ١١ كيلو فولت.....وهسيبكم

انتوا تعملوها.....بس بعد التطبيق هتجد الامبير المقتن للمحول قدره ٢٥ ميغا فولت امبير من

ناحيه ٦٦ هيكون ٢١٨ امبير.....وهيكون من ناحيه ال ١١ كيلو فولت ١٢٥٥

امبير.....

بعد ما حسبنا التيار المقتن نيجى بقى للحسابات.....

اول جهاز الوقايه التفاضليه من ناحيه ٦٦ كيلو فولت..... $Diff66$

مش احنا سبق وقولنا ان..... $Diff = 0.35Ir$

هنعمل الخطوتين السهلتين دول.....

..... $I66 = 0.35 * 218$ونجيب التيار وهيطلع ٧٦,٣ امبير.....

بعد كده التيار اللى طلع هنضربه فى فى مقلوب نسبه محول التيار للمحول من ناحيه الجهد ٦٦ كيلو

فولت.....او عى حد فيكم ينسى الخطوه دى.....يعنى برضه

..... $I66 = 76.3 * 5 / 300$من كده نفهم ان نسبه محول التيار نسبته ٥/٣٠٠.....وهتجيب

التيار وهيكون التيار ده هو السيتنج بالامبير لجهاز الوقايه التفاضليه.....وبرضه هخليكم

تحسبوها انتم.....وممكن نعملها فى خطوه واحده.....

..... $I66 = 0.35 * 218 = 76.3 * 5 / 300$

اظن كده مفهوم جدا.....والله بشرح شرح سلس.....

وطبعا هنعاير الزمن بتاعه كما كتبنا على صفر ثانيه.....

خلصنا كده من الوقايه التفاضليه.....نيجى بقى للاخ الاوفر كرنر من ناحيه ال ٦٦ كيلو

فولت.....وبنفس الطريقه الجميله.....

.....معلشی انا حسبت دی سهوه
 $I_{66} = 1.5 * 218 = 327 * 5 / 300$ ٥, ٤ امبير

منی.....یعنی السيتنج للاوفر كرنٹ من ناحیه ٦٦ للمحول هو ٥, ٤
 امبير.....وعلى زمن كما هو معروف وكتبنا ١, ١ ثانیہ.....

اظن بقى الطریقه مفهومة.....

بعد كده نیجی للاوفر كرنٹ من ناحیه ال ١١ كيلو فولت للمحول.....انا شايف فيه مهندس بیشاور
 لیا ویقولی انا حسبها.....

..... $IO/C \text{ Setting} 11 = 0.6 * 1255 = 753 * 5 / 1500$

دی.....والامبير الی هیطلع هو السيتنج بالامبير للاوفر كرنٹ والزمن معروف وكتبنا انه هیعابر
 على.....٥, ٥ ثانیہ.....

محدث یقولی ٥/٥ ١٥٠٠ دی ایه.....والله اضربه.....

هنیجی بقى لمغذیات جهد ١١ كيلو فولت.....

مركب علیها الاوفر كرنٹ والايرث فولت.....

وهكتب برضهواقول.....

الاوفر كرنٹ

$$O/C = 1.5 In..0.4 Sec$$

او

$$O/C = 1.2 In..0.4 Sec$$

الايرث فولت.....

$$E/F = 0.35 In...0.3 Sec$$

طبعا شايف عضو هیجنن ویسألنی ایه هی ال.....In

هقوله حضرتك دی معناها التیار الابتدائی لمحول التیار الراكب على المغذی.....وغالیا نسبه محول

التیار ٥/٤٠٠.....یعنی هنا هیكون الحساب على ال ٤٠٠ امبير.....

طبعا والله عارف انكم فهمتوا وھتعرفوا تجیبوا السيتنج لامبير الاوفر كرنٹ والايرث

فولت.....ولكن امری لله هكمل معاكم.....

..... $IO/C = 1.5 * 400 = 600 * 5 / 400$مش عارف یظهر ٧ امبير.....

المهم هنعابر الاوفر كرنٹ للمغذی على ٧ امبير مثلا.....والزمن معروف انه ٥, ٤

ثانیہ.....

نیجی للايرث فولت.....E/F.....

برضه زی ما عرفنا.....وبقت لعبه سهله.....

..... $IE/F = 0.35 * 400 = 140 * 5 / 400$احسبوها انتم بقى ولا اجیب ابنی یحسبها

لكم.....

والقیمه دی هیی قیمه الامبير الی هیعابر علیھ جهاز الايرث فولت على المغذی وايسا كما هو معروف

هيعاير على زمن.....٣, ٠ ثانيه.....
وكده جه ميعاد السحور بتاعى.....
والى ان نلتقى فى محاضرات اخرى لكم منى تحياتى
زميلكم
م / فوده قاسم