

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

جامعة دمشق

السنة الثانية

طرائق التصنيع (١)

حصرياً لصفحة أبو اديب الخاصة على موقع الفيس بوك

2boadeebhmk@groups.facebook.com

ماهي الشروط الواجب توافرها حتى تتم عملية القطع ؟

- 1- أن تكون أداة القطع بالنسبة للسفولة بسرعة شديدة كافية معنوية λ تقدر بـ m/min
- 2- أن يتفلك الحد القاطع في السفولة بمسافة تسن عمق القطع (λ) وتتوقف عليها سماكة الرزيش وثقة بـ mm
- 3- أن تقط حركة تفدية من أجل استمرار عملية القطع ويرمز لها بالرمز (λ) وثقة بـ mm/R

ماهي حركات التشغيل ؟

- 1- حركة القطع : هي خطا المشغولة على أداة القطع لتزج الرزيش لمره واحده تكون مسهبة في الفتره ودورانية التمر
- 2- التغذية : حركة أداة القطع بالنسبة للسفولة أو العكس وتؤمن التقلل المتواصل لأداة القطع
- 3- حركة الصبغ للمساعدة ← حركة الاقتراب : ويصنع القلم بكل ملاس للسفولة
← حركة عمق القطع : سماكة الطبقة المترودة
← حركة التصحيح : حركة موضوعة عن تآكل القلم

ماهو تصنيف آلات التشغيل ؟

- 1- حسب الحركة الرئيسية (خطية كالمخاط - دائرية)
- 2- حسب مجال الاستخدام (مجال واحد - متعدد المجالات - الانتاج الكمي)
- 3- حسب محل الصنع المفضل (مستوي - دوراني - لولبي ~~كالمخاط~~ - كامي)
- 4- حسب مجال الدقة (محفظة كالترايطه - متوسطة كالتفريز - كالية كالتجليخ)

على أي أساس يتم اختيار آلات التشغيل ؟

- 1- شكل السفولة و أبعادها ومعدنها
- 2- درجة الدقة اللازمة ودرجة قوة الصنع المطلوب
- 3- حجم الانتاج ومعدله
- 4- تكلفة الانتاج

كيف يتم تثبيت آلات التشغيل ؟

- 1- تثبيت على قواعد صلبة بواسطة البرانجي وتنع الحانن الحادة المصنوعة من اللباد أو الصراط الارنجاج
- 2- طريقة أخرى باستخدام البرانجي بألوان فولاذية ذات لواب تدل في أرضية مرسانية
- 3- نغصن البرانجي ببطقة سمكة من الخشم لكي سهل تدويرها بعد صب الخرسانة بعد ذلك تقوم الألة بيزان استواء وصيق

عدد مجموعات نقل الحركة في آلات التشغيل

- 1- البكرات المخروطية المتداخلة
- 2- سناديق المسنات (مجموعة المسنات العداية - المتراصة - المزودة كالبور منزلق)

تعبية يتم اختيار سرعة القطع في آلات التشغيل

كفاية القطع = $\frac{\text{مجموع الرشيش}}{\text{الطاقة المستهلكة}}$

مفعولها عددين \rightarrow أقل عدده عمر أداة القطع
أدنى عدده زمن التشغيل

مجموعة قوانين للسائل:

$N = N_{min} + N_2 + \dots + N_{max}$ التتالية العددية

N_{max} : سرعة الدوران العظمى r.p.m

N_{min} : سرعة الدوران الدنيا

n : عدد السرعات المطلوبة

V_{max} : سرعة القطع العظمى m/min

V_{min} : سرعة القطع الدنيا m/min

D_{max} : أقصى قطر يمكن شحله mm

D_{min} : أقل قطر يمكن شحله mm

$$R = \frac{N_{max} - N_{min}}{n - 1}$$

نسبة التدرج

$$N_{min} = \frac{1000 \cdot V_{min}}{\pi \cdot D_{max}}$$

إذا كانت D مقطرة
بالإشني بدل اللاتف
رقم 12

$$N_{max} = \frac{1000 \cdot V_{max}}{\pi \cdot D_{min}}$$

$$r = n^{-1} \sqrt{\frac{N_{max}}{N_{min}}}$$

نسبة التدرج

$$r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$$

أداة:

المطلوب حساب سرعات دوران محور شحرف الخرزطة وكونه 8 سرعات باستخدام أداة قطع من الصلب الكربوني

$$N_{min} = \frac{12 \cdot 70}{\pi \cdot 12} = 22.3 \text{ r.p.m}$$

$$N_{max} = \frac{2 \cdot 100}{\pi \cdot \frac{7}{8}} = 437 \text{ r.p.m}$$

$$12'' = D_{max} \quad (1'' = 25.4 \text{ mm})$$

$$\frac{7}{8}'' = D_{min}$$

$$A/min \ 100 = V_{max}$$

$$A/min \ 70 = V_{min}$$

$$R = \frac{437 - 22.3}{8 - 1} = 59.24 \Rightarrow$$

$$N_1 = 22.3 \text{ rpm}$$

$$N_2 = N_1 + R = 81.54 \text{ rpm}$$

$$N_3 = N_2 + R = 140.78 \text{ rpm}$$

⋮

$$N_7 = N_6 + R = 377.74 \text{ rpm}$$

$$N_8 = N_7 + R = 437 \text{ rpm}$$

المطلوب حساب عدد سرعات الخروطة ضمن العطايات التالية: وكذلك حساب الأقطار المستخدمة.

ملاحظة: افتراضياً تأخذنا من المتتالية الهندسية $r = 1.4$

$$\begin{aligned} 300 \text{ mm} &= D_{\max} \\ 15 \text{ mm} &= D_{\min} \\ 60 \text{ m/min} &= V_{\max} \end{aligned}$$

$$N_{\min} = \frac{1000 \cdot V_{\min}}{\pi \cdot D_{\max}} = \frac{1000 \cdot V_{\min}}{\pi \cdot 300}$$

$$\frac{V_{\max}}{V_{\min}} = r \Rightarrow V_{\min} = \frac{60}{1.4} \text{ m/min.}$$

$$\Rightarrow N_{\min} = 45.5 \text{ r.p.m} \quad N_{\max} = \frac{1000 \cdot 60}{\pi \cdot 15} = 1270 \text{ r.p.m}$$

$$(1.4)^{n-1} = \frac{1270}{45.5} \Rightarrow n = 12 \quad ; \quad r_{\text{new}} = \sqrt[11]{\frac{1270}{45.5}} = 1.3$$

بمضي $n=10$ كما يتوجب الأقطار

$$N_1 = N_{\min} = \frac{1000 \cdot 60}{1.3 \cdot \pi \cdot 300} = 47 \text{ r.p.m} \Rightarrow D_{\min} = 15 \text{ mm}$$

$$N_2 = N_1 \cdot r = 47 \times 1.3 = 61.1 \text{ r.p.m} \Rightarrow D_2 = \frac{1000 \cdot 30}{\pi \cdot 61.1} = \dots \text{ mm}$$

$$N_3 = N_2 \cdot r = 61.1 \times 1.3 = 79.4 \text{ r.p.m} \Rightarrow D_3 = \frac{1000 \cdot 30}{\pi \cdot 79.4} = \dots \text{ mm}$$

$$N_4 = N_3 \cdot r = 79.4 \times 1.3 = 103.2 \text{ r.p.m} \Rightarrow D_4 = \frac{1000 \cdot 30}{\pi \cdot 103.2} = \dots \text{ mm}$$

⋮

$$N_{11} = N_{10} \cdot r = 700 \times 1.3 = 910 \Rightarrow D_{11} = \frac{1000 \cdot 30}{\pi \times 910} = \dots \text{ mm}$$

$$N_{12} = N_{\max} = 1270 \text{ r.p.m} \Rightarrow D_{12} = 15 \text{ mm}$$

ما هو التشكيل بالقطع والى ماذا تقسم عملية القطع ؟

التشكيل بالقطع هو تغير شكل المشغولات عن طريق ازالة جزء من المعدن بصورة راسية تكون أداة القطع أكثر صلادة من المعدن المشكل. وتقس عملية القطع الى :

- عمليات أولية تسمى الفرز منها ازالة كمية كبيرة من الراشيس بحيث $0.5 \pm$
- عمليات ثانوية ازالة أقل كمية من الراشيس على حساب تأيين دفقة واستواء جيد.

ما هي صفات مواد أدوات القطع ؟ :

- 1- الصلادة : يجب أن تكون صلادة أداة القطع أعلى من صلادة المعدن المشكل.
- 2- مقاومة الصنفال والبري : هي مقاومة أداة القطع للتشويه في ظروف مختلفة من القطع وداجة الحرارة.
- 3- التانة : هي متانة الكسر والتصف بالصدم. ان ارتفاع التانة يتم على حساب الخفا منها الصلادة.
- 4- رخصتها

كرد مع الشرح مواد أدوات القطع :

1- الصلب الكربوني (صلب الماء) :

يتكون من (1.4 - 0.6) من الكربون نسبة بسيطة من السليكون والفسفور وتفضل فيه كصورة شوائب كالنور والكبريت

- تستخدم الأنواع التي تقل فيها نسبة الكربون عن (1%) في عمليات القطع التي تنصهرن للصمم كالمعدن اليدوية .
- تستخدم الأنواع التي تزيد فيها الكربون عن (1%) في العمليات التي تطلب مقاومة عالية للبري .
- تتم عملية السقية على مرحلتين
 - ← تسخين الأداة الى (750 - 900) ثم تبرد بشكل مفاجئ بواسطة الماء
 - ← اجراء عملية مراجعة و ذلك للتعلم على الاهدات الحرارية (200 - 350) ثم تبرد بالماء والزيت
- تستخدم لدرجة 300°

2- الصلب السبائكي :

يضاف اليه (ستنتين - كروم - كوبالت - فانديوم) تستخدم لحرارة قطع تصل الى 300°

3- صلب السرعات العالية :

يضاف اليه (ستنتين لزيادة الصلادة مع الحفاظ على التانة - فانديوم لرفع الصلادة عند ارتفاع درجة الحرارة - الكروم يزيد من الصلادة - الكوبالت لمقاومة البري)

- تتم عملية السقية على مرحلتين
 - ← رفع درجة الحرارة ببطء الى 800 لتجنب الاهدات الحرارية ولتوزيع الحرارة
 - ← رفع درجة الحرارة الى 1300 بسرعة لتجنب التاكسد
 - ← تبريد الأداة باستخدام هواء مضغوط
 - ← مراجعة باعادة التسخين ما بين 600 - 500 ثم تبريد بهواء مضغوط
- تستخدم لدرجة 600°

تحسين خواصها صلابة السرقات العالية :

- معالجة سطح اداة القطع بطبقة من الكروم الصلب.
- معالجة حرارية بتسخين جو من النشادر وذلك لتكوين طبقة تيريدية صلبة على السطح.
- التزويرية : زيادة نسبة الكربون والتريدي على السطح وذلك بالتسخين في سيانيد البوتاسيوم أو الصوديوم.
- التلابة السطح طبقة من الفوسفيد (معالجة بالفوسفور).
- المعالجة كبريتيد الموليبيدوم الصلب.

٤٤ السبائك الصلدة المسبوكة :

رعي على نوعين سبائك تحوي على الحديد بنسبة منيعة وسبائك لا تحوي أبداً الحديد وتصل درجة الحرارة ٥٥٠

٤٥ السبائك الصلدة ~~التي~~ الملبدة :

- تستخدم الكربيدات لصنعها مثل كبريتيد التنغستن أو التيتانيوم تحولها الى مسحوق وتخلط مع الكوبالت المسحق وتسخن الى درجة ١٥٥٥ ثم يطاد سطحها وتكسى في قوالب ثم تسخن الى ١٥٥٥.
- تستخدم لتشكيل حديد الزهر ولا تستخدم للحديد الصلب لأنه في الأفران لمصنعة الراسين بالحد القاطع ويؤدي لتلفه.
- تصل درجة حرارة القطع الى ١٥٥٥.

٤٦ الأضراف الخرزنية :

تكون من خليط من الأوكاسيد أهمها أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃)

- خواص المواد الخرزنية
- ← رخصتها
- ← ارتفاع درجة تحملها حتى ١١٥٥
- ← عزلها للحرارة مرتفع
- ← إنتاجها لسطح جيدة بسبب مقاومتها العالية للبري.

~~تستخدم~~ الخرزنية في تصنيع

- خزفيات الأوكاسيد لتثقيل حديد الصلب والحديد الزهر لونها وردي
- الخزفيات المعدنية لونها رمادي
- خزفيات الأوكاسيد والكربيدات لونها أسود

صفات الأضراف الخرزنية

- ← صلابة مرتفعة مصحوبة بمسامية أي مقاومة عالية للبري
- ← مقاومة تكون حفرات الناتجة عن احتكاك الراسين بسطح طرف القطع
- ← معامل الانتقال الحراري فيها منخفض لذلك لا تحتاج للتبريد
- ← مقاومتها للكسور نتائجها منيعة

٤٧ الأضراف الماسية

- ← عمرها يفوق الكربيدية بـ ٥٠ ضعف
- ← تكاليفها باهظة وصعبة الحصول عليها
- ← تحتاج لإعادة شحن أقل بمرات من الحدود الكربيدية
- ← تصل سرعة القطع لدرجة حرارة ١٨٥٥

- يتكون الماس من بلورات كربونية ولا يمكن استخدامه في تثقيل الحديد الزهر نظراً لارتفاع جودة القطع

ما هي نظرية الضغط و تآكل بين الخراطة و الفطام من حيث شكل الرأس

القطع هو إزالة طبقة من المعدن على شكل رأسين للحصول على مقطع ذات مواصفات عالية

الخراطة

- ضغط القلم على طبقة المعدن التزوية


و يشكل شدة مرونة ولدن

- زيادة استسواء اللدنة يزيد


الاهادات في الجزء التزوي

و عند زيادة الاهادات عند

المتانة يحدث التآكل و تتصلب الجزئيات على شكل رأسين






العشما



- تلامس قلم القطع المتحركة المرصنة للتثبيت
- ينزل قلم القطع في المنطقة المرصنة للمستوى
- زيادة الانقراض يؤدي للانقلاب على قوس تراكم المعدن
- يصنع اهادات العصب أكبر من قوس التراب

عدد أنواع الرأسين مع الرسم :



ما هي العوامل التي تحدد بها قابلية التثبيت ؟

- 1- معدل إزالة الرأسين مقدرة باللمتير فكعب بالدفقعة
- 2- درجة شدة الضغط المتصلب
- 3- عمر أداة الضغط
- 4- الطاقة المبذولة لا تجاوز عملية الضغط

ما هي المصادر التي تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة ؟

- 1- احتكاك الرأسين مع سطح أداة الضغط
- 2- عملية التثبيت اللة الذي يجعل على سطح المشغولة

ما هي مهام سوائل التبريد ؟

- 1- تقليل معامل الاحتكاك بين كل من الرأسين و المشغولة و أداة الضغط و بالتالي تقليل تولد حرارة
- 2- نقل كمية من الحرارة الموجودة في المشغولة و أداة الضغط أي تبريدها ما أسرعاً

احسب قدرة القطع عند خراطة عمود من صلب الاشادات الكربوني معامل القطع بالنسبة له $K = 160 \text{ Kg/mm}^2$

ساعة القطع الرض للطبقة المزروعة $f = t \cdot S = 5 \times 0.4 = 2 \text{ mm}^2$

$D = 50 \text{ mm}$
 $n = 120 \text{ rpm}$
 $S = 0.4 \text{ mm}$
 $t = 5 \text{ mm}$

قوة القطع $P_z = K \cdot f = 320 \text{ kg}$; سرعة القطع

$V = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{\pi \times 50 \times 120}{1000} = 30 \text{ m/min}$

قدرة القطع


$N_e = \frac{P_z \cdot v}{60 \times 10^2} = \frac{320 \times 30}{60 \times 10^2} = 1.57 \text{ Kw}$

ماهي العوامل التي تتعلق بها سرعة القطع في الخراطة ؟

- 1- الخواص الميكانيكية للمضلة .
- 2- خواص قلم القطع ونوعية مادته .
- 3- زوايا الجليخ قلم القطع .
- 4- معدلات القطع (عمق القطع ، التغذية) .
- 5- وسائل التبريد المستخدمة .

عدد مع الشرع والرسم زوايا القطع في الخراطة :

مثال : \leftarrow مستوى القطع : المستوي المماس لسطح القطع والمار عبر الحد القاطع الرئيسي
 \leftarrow مستوى الاساسي : المستوي الموازي للتغذية



تقسم زوايا القطع الى زوايا رئيسية وهي زاوية الجرف - اللوص - الرقة - القطع
 والى زوايا مساعدة وهي زاوية الاقتراب الاعمية و زاوية ميل الحد القاطع
 زاوية الجرف الرئيسية α :

محصورة بين السطح الامامي لقلم القطع والمستوي العمودي على مستوي القطع والمار عبر الحد القاطع الرئيسي

- زيادة زاوية الجرف \rightarrow تقليل تشوه الجزى المزروع
- \leftarrow تحسين ظروف القطع
- \leftarrow تقليل قوة القطع والقدرة
- \leftarrow يصبح السطح المرصن للتشغيل أكثر نعومة
- \leftarrow اصناف الحد القاطع وقلة متانتها

ماهي الخواص الواجب توفرها في مواد التبريد ؟

- ١- خواصها تبريدية عالية
- ٢- خواصها تزلزلية عالية
- ٣- خواصها واضحة من الصرا
- ٤- ان لا تكون متارة رصمة العالين
- ٥- امكانية تخزينها لفترة طويلة دون ان تلتف
- ٦- ان تكون لها خواصا سخلاية عالية
- ٧- ان لا تؤثر في الاجزاء المولدة لآلات التفتيل
- ٨- اقتصادية
- ٩- ان تساعد على جودة السطح المنقل وتقلل من الطاقة السدنة
- ١٠- ان تمنع الضفاف او النفاخ الراشي بالمستولة ا ز اداة القطع.

ماهي الاجزاء التي تكون منها الخزينة ؟

- ١- المرك الكهربائي : تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية ونقلها الى عمود الحركة عن طريق السيور والمسنات
- ٢- الفرس : لتكبي اجزاء الخزينة عليه ويمنع من هديد الزهر
- ٣- مزاب الرأس : لتثبيت المشغولات التي يجري تشغيلها وتنقل الحركة اليه عن طريق عمود الدوران ولحوي علبه الحركة
- ٤- علبه التديج : تتوأم نقل الحركة الدورانية الى عمود السحب وذلك ببنية الحصول على التقلدية المطلوبة
- ٥- الراسمة : تؤمن حركة التقلدية الرئيسية وانتقالات قلم القطع المثبت عليها
- ٦- العقاد : مهمته تحويل الحركة الدورانية لعمود السحب الى حركة الراسمة المستقيمة

ماهي خاصية التفتيل في الخزينة ؟

١- السطح المرصن للتفتيل : السطح الذي ينتزع منه الرأس

٢- السطح المنقل : الذي يفتل عليه بعد التفتيل

٣- سطح القطع : هو السطح الذي يرسم الحد القاطع الرئيسي للقلم على سطح المشغولة

٤- سرعة القطع : مقدار انتقال الحد القاطع باتجاه الحركة الرئيسية

٥- التديج : مقدار انتقال الحد القاطع خلال دوران المشغولة دورة واحدة mm/R

٦- عمق القطع : طبقة المعدن المتزوجة فذلك مشروط واحد $t = \frac{P-d}{2}$

٧- عرض الجزء المتردد b : المسافة بين السطح المرصن للتفتيل والسطح المنقل $b = \frac{t}{\sin \phi}$

٨- سماكة الجزء المتردد a : هو المسافة بين وجهين متقابلين للحد القاطع فذلك دوران المشغولة دورة واحدة $a = s \cdot \sin \phi$

٩- مساحة المقطع العرضي للجزء المتردد F : $F = a \cdot b = t \cdot s$

١٠- زمن التفتيل الأساسي : $T_p = \frac{L}{s \cdot n}$

١١- قدرة التفتيل : $M_{sp} = 97400 \frac{N \cdot m \cdot s}{n}$

١٢- $N_e = \frac{P_2 \cdot \nu}{60 \cdot 102}$



١٣ زاوية الخوص الرئيسية :

- محصورة بين السطح الخلفي لقلم القلم ومستوي القطع ومعها تقابل الامتلاك بين السطح الخلفي لقلم القلم والسطح المسنولة
- اذا كانت هذه الزاوية صغيرة فان درجة حرارة القلم سوف تزداد وبالتالي يزداد تآكل القلم
 - عند التجميل النهائي تكون هذه الزاوية كبيرة ولكن قلم القلم مستقر من لقوة أكبر وبالتالي فلة سناطة
 - التقديية هي المائل الرئيسي لتقدير مقدار زاوية الخوص

١٤ زاوية الاقتراب الرئيسية :

- محصورة بين سقاط الحد القاطع الرئيسي على المستوي الرئيسي واتجاه التقديية
- يؤدي نقصها نهالي
- مضان سماكة الجزء المتزرج وزيادة عرضته
 - تنوزع الحرارة الناتجة عن القطع على طول أكبر من الحد القاطع
 - زيادة قوة التظم وعرضها القوي المحورية
 - انخفاض جودة السطح المنقل وذلك بسبب اخناذ القطع الطويلة راهترازها.

١٥ زاوية الاقتراب المساعدة :

- محصورة بين سقاط الحد القاطع المساعد على المستوي الرئيسي واتجاه التقديية وتعمل على تقليل الامتلاك بين السطح الخلفي للقلم والسطح المسنولة ان نقصها يودي الى زيادة صنفط القطعة وبالتالي الصترازات
- ١٥ زاوية الشفة B ١٦ زاوية القطع K ١٧ زاوية رأس قلم القلم (٤٦) ١٨ زاوية ميل الحد القاطع الرئيسي L

ماهي شروط ترتيب قلم القلم في الخراطة ؟

- ١- يجب ان يكون قلم القلم منطبقاً على محور السنولة (سنطرة)
- ٢- ان يكون جسم القلم عمودياً على المحور
- ٣- عدم تطابق القلم مع محور السنولة يؤثر على زاوية الجرف والخوص وعدم التقاعد يؤثر على زاوية الاقتراب والمساعدة والاضعية

كيف نافظ على قلم القلم ؟

- ١- تبيت القلم بامله بشكل صحيح
- ٢- التبريد طالما ييب القلم بالقلم
- ٣- عدم تعرض القلم للتآكل الشديد
- ٤- مضا التقديية قبل ايقاف الآلة ثم سحب القلم وبعد ذلك توقف الآلة



خارجاً من قوسه قمة القلم أعلى أو أخفض من محور الدنتين




أقصى في
المزاحة الداخلية



أعلى من المحور
في المزاحة الداخلية



قمة القلم أخفض من المحور
نقل زاوية البرفر من زاوية
المحور والقطع وتكافؤي فأول
الباد القلم من السنتون



قمة القلم أعلى من المحور
تزداد زاوية البرفر ونسبة زاوية
المحور وتقتصر ظروف القطع بسبب
انسياب الرأس وتقليل الاحتكاك
وزيادة قوة القطع أما سادتها حتى
التنازل العكس وزيادة الاحتكاك سطح المطبق
لقلم القطع والعكس المرصده للتشيل

ما هي الامساك المركبة في تبت السفولات ؟



1. الذنبت
ذبت خراب الرأس تدور مع محور الدوران والقطعة المراد تبتها
ذبت خراب الذيل ثابتة لا تحرك في الخلب الأسيان.
سبب تبا كل ذبت خراب الذيل تزود نهايتها أحياناً بالكربيد السنت.
من الأملح استخدام الذنبت الدوارة.

2. الظروف السهلة :
حركة الفوك الأربعة للنتلة تسع تبت القطع ذات الشكل الغير تماثل أما التلائية الفوك حركة امداتها تؤدي
الى حركة مماثلة للفكس الأخرين وفي النهاية الحصول على تمرکز ذاتي

3. التماثل :


تبت القطع الطولية الرصية التي يزيد طولها عن قطرها بدوامة والتي تفتي تحت تأثير دورتها.
- التماثل الثابتة تستخدم لضخ النهايات والطور الطرفية للقطع الطولية
- التماثل الحركة تستخدم عند الخراطة الانهائية للقطع الطولية ويكون لها قنجان للربط فقط. وجبت على حرية الرسمة

4. الصنية :

قرص من الحديد الصلب الزهر لها نهاية ترتبط مع محور الدوران وغالباً ما تكون ملولبة وتزود ببعض الجاري والتعوب

5. الزوايا

6. الشياقات :




تستخدم في الحالات التي تكون القطعة المتصلة قوي
على تعوب ويكون سطح المراد حقله معازي
تماماً لحا ور هذه التعوب

ماهي الصيوب الناتجة عن الخراطة الاسطوانية ؟

- ١- شقيل القطعة من جانب واحد وبقيد الطرف الاخر بدون شقيل سببه نوعية العمولة
- ٢- عدم دقة المقاييس النهائية للسطح المنقل وذلك سبب الخطأ في القياس بعد الشوط الاول
- ٣- عدم اسطوانية السطح المنقل وذلك سبب زحزحة خراب الذيل بالنسبة لذنبه لمراتب الرأس
- ٤- الحصول على شكل بيضوي بعد الشقيل سبب تآكل حود الدوران او كراسي الخيل تحت الامتلاك المستمر
- ٥- جودة السطح المنقل غير مطابقة للجودة المطلوبة.


ماهي الصيوب الناتجة عن الخراطة الجانبية ؟

- ١- بقاء قسم من السطح الجانبي بدون شقيل
- ٢- عدم استواء السطح الجانبي




- ٣- تذبذب السطح الجانبي بشكل غير صحيح بالنسبة لمحور الذنب.

ماهي الصيوب الناتجة عن فراطة العضل والمجاري ؟





- ١- وضع المجرى غير صحيح، بالنسبة لطول القطعة
- ٢- عرض المجرى أكبر أو أصغر من الحد المطلوب
- ٣- عمق المجرى أكبر أو أصغر من الحد المطلوب
- ٤- طول القطعة المضروبة غير صحيح
- ٥- جودة سطح المجرى أو السطح الجانبي للقطعة المضروبة غير كافية.

ماهي الصيوب الناتجة عن المركزة ؟



- ١- زوايا الخروط أكبر أو أقل من 90° فان النقب يكون غير صحيح
- ٢- طول الجزء المخروطي أكبر من طول قطر العمولة



- ٣- اذا كان النقب المركزي متزامناً بالنسبة لمحور القطعة
- ٤- محور النقب المركزي متزامناً عن محور العمولة

لنقب هذه الصيوب

- ← أن يكون النقب المركزي متزامناً بأبعاد قياسية موافقة للأبعاد المقعدة عالمياً
- ← أن يكون الخروط المركزي شعولاً بزواوية 90° ودواستواء جيد
- ← يجب شقيل الطرف الجانبية باستواء جيد وبشكل متوحد تماماً على محور العمولة

متى تستخدم الخراطة الداخلية ولماذا تعد صعبة وماهي الصيوب الناتجة عنها ؟

- تستخدم لهذه الطريقة عندما لا تؤمن عمليات التثبيت مناسبة مناسبة للسطح وعند عدم توفر متقيد حسب القطر المطلوب
- بعد هذه العملية صعبة لأن مقاس القطع الرضوي لطم القطع يجب أن يكون أقل بكثير من قطر القالب وعدم إمكانية العمل
من مرحلة العملية لأنها تحدث داخلاً.

عيوب الخراطة الداخلية :

- 1- تباد جزء من سطح القوالب بعد التشغيل (تنتج المشغولة بشكل قاطب - السطح أقل من المطلوب)
- 2- جودة غير كافية (الاستخدام القاطب لطم القطع - التثبيت الغير صحيح لطم القطع - تقويم قلم القطع للبرق - زيادة مدون القطع الجوده غير كافية)
- 3- قطر القالب قاطب
- 4- سطح القالب المنفل غير دائري وذلك بسبب رقة المشغولة وبنظف فتوك التثبيت عليها

تحدث عن الطرق التي تمكنا من الحصول على سطح مخروطية

1 استخدام قلم عرضي : عندما يكون طول المخروط المطلوب لا يزيد عن 20 mm - تحصل زيادة في قوى القطع

2 استخدام المطرقة المخروطية (ادارتها بزواوية (20- 40) وهي زاوية ميل المخروط) فنتا زب :


- السرعة وسهولة منبظها .
- بعد المطرقة مهازا اصنامياً ملحقاً بالمخروطية وسلامة لتقريبنا صرا المخروطية
- دقة القاييس
- إمكانية اتتج العملية بالكامل .
- إمكانية تشغيل الطوح الداخلية أو الخارجية كالي حدسواد .

3 ادارة الجزء العلوي للرأسية بزواوية ميل المخروط عندما تكون أقل من 40 درجة عيوبها :

- صعوبة أنتها .
- لا تستخدم الا عند الخارجيط العصرية .

4 زمزومة جسم غراب الذي عرضياً وكها حالتين :

عيوبها : لا يمكن اجراء خراطة داخلية
تأكل الدتتين والقوب المركزية بجمه الخراف الذتتين




ماهي الصيوب الناتجة عن الخراطة التشكيلية ؟

زقلام التشكيل ذات شكل غير صحيح
استخدام القاطب للأقلام
أخذ المشغولة
التثبيت القاطب للعلم
الخلوص في العناصر الكيمائية
مذممة نقل الحرارة

عدم المغومة الكافية
الافتقار القاطب للزوايا البرق
المقدية أكبر من الحد المسموح به
الانتراز العلم أثناء القطع
صلادة المشغولة العالية
التثبيت القاطب للعلم

ماهي الطريقة التي يمكننا من تقليل السطح الاتركزية؟



حطه


سيتج على السطح المتغل المراد عمله تقبان
مركزيان سيجدان عن بعضهما المسافة التي شاري
الاختلاف المركزي (C)

ماهي الصوب الناتجة عن قطع اللولب بواسطة قلم القطع؟

- 1- عدم دقة أبعاد اللولب
- 2- عدم صحة الشكل الجانبي للولب .
- 3- جودة سطح اللولب الناتج غير كافية .


ماهي العوامل المؤثرة بجودة السطح المتغل في الخراطة؟

- تحت القطع : لا يرتك أثراً كبيراً لكن يهدم
- تأثير زاوية الجرف : كلما ازدادت هذه الزاوية قل الامتكان
بين السطح الامامي للقلم والراس ويزيد نفوذة السطح
- تأثير زاوية الخوص : عندما تكون صغيرة بين 1- 1
- تأثير زاوية الاقتراب : تزداد الخشونة بازديادها
- تأثير البنية الذرية : عند زيادة سرعة القطع يقل تأثيرها
- الاستواء الغير صحيح للمد الفاطم - وصفيحة التيت - نظام القطع
سوائل التبريد والتزييت



سرعة القطع :

أكثر جبالاً لتقرن الخشونة لعدة
عند السرعة 20 m/min



المعدية

أكثر من 0.2 تترك جبالاً
كبيراً من الخشونة

عدد أنواع الخارط مع الفرق بينها ومثال على استخدامها :

- 1- الخارط الرأسية : تدور بجل عمودي على طاولة التيت و ليس كما خراب ذيل (تشكيل مجرى حركات الاقتراب الداهي)
- 2- المهمة : لا يوجد خراب ذيل (خراطة المشغولات ذات الأقطار الكبيرة والسماتان القليلة)
- 3- مقدة احلام القطع : تستخدم في الانتاج الكمي .
- 4- البرصية : تحوي على راسي لجوي دوار بدل خراب الذيل (تستخدم للإنتاج الكمي والمتاثل)
- 5- الأوتوماتيكية : العملية مؤتمتة بالكامل
- 6- الأوتوماتيكية : للإنتاج الكمي لارتفاع تكاليفها

بوصة = 25.4 mm

سؤال:

المطلوب اختيار سنن التثبيت لخراطة لولب مقلونه $\frac{1}{12}$ بوصة وفضوة لولب الحديدية $\frac{1}{4}$

$$i = \frac{S_{th}}{S_g} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{6} = \frac{1 \times 20}{2 \times 20} \times \frac{4 \times 25}{5 \times 25}$$

الشرط الأول: $Z_1 + Z_2 > Z_3 + 15$

غير صحيح $60 > 115$

$$\frac{20}{40} \times \frac{100}{225} = \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2 \cdot Z_4}$$

حيث يتبدل اختيار عدد الاسنان

$$\frac{4}{12} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1 \times 20}{2 \times 20} \times \frac{2 \times 15}{3 \times 15} = \frac{20}{40} \times \frac{30}{45}$$

السنن القائدة $Z_1 = 20$

$Z_3 = 100$

السنن المقودة

$Z_2 = 40$

$Z_4 = 125$

$\Rightarrow 50 > 55$



$Z_3 + Z_4 > Z_2 + 15$

$85 > 15$

يراد تصنيع القطعة المجددة بالشكل وهي عبارة عن كواب ذي شفة والطلوب:


1- ا رسم الخطة المتصلة

2- حدد أدوات القطع والتثبيت والقياس المستخدمة




3- نسبة قطر اسطوانة كما تته لولب القطعة المراد صنعها ولكن بزيادة قليلة هذا اجل التثبيت والفضة كما تته القطر

4- بواسطة أداة ضبط الجاري يتم بالحصول على الطول للطلوب ولكن تزيد عليه 1 mm لاجل التثبيت




5- التثبيت وهي عملية خراطة جانبية




6- خراطة اسطوانية


لصبي القطر 60 وعلى طول 80 ثم تغلب القطعة لتضلل على طول 14 ويبنى القطر ثم التثبيت




7- تثبيت البرش الصغير




8- تثبيت البرش الكبير باقطر من القطر المطلوب



9- التثبيت حتى الحصول على القطر المطلوب بواسطة الخراطة الرافطة



ما يتكون مقطع التفريز ؟



- ١- سطح الحرف (السطح الأمامي للسن) وهو السطح الذي ينساب عليه الرأس
- ٢- سطح الخلف (السطح الخلفي للسن) وهو السطح المقابل لسطح القطع
- ٣- ظهر السن وهو السطح الموصل لأحد الأسنان بعد السطح الأمامي
- ٤- المستوي الجانبي : سطح التفريز المتعام مع محوره
- ٥- المستوي المحوري : وهو المار عبر محور القطع وأحد الأسنان
- ٦- الحرف القاطع هو الخط الناتج عن تقاطع السطحين الأمامي والخلفي
- ٧- الحرف القاطع الرئيسي : هو الذي يقوم بإنجاز العمل الأساسي للقطع

ماهي العوامل المتبعة في تحديد اتجاه القطع في سطح التفريز ؟

- ١- أثناء تشغيل العمود الرئيسي ننظر من خلاله الى سطح التفريز فإذا كانت حركة دوران القطع مع عقارب الساعة فإن محور الدوران يعد يمينياً أما بالعكس فإنه يعد يسارياً. أما إذا نظرنا الى محور الدوران من اتجاه الطاولة فإن سطح التفريز اليميني يبعد الرأسين الى اليمين أما اليساري الى اليسار.
- ٢- أثناء تشغيل العمود الرئيسي للفارزة تنظر الى مقطع التفريز، اليميني يدور مع عقارب الساعة واليساري كعكسها.
- ٣- في الحالات العادية يدور محور الدوران الرئيسي الى اليسار في آلات التفريز الأفقية وإلى اليمين في الرأسية.

مطلوب تصنيف مقاطع التفريز :

- ١- حسب اتجاه السن
 - ذات أسنان قائمة
 - ذات أسنان مائلة
 - ذات أسنان ملزونية
 - ذات أسنان مختلفة الاتجاهات
- ٢- حسب تصميم السن
 - ذات أسنان مادة
 - ذات أسنان خلقة
- ٣- حسب البنية الداخلية
 - قطعة واحدة
 - تركيبية
 - ذات أسنان ملقحة
 - ذات رؤوس قابلة للفك
- ٤- حسب طريقة التثبيت
 - مقاطع تفريز مثبتة
 - مقاطع تفريز جانبية مزودة بساق مخروطية أو اسطوانية

تحدث عن سخذ مقاطع التفريز :

يبدأ سخذ مقاطع التفريز للمادة رصعي الحواف التي ملحت للضاظر على جودة السطح المنغل والقليل من القدرة ويعاد سخذ على آلات التفريز.

ماتتألف أنواع آلات التفريز وماتتألف ذات الركبة ؟

حسب حركة الطاولة تنقسم آلات التفريز الى (أفقية - رأسية - ذات أنحر من خامسة) تنقسم آلات التفريز ذات الركبة الى (الميكيل - الركبة - الطاولة - الحامل العلوي - المنزلفة المسترمنة)

ما هي عناصر عملية القطع بالتفريز؟

1- سرعة القطع: المسافة التي نقطعها أبعد نقطة من الحد القاطع لسن عن محور القطع في دقيقة m/min

$$v = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}$$

2- التغذية ← في دقيقة واحدة

دورة واحدة للقطع

لسن واحد من القطع

$$S = S_0 \cdot n$$

$$S_0 = S_z \cdot Z$$

$$S_z = \frac{S_0}{Z}$$

3- عرض التفريز

مألة:

مقطع تفريز كداسنانه (30) ويدور بسرعة (100 r.p.m) بتغذية قدرها $0,025 \text{ mm/Z}$ والطلب إيجاد قيمة التغذية لكل دورة والتغذية بالدقيقة

التغذية لكل دورة $\leftarrow S_0 = S_z \cdot Z = 0,025 \times 30 = 0,75 \text{ mm/R}$

التغذية في الدقيقة $\leftarrow S = S_0 \cdot n = 0,75 \times 100 = 75 \text{ mm/min}$

مألة

يتم تفريز شغولة من الصلب الانشائي $\sigma_b = 75 \text{ Kg/mm}^2$ ومقطع التفريز ذو الرص $B = 85 \text{ mm}$ وعمت القطع $t = 6 \text{ mm}$ وكانت التغذية $S = 65 \text{ mm/min}$ وقطر مقطع التفريز $D = 90 \text{ mm}$ وعرضه $B = 120 \text{ mm}$ وعدد أسنان سطح التفريز $Z = 8$ وعدد دوراته $n = 60 \text{ r.p.m}$ والردود $S = 0,8$

متوسط مساحة مقطع الراس

$$F_m = \frac{B \cdot t \cdot S_z \cdot Z}{\pi \cdot D} = \frac{85 \times 6 \times 0,135 \times 8}{3,14 \times 90} = 1,95 \text{ mm}^2$$

تحديد الجبرسمائة للرأس

$$a_{max} = S_z \times 2 \sqrt{\frac{t}{D} - \frac{t^2}{D^2}}$$

$$a_{max} = \frac{65 \times 2}{60 \times 8} \sqrt{\frac{6}{90} - \frac{36}{8100}}$$

$$a_{max} = 0,068 \text{ mm}$$

القدرة اللازمة لعملية التفريز

$$N_e = \frac{1,15 \times M_{sp} \times n}{716200}$$

حساب قوة القطع المحيطة

المحول على قيمة الضغط النومي من الجداول القياسية

$$F = F_m \cdot P = 1,95 \times 46 = 900 \text{ Kg}$$

عند الدوران

$$M_{sp} = \frac{F \cdot D}{2} = \frac{900 \times 90}{2} = 40500 \text{ Kg} \cdot \text{mm}$$

$$\Rightarrow N_e = \frac{1,15 \times 40500 \times 60}{716200} = 3,9 \text{ HP} \Rightarrow N_{mot} = \frac{N_e}{\eta} = \frac{3,9}{0,8} = 4,8 \text{ HP}$$

عدد الأساليب المنبقة في ربط المتولدة على آلة التفريز وما الأساليب المنبقة عن الربط بواسطة العواطف ؟

- ١- العواطف والأساليب والعواطف المنبقة هي يجب أن يكون لولب التيت للقامط أضرب ما يمكن للمتولة
 - ٢- كمثل على شكل حرف V
 - ٣- زوايا التيت
 - ٤- المناجل
 - ٥- بناط فاصبة
 - ٦- دلالة التيت
- يجب أن تستند القامط الى قالب استنادي له ارتفاع المتولة
يجب أن تستند جزء المتولة الموجود تحت القامط تماماً الى الطاولة
تربط سائر الربط في التفريز الغثن باحكام أما في الإجازي يكون هينياً

عدد مع انواع القيم :

- ١- الماسر: تقع المتولة بين جهاز السقيم وغراب الذيل وتكون المتولة متصلة بقصر السقيم عن طريق كلاب الادارة تحتوي القرص غالباً على 24 ثقب وبالتالي يتيم المتولات بتغييرات من مصاعفات 24
- ٢- التيرماسر: تكون المتولة متصلة بمجود السقيم الذي يدور بواسطة مرفق السقيم عبر فتحة من فتحات دودية تألف من لولب دودي ذي باب واحد وسن دودي ضيقه 40 سن
- ٣- السقيم التفاضلي: يستخدم عندما يتطلب الأمر قطع متتلك لا يوجد لها قرص بعدد ثقب مناسب. تتم ادارة قرص السقيم بواسطة طاقم من المتنتات فصل محور القرص لمجود المتولة


سألة:

طالوب تفريز سنن عدداً سنانه 71 س

الحل: $T' = 70$ لأنها أضرب رقم لا $T = 71$ ثم غنب عدد دورات المرفق $n_{cv} = \frac{40}{T} = \frac{12}{21}$ أي يجب أن يدور المرفق 12 ساعة بين الثقب من دائرة تحوي 21 نصيب (من الجدول هي الدائرة الأولى من القرص الثاني) ثم غنب عدد الأسنان القابلة للتبديل $L = \frac{40}{T'} - T = -\frac{14}{7}$ الإشارة السالبة تعني أن اتجاه دوران قسم السقيم كس دوران المرفق

كيف تتم عملية التفريز اللزوني ؟

من خلال تادية المتولة مركبتن (مركبة تغذية طولية بواسطة الطاولة - دورانة بواسطة رأس السقيم)



كيف يتم انتاج المتنتات الدودية ؟



التفريز المحطي يتطع تفريز يحدد له قطر اللولب الدودي وخطوتها بعدد أوجه يتم تصنيع هذا القطع مع السن الدودي المطلوب تصنيعه

- * التغذية القطرية تم اذا كانت زاوية الخطوة في اللولب الدودي أقل من 8°
- * التغذية الماسية تم اذا كانت زاوية الخطوة في اللولب الدودي أكثر من 8°

ماهي الصلابة التي يجب أن تتوفر بها آلات القطع ؟

- 1- أن تكون سرعة القطع مختلفة عن سرعة الرجوع في الحركة الترددية وذلك لتوفير الزمن والافتراس
- 2- أن تكون التثبيت متيناً وذلك للتغلب على الصدمات التي تفرضها أثناء القطع
- 3- إمكانية التحكم في ضبط طول المسار ونقطة بدايته ونهايته وتأمين معدلات القطع المناسبة


علا سبب كون حركة الرجوع سريعة لكل ما له متطة النظافة الميكانيكية والهيدروليكية مع الزم :




ان حركة الرجوع السريعة في المتطة النظافة الهيدروليكية سبب الفرق في المساحة الغفيلة على طرفي الكبس الحين واليسرى

ان حركة الرجوع السريعة بالمتطة النظافة الميكانيكية عن طريق الزاوية التي تقطع القوس الخارجى B A ميسر السرعة التي تقطع بها القوس الداخلى وبما ان القوس الداخلى مسافته اقل لذلك تكون حركة الرجوع سريعة

ماهي الطرق المستخدمة لتثبيت المسننات أثناء عملية القطع ؟




تتمتع بالهوصية وسهولة التثبيت وتكون المرنة أما الهيدروليكية العوائية أو ميكانيكية




أدوات التثبيت الاسفينة

تستخدم لتثبيت الأسطح التي لا تتمتع باستواء جيد




العوائط الخليلية




العوائط الحديدية

تستخدم على نظرية الروافع لذلك يجب أن يكون لولب التثبيت قريباً من القطعة لتلقى أكبر قوة ممكنة


توازن بين التمثل والتفريز والمزاحة من حيث مشوهة وتوشا القطع .



F_C : باتجاه الحركة الرئيسية
 F_R : باتجاه محوري على السطح المشد
 F_f :



R القوة التي يمكن أن تعمل على
 مركبة أفقية F_2 ورأسية F_1
 القوة السطحية وهي
 الهامة في الحسابات يمكن
~~تقسيم~~ F_2 و F_3 إلى
 المحاور على F



P_z : قوة القطع العمودية على
 محور المحونة و باتجاه الحركة الرئيسية
 F_x : القوة المحورية توافق التقوية
 P_y : القوة القطرية اتجاهها أفقي ومحوري
 على محور المحونة

توازن بين التمثل والتفريز والمزاحة والتولج من حيث الحركة الرئيسية والتقليد

الغضلة ذات الرتبة	التولج	التفريز	التصعب	المزاحة	
حركة الرتبة وقطع القطع	دورانية البهر	دورانية للقطع والتفريز	دورانية للثقب	دورانية للثتولة	الحركة الرئيسية
متقطعة سحور كامل وسحور غير كامل	دورانية وسليمة للثتولة	تردية للثتولة	تردية للثتولة	تردية سليمة للثتولة	التقليد

ما الغنوم العام لمالية التصيب ؟ تم عدد أنواع المناقب وما هي أجزاء الثقب اللزوني ؟

تتبل الثقب الاسطوانية با حتم اداة قطع كدور حوا محور معين حيث يبعد الحد الفاطح عن المحور نصف قطر الثقب

تقسم من حيث ضخيم الجزد القاصم
 - مناقب ملزونية
 - مناقب سبيمة
 - مناقب الثقب العميقة

تقسم من حيث الوظيفة
 - مناقب ملزونية
 - مناقب الثقب العميقة
 - مناقب الثقب الملصية
 - رؤوس التجويف

تألف القتب الحلزوني من :

* الجزء العامل : هو الجزء الزود بجاري لولبية وتألف من الأجزاء القاطمة

* الجزء القاطع : تألف من الحدود القاطمة الرئيسية - الحد الرصاني - حد الشريط والشرايط اللولبية

* الرقبة هي الجزء الواقع بين الجزء العامل وساق القتب

* الساق هو الجزء الموضعا لتثبيت القتب الحلزوني

* الموصل يلف عن التي من عود الدوران للقتب

زوايا القتب :

١- زاوية رأس القتب 24° ($118^\circ - 116^\circ$) تتساها الحدود القاطمة الرئيسية

٢- زاوية ميل الحد القاطع الرصاني 4° ($55^\circ - 50^\circ$) تقع بين الحد القاطع الرئيسي والحد الرصاني

٣- زاوية الجاري اللولبية : ($48^\circ - 40^\circ$) محصورة بين محور القتب

و ماسا الخط اللولبي كل سطح القطر الخازمي للقتب

محدث ما تفرقه عن متاقب الدافع والبنادق :

متاقب الدافع عبارة عن قضبان اسطوانية مصنوعة من الصلب الكربوني وقد قطع على النهاية الأمامية بحيث يكون السطح المتكامل أعلى من المركز بمقدار ($0.2 - 0.5$) ولتاقب الدافع هدين قاطعين :

- حد قاطع رئيسي موجه نحو مركز القتب بزاوية 10°

- حد قاطع مساعد لجعل بزاوية 8°



ان الزاوية الخلفية α يتم تحديدها بحدود $10^\circ - 8^\circ$ وذلك

مهدف لتقليل الاحتكاك على السطح الخلفي للقتب

تستخدم هذه المتاقب للحصول على تقو بدميقة وملساء


ولكنها تتعب بصعوبة افرأع الرايش من القتب وكذلك

صعوبة التبريد



تستخدم لتقوية البنادق لتسهيل الثقب العميقة والتي تحتاج إلى دقة كبيرة ومظهرها لا يزيد عن 20nm
 وتتألف من مقبب البنادق من جزأين ← جزأين داخل يصنع غالباً من الصلب سريع التصلب
 ← الساق مجهزة بواسطة التام مع الجزأين العامل


يكون الساق على شكل الأنبوب وبواسطة ثقبه الداخلي يدخل سائل التبريد إلى الحدود القاطعة تحت ضغط عالي
 ويدفع الراس إلى قناة مخصصة لإزالة الراس تحت تأثير هذا الضغط.



ما هي الطرق المتبعة لتقوية الخواص التشغيلية للحدود القاطعة للمقابس؟


الطريقة الأولى:

التحيز الثاني المزود عند ما يكون له حدان قاطعان
 في البداية تشكل الحدود القاطعة المصيرة بزاوية (75° - 70°) ثم تشكل الحد القاطع
 الثاني الطويل ويجه هذا التشكيل المزود للحدود القاطعة بزيادة عرض الراس
 وتغص سماكته في الأجزاء الأكثر توتراً من الحد القاطع



الطريقة الثانية:

تحميد العتة العليا وبالتالي تقليل التغذية عند التقيب ويزداد طول الحد القاطع
 ويقلل الاجهاد على طول الحد القاطع ويزداد حر أداة القطع.
 في البداية تشكل الحدود المصيرة بزاوية 55° ثم الطولية ثم الطولية جداً
 لا يتكامل أثناء التحميد يجب مراعاة → أن تكون الحدود القاطعة متماثلة
 → أن تكون الحد المرهاني سميماً تماماً بزاوية 55° بالنسبة للحد القاطع



ما هي الحالات المؤدية لحدوث عيب النفوذ المنصب عن الاتجاه المطلوب؟

- 1- عند تقيب المستويات التي تكون سطوحها الجانبية غير متعادلة مع المحور
- 2- عند استخدام المقابس الطولية
- 3- عند استخدام مقابس ذات شحنة خاطئة وبخاصة عندما يكون أحدها أطول من الآخر
- 4- الثقب محوي على شوائب أو دفر
- 5- استخدام دلائل التثبيت بشكل خاطئ يؤدي إلى كسر أداة التقيب

ما هي الأمور الواجب اتخاذها عند تثبيت المستويات عند التثبيت ؟

- 1- أن يكون رأس أداة التثبيت منطبقاً تماماً مع مركز الثقب.
- 2- أن يؤمن التثبيت تماماً محيياً بين القطعة وأداة التثبيت.
- 3- أن يكون التثبيت متياً ومحمقاً لقاعدة التثبيت الصحيحة للثقب كما هو موضح في الدوران.

كذلك أنواع آلات التثبيت ثم اذكر ما يميز ذات العتبات الأمامية

- 1- آلة التثبيت ذات القائم
- 2- آلة التثبيت متعددة الأعمدة
- 3- مثبت الدف الصنف قطري
- 4- آلة التثبيت الجانبي
- 5- الأمامية
تصميم جاسر رصيف قاسية لدابة عالية من في الكتل العماد
دقة مرتفعة لجميع الأوزان والحامل.
سرعة عالية لسرعة الدارة 3000 RPM
قيم التحدية صغيرة 0.02mm
طاولة تتحرك في اعمدة طولية وعرضية مع إمكانات سرعة مسافة التردد