



مختبر الدوائر الكهربائية والقياس

أنواع أجهزة القياس ومعاييرتها

أمثلة على معايير القياس ومعاييرها

الوحدة التدريبية الثانية

أنواع أجهزة القياس ومعايرتها.

محتوى الوحدة

- تصنيف أجهزة القياس طبقاً لطرق إظهار القراءة (1- 1)
- ضبط أجهزة القياس ومعايرتها (2- 2)
- قراءة التدريج (3- 2)

هدف الوحدة

قدرة المتدرب على إن التمييز بين أنواع أجهزة القياس الكهربائية وأن يستطيع ضبطها وقراءة القيم المقاومة .

2) - 1) **تصنيف أجهزة القياس طبقاً لطرق إظهار القراءة :** Measuring Instrument

(زمن التطبيق : ساعة)

1 - **أجهزة القياس التناضيرية (Analog)**

وهي تصمم بمؤشر يتحرك على تدرج يبين القيمة أو القراءة المقاسة مباشرة مثل:

- جهاز قياس كل من الجهد والتيار والمقاومة(AC-DC) ويسمى (الأفوميتر) التماضي. كما هو موضح بالشكل (1-).


- جهاز قياس الجهد(الفولتمتر) كما هو موضح بالشكل (2-).

- جهاز قياس القدرة (الواط ميتر) كما هو موضح بالشكل (3-).


- جهاز قياس التيار(الأميتر) كما هو موضح بالشكل (4-)




شكل (2-2)



شكل (1-2)



شكل (4-2)



شكل (3-2)

2 - أجهزة القياس الرقمية (Digital) :

وهي أجهزة دقيقة جداً تظهر الكمية أو القيمة المقاسة على شاشة إلكترونية في صورة أرقام . مثل : - الجهاز متعدد القياسات الرقمي (Digital multimeters) كما موضح بالشكل (2-5) .



شكل (2-5)

3 - أجهزة القياس التكاملية :


وهي تكامل (تجمع) الكمية المقاسة خلال فترة زمنية محددة . مثل : جهاز قياس استهلاك الطاقة الكهربائية (العداد الكهربائي) كما هو موضح بالشكل (2-6) .



شكل (2-6)

4 - أجهزة القياس التسجيلية :

وهي عبارة عن مؤشر يرسم رسمًا بيانيًا على ورق حيث يمثل الكمية المقاسة المتغيرة مع الزمن . مثل : جهاز قياس القدرة في محطات التوليد الكهربائية ، كما هو موضح بالشكل (2-7) .



شكل(2-7)

(2-2) ضبط أجهزة القياس ومعايرتها : (زمن التطبيق : خمس ساعات)**أولاً : الأجهزة التناهيرية [ذات المؤشر]**

للحصول على قراءة سليمة للفيما المقاسة وللحفاظ على أجهزة القياس يجب الآتي:

1- تأكد من أن الجهاز المستخدم يناسب الكمية المراد قياسها .

2- قبل توصيل الجهاز تأكد من نوع التيار الذي يعمل عليه الجهاز من الرموز المرسومة على واجهة الجهاز .

	تيار متعدد ٣ أوجه		تيار متعدد ~		تيار مستمر —
--	-------------------	--	--------------	--	--------------

3- اضبط المؤشر على وضع الصفر إذا كان منحرفا عن مفتاح ضبط الصفر قبل القياس .

4- راعي وضع الجهاز الصحيح أثناء القياس وأخذ القراءة حتى تكون القراءة سليمة .

	وضع استخدام مائل بزاوية ϕ		وضع أفقي		وضع رأسي
--	--------------------------------	--	----------	--	----------

5- تأكد من توصيل الجهاز بقطبية صحيحة عند العمل على التيار المستمر .

6- تأكد من الطريقة الصحيحة لتوصيل جهاز القياس في الدائرة الكهربائية .

7- كلما اقترب توصيل جهاز القياس من نقطة التأرض كان التشغيل أكثر أمانا .

ضبط جهاز القياس المتعدد أغراض القياس [الأفومتر] ذي المؤشر Multimeter

يوضح شكل (2 - 8) أحد أجهزة الأفوميتر ذات المؤشر ولضبطها يراعى الآتي :



- 1 - يجب اختيار المدى أو مجال القياس measuring range حسب نوع الكمية المقاسة وقيمتها المتوقعة بحيث يقع انحراف المؤشر في الثلث الأخير من التدرج للحصول على قياس دقيق .
- 2 - يجب وضع مفتاح اختيار المدى على أعلى قيمة ثم اختيار المدى المناسب بعد ذلك
- 3 - يجب ضبط صفر المقاومة قبل قياسها وذلك بضبط مفتاح المدى [مجال القياس] على وضع المقاومة المختارة ثم يوصل طرفي الجهاز ببعض (قصر) فيتحرك المؤشر إلى وضع صفر المقاومة وإذا كان منحرفا عنه يضبط بمفتاح ضبط صفر المقاومة .
- 4 - عند قياس المقاومة إذا كان أمام وقوفات مفتاح مدى القياس $R \times 1$ تكون قراءة الأوم مباشرة $R \times 10$ تكون قراءة الأوم مضروبة في 10 وهكذا وإذا كان وضع واحد للمقاومة هكذا Ω تكون قراءة الأوم مباشرة من على التدرج .
- 5 - إذا تعذر ضبط المؤشر على صفر التدرج تستبدل البطارية الداخلية لجهاز القياس .

ثانياً: أجهزة القياس الرقمي (Digital)

أغلب الأجهزة الرقمية أجهزة متعددة القياسات وتمتاز بدققتها العالية وتحتفل إمكانات القياس من حيث النوع والكمية المراد قياسها حسب طراز الجهاز ورغم ذلك تتشابه أغلب هذه الأجهزة في عملية ضبطها قبل استعمالها في اختبار الدوائر ، والشكل (2 - 9) يوضح أحد هذه الأجهزة ولضبطه قبل الاستخدام يجب التعرف على الآتي :



1 - مفاتيح التحكم

لهذا المفتاح وظيفتان :



- أ - للتغيير من AC إلى DC للجهود والتيارات والعكس .
- ب - للتغيير من تواصل الصوت أثناء اختبار المقاومة إلى قياس المقاومة كجهاز أوميتر فقط .


ملحوظة : عند بداية تشغيل الجهاز يعمل أوتوماتيكيا على وضع AC للجهود والتيارات ووضع تواصل الصوت أثناء اختبار المقاومة .

مفتاح التغيير بين قراءة أقل قيمة وقراءة أقصى قيمة للقياس



ملاحظة : عند بداية تشغيل الجهاز يعمل أوتوماتيكيا على الوضع العادي ولقراءة أقل قيمة للقياس نضغط على هذا المفتاح ولقراءة أقصى قيمة نضغط مرة أخرى على نفس المفتاح

مفتاح إمساك أو حفظ القياس على شاشة الجهاز (تظل القراءة على الشاشة حتى بعد فصل أطراف الجهاز)



مفتاح التغيير من عمل المدى الآوتوماتيكي إلى عمل المدى اليدوي .



ملاحظة : - المقصود بالمدى ضبط القيمة العظمى لأرقام الشاشة
- عند بداية تشغيل الجهاز يعمل على المدى الآوتوماتيكي وبالضغط على هذا المفتاح يتحول إلى المدى اليدوي وللعودة إلى المدى الآوتوماتيكي قم بالضغط المستمر لفترة على نفس المفتاح .

مفتاح إضاءة خلفية الشاشة أو إطفائها .



- 3 - مفتاح اختيار الوضع (نوع القياس) :



وضع الإيقاف (إطفاء الجهاز)



وضع قياس جهد AC,DC حتى 600V [بمعاوقات عالية حتى 10MΩ]



وضع قياس جهد AC حتى 600V [Velec] بمعاوقات منخفضة حتى $270K\Omega$ وأيضا يمكن

قياس جهد DC

وضع قياس تردد الجهد حتى 200 KZ [Hz]

$\Omega / \cdot \cdot \cdot$

لهذا الوضع وظيفتان :

1 - الاختبار بالصوت المتواصل حتى مقاومة أقل من أو تساوي 40Ω وقياس مقاومة فقط حتى 400Ω .

2 - قياس المقاومة (كأوميتر) حتى $40M\Omega$

ملحوظة: عند تشغيل الجهاز وتحريك مفتاح الاختيار على هذا الوضع يعمل اختبار الصوت المتواصل وللتغيير إلى قياس المقاومة كأوميترقم بالضغط على مفتاح التحكم الأول

وضع اختبار الدايد Dlode



وضع قياس سعة المكثفات حتى $40\mu F$



وضع قياس تيارات AC,DC حتى 400mA [mA]

m A

وضع قياس تيارات AC,DC حتى 10A كحد أقصى [A]

A

ملحوظة :

القيم العظمى للكميات التي يمكن للأجهزة الرقمية قياسها تعرف من كتيبات الأجهزة وتعليماتها

3 - أطراف توصيل الجهاز :



للهذا الجهاز استخدم الطرفين **COM**, + للتوصل إلى كل الكميات الكهربائية التي يمكن للجهاز التعامل معها عدا قياس تيارات أكثر من 400 mA وحتى 10A كحد أقصى استخدم الطرفين **COM, 10A**

4 - إعداد وتوصيل الجهاز الرقمي المتعدد القياسات حسب الاستخدام :

أولاً : لقياس جهود **DC, AC** بمعاوقات عالية .

- 1 - وصل أطراف الجهاز بالتوازي مع الدائرة أو المكون محل الاختبار
- 2 - حرك مفتاح الاختيار إلى وضع **V** (كفولطميترا)
- 3 - يعمل الجهاز أوتوماتيكيا **AC** وبالضغط على مفتاح التحكم $\approx / =$ يتغير إلى **DC**
- 4 - يعمل الجهاز على وضع المدى الأوتوماتيك
- 5 - اقراء القيمة المقاسة
- 6 - عند الضرورة :

- اضغط على **HOLD** لإمساك القراءة

- اضغط على **RANGE** لاختيار المدى اليدوي

- اضغط على **MIN/MAX** لقراءة أقل أو أقصى قيم

- اضغط لإضافة خلفية الشاشة

- 7 - لقياس الجهد بمعاوقات منخفضة ، اتبع نفس الخطوات السابقة عدا أن يكون مفتاح الاختيار (خطوه رقم 2) على وضع **Velec**



ثانياً : لقياس المقاومة والاختبار بالصوت المتواصل:

-أبدا لا تختبر مقاومة الدائرة حية [الدائرة في حالة عمل ويمر بها تيار]

-افصل أحد أطراف المقاومة عند قياس قيمتها



1 - وصل أطراف الجهاز بالدائرة أو العنصر المراد اختباره

2 - حرك مفتاح الاختبار إلى وضع Ω

3 - اضغط مفتاح التحكم الأول لختبار بين استمرارية الصوت أثناء الاختبار أو قياس المقاومة فقط

4 - يعمل الجهاز على وضع المدى الأوتوماتيك

5 - اقراء القيمة المقاسة

6 - عند الضرورة :

-اضغط على **HOLD** لإمساك القراءة

-اضغط على **RANGE** لاختيار المدى اليدوي

-اضغط على **MIN/MAX** لقراءة أقل أو أقصى قيم

-اضغط لإضاءة خلفية الشاشة



ثالثا : لقياس تيارات AC,DC

افصل مفتاح الدائرة المراد اختبارها (قياس التيار) قبل توصيل الجهاز المتعدد القياسات



1 - وصل أطراف الجهاز بالتوالي لقياس التيار كالتالي :

أ - اختر الطرفين +, COM عند وضع mA لمفتاح الاختيار

ب - اختر الطرفين COM, 10A عند وضع 10A لمفتاح الاختيار

2 - حرك مفتاح الاختيار إلى وضع mA لقياس تيارات حتى 400mA أو وضع 10 A لقياس تيارات أعلى من 400mA وحتى 10A كحد أقصى

3 - يعمل الجهاز أوتوماتيكيا AC وبالضغط على مفتاح التحكم ≈ يغير إلى DC

4 -أغلق مفتاح الدائرة محل الاختيار لقياس التيار [الدائرة حية]

5 - يعمل الجهاز على وضع المدى الأوتوماتيك

6 - اقراء القيمة المقاسة

7 - عند الضرورة :

-اضغط على HOLD لإمساك القراءة

-اضغط على RANGE لاختيار المدى اليدوي

-اضغط على MIN/MAX لقراءة أقل أو أقصى قيم

-اضغط لإضاءة خلفية الشاشة





رابعاً : لقياس سعة المكثف :

- أ - أبداً لا تختبر سعة المكثفات والدائرة حية .
- ب - دائماً راع قطبية المكثفات الإلكترولية وتجنب لمسها أثناء القياس لحساسيتها أحياناً للحرارة 
- ج - فرغ شحنة المكثف قبل التعامل معه .

1 - وصل أطراف الجهاز بأطراف المكثف المراد قياس سعته

2 - حرك مفتاح الاختيار إلى وضع 

4 - يعمل الجهاز على وضع المدى الآوتوماتيك

6 - اقراء القيمة المقاسة

7 - عند الضرورة :

- اضغط على **HOLD** لإمساك القراءة

- اضغط على **RANGE** لاختيار المدى اليدوي

- اضغط على **MIN/MAX** لقراءة أقل أو أقصى قيم

- اضغط لإضاءة خلفية الشاشة

خامساً : لقياس الترددات :

- 1 - وصل أطراف الجهاز بالتوابي مع الدائرة محل الاختبار (المارد قياس ترددتها)
- 2 - حرك مفتاح الاختيار على وضع H_Z
- 3 - يعمل الجهاز على وضع المدى الآوتوماتيك

4 - اقراء القيمة المقاسة

5 - عند الضرورة :

-اضغط على **HOLD** لإمساك القراءة

-اضغط على **MIN/MAX** لقراءة أقل أو أقصى قيم


-اضغط لإضاءة خلفية الشاشة

سادساً : لاختبار الديايد :

أبداً لا تختبر الديايد والدائرة حية .



1 - وصل أطراف الجهاز على الديايد المراد اختباره (الديايد من العناصر التي تستخدمن في دوائر التقويم للتيار المتردد)



2 - حرك مفتاح الإخبار على وضع

3 - في حالة الاتجاه الأمامي توضح الشاشة قيمة الجهد على طرفي الوصلة (الديايد)

4 - في حالة الاتجاه العكسي توضح الشاشة جهد الدائرة المفتوحة .


(2-3) قراءة التدرج meter scale :

يجب أن يكون النظر للمؤشر من أعلى وعمود E عليه تماماً وينطبق المؤشر على صورته في المرآة إذا وجدت بالجهاز ونقرأ التدرج كالتالي :


1 - لدرج المعاير بوحدة قياس :

الدرج المعاير بوحدة قياس يمكن قراءته مباشرة حيث إن { **قيمة القياس = نتيجة القياس** }

مثال : اقرأ القيمة المقاسة للدرججين التاليين إذا تحرك المؤشر حتى انطبق على المتجة المرسوم



$$0.8 \text{ A} = I$$




$$165 \text{ V} = U$$

2 - تدريج علامات فقط :

مثل تدريج لجهاز متعدد القياسات حيث يتم اختيار نوع و مجال القياس المناسب من مفتاح المدى ثم يتم اختيار التدريج المناسب ويقرأ التدريج على هذا النحو:

$$\frac{\text{قيمة القياس} \times \text{مدى القياس}}{\text{نتيجة القياس}} = \frac{\text{عدد أقسام التدريج}}{\text{(العدد الأخير في التدريج)}}$$

مثال : سجل نتيجة القياس للتدريج التالي إذا تحرك المؤشر حتى انطبق على المتوجه المرسوم و كان مفتاح المجال على وضع 3A .




$$2A = \frac{3 \times 20}{30}$$

3 - التدريج غير المنتظم :

وفيه عدد تقسيمات القطاعات غير متساوية مثل تدريج المقاومة ولمعرفة قيمة الشرطة في أي قطاع نعرف قيمة القطاع ثم يقسم على عدد أقسام القطاع .

مثال : سجل نتيجة القياس للتدريج الموضح إذا تحرك المؤشر حتى انطبق على المتوجه المرسوم و كان مفتاح مجال القياس على وضع Ω .



$$50 = \frac{500}{10} \quad \text{إذاً قيمة الشرطة} = 500 \dots \dots \dots \quad \text{إذاً قيمة المقاسة} = 300\Omega = 6 \times 50$$

2) ملخص لما اشتملت عليه الوحدة :


- 1 - تصنیف أجهزة القياس حسب طرق إظهار القراءة إلى أجهزة تناظرية وأجهزة رقمية
- 2 - الأجهزة الرقمية سهلة الاستخدام وذات دقة كبيرة
- 3 - ضبط جهاز القياس قبل استخدامه للحصول على أفضل النتائج
- 4 - تنقسم التدريجات إلى تدريج معاير بوحدة وتدريج علامات فقط وتدريج غير منتظم .

(5-2) التمرين الذاتي :


س1: سجل القيمة المقاسة ووحدتها واسم الكمية وأقصى قيمة تقادس للتدريجات التالية ثم قارن بين إجابتك وإجابة التمرين .



شكل(3)




(2)



(1)

$$\begin{array}{c|c|c} \dots\dots\dots & = & \dots\dots\dots = \\ \dots\dots\dots & = & \dots\dots\dots = \\ \dots\dots\dots & = & \dots\dots\dots \end{array}$$

س2: سجل نتيجة القياس للتدريج التالي إذا تحرك المؤشر حتى انطبق على المتجه المرسوم و كان مفتاح مجال القياس على وضع Ω ؟



$$\dots\dots\dots =$$

..... =

..... =

2) نماذج تقييم الأداء (مستوى إجادة الجدارة)

1 - نموذج تقييم مستوى الأداء للمتدرب :

[يعبأ من قبل المتدرب]

				(✓)	(✗)
())		:	
					-1
					-2
					-3

النتيجة

إذا كان ناتج التقييم لا أو جزئياً أو غير قابل للتطبيق يعاد التدريب مرة أخرى بمساعدة المدرب

2 - نموذج تقييم مستوى الأداء للمدرب

[يعبأ عن طريق المدرب]

/ / :
3 : 2 : 1	
	10
	%80
	%100
	-1
	-2
	-3

ملحوظات
توقيع المدرب:

2- (تعليمات للمدرب :

- 1 - استخدم أجهزة القياس نفسها كوسيلة مساعدة للأنواع والتدريبات .
- 2 - اضبط أجهزة القياس المختلفة بنفسك أمام المتدرب وأجعل المتدرب يعيض الضبط لجميع الأجهزة
- 3 - جهاز القياس الرقمي (المتعدد أغراض القياس) ذو حساسية عالية ودقة كبيرة وسهولة في الاستعمال وأخذ القراءة لذلك يفضل استخدامه .
- 4 - على المدرب الإعداد والتحضير للدرس قبل حضور المتدربين .