

خطوط النقل والألياف البصرية

تركيبات الألياف البصرية واللحام



الوحدة السادسة: تركيبات الألياف البصرية واللحام

الجدارة: هي القدرة على التعرف على طرق آلية تركيب كيبلات الألياف البصرية وطرق إجراء اللحام لها.

الأهداف: عندما تكتمل هذه الوحدة تكون لدى المتدرب القدرة على أن:

- يعرف طريقة تركيب وتمديد كيبلات الألياف البصرية الخارجية.
- يعرف طريقة تركيب وتمديد كيبلات الألياف البصرية الداخلية.
- يدرس أنواع اللحام المستخدم لتوصيل الألياف البصرية.
- يتعرف على طريقة إجراء اللحام.
- يتعرف على خطوات القيام بعملية اللحام الكهربائي.
- يتعرف على عملية ربط الموصل على طرف الليف (Fiber Termination).

مستوى الاداء المطلوب: أن يصل المتدرب على إتقان الجداره بنسبة ٩٠٪

الوقت المتوقع للتدريب على الجداره: ٤ ساعات.

الوسائل المساعدة:

- السبورة.
- استخدام برنامج "Power Point" لعرض محاضرات تركيبات الألياف البصرية واللحام.

متطلبات الجداره:- أن يكون المتدرب ملماً بمحتوى الوحدة الخامسة.



تركيبات الألياف البصرية واللحام

Fiber Optic Installation and Splicing

مقدمة

كما أشرنا في الوحدة الرابعة فإن الكيبلات البصرية تتواجد بنوعين: الخارجية والداخلية حيث يختلف النوعان في التصميم ونوعية المواد الداخلة في التصنيع. إن أهم ما يميز الكيبلات الخارجية أن تكون متينة، قوية وذات درجة تحمل عالية للظروف الجوية أو أي تأثيرات خارجية أخرى، بينما تتميز الكيبلات الداخلية بدرجة عالية من المرونة مما يسهل تمديدها وتوصيلها داخل المبني والمنشآت وليس بالضرورة أن تكون قوية وصلبة. وكل نوع من أنواع الكيبلات يتطلب طرقاً وتقنيات مختلفة للقيام بالتركيبات. وتبعاً لما تم توضيحه في الوحدة الخامسة فإن عملية اللحام تعتبر التقنية الأساسية لربط وتوسيط الألياف البصرية معاً حيث نحصل على توصيل دائم وبفقد قليل نسبياً.

٦ - تركيبات الألياف البصرية Fiber Optic Installation

إن المقصود بتركيبات الألياف البصرية هو عملية تجهيز الكيبل ووضعه في مكانه المخصص بحيث يكون جاهزاً للاستخدام وإرسال المعلومات خلاله، وتتطلب عملية تركيب وبناء شبكات الاتصالات باستخدام الألياف البصرية إجراء الخطوات التالية:

- وضع الكيبل في مكانه المخصص.
- فحص جميع الخطوط (الألياف) داخل الكيبل بعد التركيب والتأكد من جاهزيتها.
- إجراء عملية اللحام.
- تحضير وتجهيز الكيبل للتوصيل مع جهاز الإرسال والاستقبال.

هناك نوعان من التركيبات تبعاً لنوع الكيبلات البصرية فالتركيبات الخارجية (Outdoor) تختص بالكيبلات الخارجية، والتركيبات الداخلية تختص بالكيبلات الداخلية (Indoor). وسوف ندرس طرق كل منها بالتفصيل في الجزء التالي


٦ - ١ التركيبات الخارجية للكيبل البصري

هناك نوعان من التركيبات الخارجية تبعاً لمكان تمديد الكيبل هما التركيبات تحت الأرض (Underground Installation) والتركيبات الهوائية (Aerial Installation) وهو الأكثر انتشاراً.

أ- تركيبات الكيبل المدفون تحت الأرض

يمكننا دفن الكيبل البصري مباشرة تحت الأرض أو وضعه داخل مجاري خاص (Duct) يكون مدفوناً تحت الأرض. تعتبر طريقة الدفن المباشر للكيبل هي الأنسب للمسافات الطويلة جداً عبر الدولة أو بين الدول. ويلزم لـ هذه التركيبات استخدام كيبلات ذات متانة عالية تحوي طبقة حماية معدنية واحدة على الأقل (Steel Armored Cables).

إن عملية وضع وتمديد الكيبل داخل المجاري الخاص (الشكل ٦ - ١) تعطيه حماية ووقاية إضافية من الظروف المحيطة، كذلك تسمح هذه الطريقة بإمكانية سحب الكيبل أو إضافة كيبلات جديدة دون الحاجة لإعادة الحفر. إن هذه الطريقة هي الأنسب في المناطق السكنية وتحت الشوارع المعبدة. عادة ما تصنع المجاري المخصصة لـ تركيبات الكيبل البصري من البلاستيك المقوى أو (PVC)، حيث يكون هناك مجاري رئيس وقد يحوي داخله مجاري داخلية (Inner Ducts).



الشكل (٦ - ١) المجاري الرئيسي والمجاري الداخلية

عند اختيار المجرى لوضع الكيبل داخله يجب مراعاة الشرط التالي:


$$d / D < 50\% \quad (6.1)$$

حيث - d ترمز إلى قطر الكيبل.

- D ترمز إلى قطر المجرى.

ب- التركيبات الهوائية Aerial Installation

عادة ما يتم القيام بالتركيبات الهوائية من خلال تثبيت الكيبل البصري المراد تركيبه مع حامل معدني يسمى (Steel Holder) والذي يكون مثبتاً بشكل قوي أو باستخدام الكيبلات الهوائية ذات التثبيت الذاتي (Self Supporting Fiber Optic Cable) مثل الكيبل ذو الشكل (8). يجب التأكيد على ضرورة أن يكون الكيبل الهوائي ذا درجة تحمل عالية للأحوال الجوية والإشعاعات المختلفة لكونه يتعرض بشكل مباشر لتلك التأثيرات، وعادة ما يتم استخدام تقنيات وطرق خاصة لقيام بإجراء التركيبات الهوائية أحدها المبين في الشكل (٦ - ٢).



الشكل (٦ - ٢) عملية التركيبات الهوائية

▪ ملاحظة حول سحب الكيبل (Pulling the Cable)

عند سحب الكيبل أثناء عملية التركيبات يجب مراعاة أن يتم سحب الكيبل من خلال عنصر التقوية فقط لأنه أكثر أجزاء الكيبل متانة وتحملاً ولا يجوز السحب من أي جزء آخر، وفي نفس الوقت يجب الانتباه إلى جهاز مراقبة الشد وهو ما يعرف بالدينامومتر (Dynamometer) وذلك لكي لا يتم تجاوز القيمة المسموح بها لشد الكيبل والتي تُعطى ضمن المواصفات الفنية له.

٦ - ٢ التركيبات الداخلية لكيبلات الألياف البصرية

Indoor Fiber Optic Cable Installation

هناك أكثر من طريقة لتركيب الكيبلات البصرية داخل المبني، إما بشكل مباشر (Directly) أو باستخدام الأنابيب البلاستيكية حيث يتم تمرير الكيبل من خلالها، أو باستخدام مسالك (ممارات) خاصة تمر من خلالها الكيبلات (Cable Trays)، حيث يتوجب التخطيط المسبق في مرحلة إعداد مخططات البناء لتحديد مسارات الكيبلات الداخلية. وفي حالة التمديدات المباشرة يجب استخدام كيبلات ذات درع معدني مقاومة للحرق ولتجنب حصول تمديدات لمسافة طويلة داخل المبني وخاصة بالقرب من الزوايا يجب وضع صناديق خاصة (Pull Boxes) لتسهيل عملية سحب الكيبل. وفي حالة الحاجة للتمديدات العمودية (Vertical Installation) يجب استخدام أدوات خاصة (Cable Risers) لرفع الكيبل عمودياً.

في كل الحالات السابقة يجب مراعاة مطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة في البلد المعنى (مثل مواصفات التمديدات الكهربائية، ومواصفات البناء المحلية).

■ إجراءات تركيب الكيبل Cable Installation Procedure

عادة ما يتم سحب وتمديد الكيبل داخل المبني بشكل يدوى، لكن وفي بعض الحالات الصعبة يمكننا الاستعانة بمواد خاصة تساعد في سهولة انزلاق الكيبل (Lubricant). قبل البدء يجب مراعاة شروط السلامة العامة واتباع الخطوات التالية:

١) تحديد وفتح جميع صناديق السحب، الأنابيب، وممارات الكيبلات والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

٢) يجب تركيب شريط السحب (Pull Tape) داخل الأنوب أو ممارات الكيبل.

٣) قبل البدء في تركيب الكيبل، يجب فحص جميع خطوط الكيبل والتأكد من صلاحيتها.



- ٤) يتم إيصال طرف السحب (Pulling Eye) ووصلة الريط (Swivel) مع الكيبل (مع عنصر التقوية تحديداً) تمهيداً لعملية السحب، مع التأكد من عدم وجود أي عائق للحركة.
- ٥) يتم ربط و توصيل شريط السحب مع وصلة الريط (Swivel).
- ٦) يتم سحب الكيبل يدوياً خلال أول مقطع ولغاية أول صندوق سحب مع مراعاة عدم تجاوز نصف قطر الانحناء المسموح به.
- ٧) يتم لف الكيبل على الأرض وبشكل رقم (8) لمنع حصول انجدال أو التواء.
- ٨) يجب إعادة الكيبل إلى صندوق السحب وسحبه من جديد باتجاه صندوق السحب الثاني وهذا حتى إكمال العمل المطلوب.
- ٩) يجب إبقاء طول معين (حوالي 6 أمتار) فائضاً احتياطياً من الكيبل عند كل طرف ولفه بطريقة لا تأخذ حيزاً كبيراً.
- ١٠) أخيراً، يجب فحص جميع الخطوط (الألياف) في الكيبل بعد التركيب للتأكد من صلاحيتها وعدم حصول أي خلل خلال عملية التركيبات.

نصائح وإرشادات Installation Recommendations

حتى نضمن أن تم التركيبات بالشكل الصحيح يجب دائماً التقيد بالتوصيات التالية:

- التخطيط المسبق يوفر الجهد والتكليف.
- إجراء دراسة أولية للمسارات التي سوف يتبعها الكيبل.
- الاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق المتعلقة بالمشروع.
- يجب سحب الكيبل من خلال عنصر التقوية فقط.
- يجب باستمرار مراقبة القوة التي يتعرض لها الكيبل أثناء السحب.
- يجب الإبقاء على الاتصال الثنائي بين الطرفين المشاركين في التركيبات.
- يجب الإبقاء على ألياف ومجاري داخلية احتياطية.



- يجب فحص كل كيبل قبل وبعد التركيبات.

- لا يجوز بتاتاً:

- السحب مباشرة من خلال الليف (لأن ذلك سوف يؤدي إلى قطعه).
- السماح بحصول لفات حادة، أو ثني حاد أو عُقد.
- تجاوز قيمة الشد القصوى المسموح بها.
- تجاوز نصف قطر الانحناء المسموح به.
- تجاوز أعلى ارتفاع مسموح به.

٦ - ٢ لحام الألياف البصرية Fiber Splicing

تعتبر عملية اللحام التقنية الأساسية لربط وتوصيل الألياف البصرية معاً، حيث نحصل على توصيل دائم وبفقد قليل نسبياً. عادة ما يلزمنا اللحام في الحالتين التاليتين:

- في حالة توصيل كيبل مع آخر للحصول على الطول المطلوب وتسمى (Midspan).
- في حالة لحام وصلة مصنوعية جاهزة (Pigtail Assembly) مثبتة على طرفها وصلة جاهزة من المصنع مع الليف المعنى.

وهنالك أكثر من نوع من اللحام منها: اللحام الكهربائي (Fusion Splicing) وذلك باستخدام أجهزة لحام خاصة للألياف البصرية، اللحام الميكانيكي (Mechanical Splicing) وذلك باستخدام قطع وأدوات تصمم خصيصاً لذلك، لكن أكثر الأنواع انتشاراً هو اللحام الكهربائي. مع ملاحظة إمكانية استخدام اللحام الكيميائي (Chemical Splicing) في حالة الألياف البلاستيكية (POF).

وهنالك العديد من الملاحظات التي يجب الانتباه لها عند القيام بعملية اللحام وهي:

ملحوظة ١: في حالة الكيبلات ذات العدد القليل من الألياف، يفضل استخدام الوصلات بدلاً من اللحام.

ملحوظة ٢: عمليات اللحام للكيبلات الخارجية عادة ما تتم داخل عربة خاصة مجهزة (Splice Van) وذلك لحماية الألياف والأجهزة من الظروف المحيطة.



ملحوظة ٣ : خلال عملية التركيبات، يجب إبقاء طول إضافي للتمكن من إيصال الكيبل المراد إجراء اللحام له إلى العريبة (Van) الخاصة بذلك.


ملحوظة ٤ : يجب إجراء عملية اللحام على طاولة كبيرة، ونظيفة، مع توفر مساحة كافية للكيبل والأجهزة المستخدمة.

ملحوظة ٥ : يتكون فريق العمل لإجراء عملية اللحام من فنيين اثنين: أحدهما يقوم بعملية اللحام والآخر يقوم بالقياسات الازمة.


٦ - ٢ - ١ إجراءات اللحام Splicing Procedure

للقيام بعملية لحام الليف البصري يلزم اتخاذ الخطوات التالية وبالترتيب:

١. تحديد جميع الألياف المراد لحامها.
٢. إزالة (تعريبة) الغلاف الخارجي للكيبل (حوالى ٣ متر) للكشف عن الألياف المغطاة أو الأنابيب التي تحوي الألياف (انظر الشكل ٦ - ٣).
٣. في حالة الكيبل ذي الأنبوب الواقي، يجب إزالة ٢ متر من الأنبوب الواقي للكشف عن الألياف التي بداخله (انظر الشكل ٦ - ٤).
٤. بدقة وحذر يتم تنظيف جميع الألياف التي بداخل الأنبوب من الجل إن وجد.
٥. يتم تأمين طرف الأنبوب الواقي إلى وعاء اللحام ثم توضع الألياف المنفردة عن بعضها البعض على طاولة اللحام. وبنفس الطريقة تتم إزالة وتنظيف جميع الأنابيب الأخرى الموجودة في الكيبل.



الشكل (٦ - ٣) إزالة الغلاف والقياسات المصاحبة




الشكل (٦ - ٤) طريقة إزالة الطبقات التي تغلف الليف

٦. تحديد الليف المراد إجراء عملية اللحام عليه، والبدء في إزالة الغلاف الأولي المحيط به (Coating) بطول 5 سنتيمترات وذلك باستخدام الأداة المخصصة لذلك. في حالة كون الليف محمياً بطبقة غلاف أخرى (Buffer) يجب إزالتها وبطول (5) سنتيمترات أيضاً.

٧. يتم بحذر شديد القيام بتقطيف الليف المعري (الشكل ٦ - ٥)، وبعد التقطيف لا يجوز الإمساك بالليف المعري أو لمسه (يتم التقطيف بحركة أفقية وباتجاه واحد).


٨. التحضير لعملية صقل الليف باستخدام الأدوات الالزمة لذلك.




الشكل (٦ - ٥) عملية تنظيف الليف

٩. باستخدام أدوات صقل الليف تتم معالجة طرف الليف للحصول على واجهة مستوية دون ميلان أو خدوش للتقليل من فقد الضوء.
١٠. بنفس الطريقة الموضحة أعلاه، يتم عمل الخطوات السابقة (تعريّة، تنظيف، صقل) بقية الألياف الموجودة.
١١. (أ) في حالة اللحام الكهربائي، يجب وضع واقي اللحام على أحد الليفين ثم تستكمل عملية اللحام حيث يثبت الواقي فوق منطقة اللحام لحمايتها.
(ب) في حالة اللحام الميكانيكي، يتم وضع الليف في المكان المخصص له ويتم إكمال عملية اللحام حسب نوع وشكل قطعة اللحام الميكانيكي المستخدمة.
١٢. بعد إنتهاء عملية اللحام، يتم وضع الليف الذي تم لحمه في الوعاء الخاص بذلك (Splice Tray) أو باستخدام ولف الجزء الزائد من الليف بطريقة بيضاوية ومنتظمة (انظر الشكل ٦ - ٦).
١٣. بعد هذه المرحلة يتم فحص الليف باستخدام جهاز قياس القدرة (Power Meter) أو باستخدام جهاز اختبار الألياف البصرية (OTDR) وذلك للتأكد من سلامة إتمام عملية اللحام.
١٤. بعد إتمام عملية اللحام بنجاح لجميع الألياف يتم إغلاق الوعاء الخاص ووضعه في الخزانة المخصصة لذلك (Splice Enclosure) كما هو موضح في الشكل (٦ - ٧).

Splice Tray



الشكل (٦) الوعاء الخاص لوضع الألياف بعد اللحام



الشكل (٧) خزانة اللحام مثبتة على الحائط

١٥. يجب إعادة فحص الليف باستخدام جهاز قياس القدرة (Power Meter) أو (OTDR) من الاتجاهين.

١٦. إغلاق وثبت خزانة اللحام بعد التأكد من إتمام لحام جميع الألياف بنجاح.

٦ - ٢ - ٢ اللحام الكهربائي Fusion Splicing

يتم تفريز اللحام الكهربائي باستخدام جهاز اللحام الكهربائي (Fusion Splicer)، انظر الشكل (٦ - ٨)، وذلك بوضع أطراف الليفين المراد لحامهما بعد تهيئتهما (End Preparation) بشكل متقابل ومتقارب في المكان المخصص لهما. يقوم الجهاز بعملية معايرة الليفين حيث يمكن متابعة ذلك على الشاشة للحصول على أفضل وضعية تقابل لها مما يضمن جودة اللحام (بأقل فقد ممكن) بعد ذلك يقوم الجهاز بتوليد إشارة كهربائية عالية المجال ذات درجة حرارة عالية جداً تكفي لصهر زجاج الليفين من الطرفين وبذلك تتم عملية اللحام. وسيتم دراسته بالجزء العملي للمقرر.

تبين: من الممكن أن تتسبب الإشارة الكهربائية التي يولدها جهاز اللحام في حريق في حالة وجود غازات أو أية مواد قابلة للاشتعال



الشكل (٦ - ٨) جهاز اللحام الكهربائي

تتمتع أجهزة اللحام الحديثة بالكثير من المزايا والإمكانيات أهمها:



▪ لحام الألياف الأحادية المتعددة النمط.

▪ التعامل مع الكيبلات الأحادية المتعددة الألياف.

▪ إمكانية مشاهدة ومتابعة عملية اللحام على شاشة الجهاز.

▪ إمكانية حساب فقد المصاحب لعملية اللحام.

▪ تخزين البيانات والمعطيات.

▪ إمكانية التوصيل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

تعتبر هذه الأجهزة مبرمجة حيث تحوي داخلها على معالج (Microprocessor).

٦ - ٢ - ٣ اللحام الميكانيكي Mechanical Splicing


يستخدم اللحام الميكانيكي لربط وتوصيل ليفين بصريين وذلك بتشبيههما بطريقة تعتمد على نوع وشكل القطع المخصصة لذلك، كما يمكن استخدام أنواع خاصة من اللاصق (Glue) للمساعدة في التثبيت. وسوف نتعرف وباختصار على بعض الأنواع المستخدمة فيما يلي:

أ- اللحام الشعري Capillary Splice


يعتبر هذا النوع من أبسط الأنواع حيث يتم إدخال الليفين بعد تعریتهما من طرفي أنبوب مفرغ من الداخل بقياس رفيع جداً (شعري) (انظر الشكل ٦ - ٩) ويوضع اللاصق داخل الأنبوب للمساعدة في التثبيت.

ب- اللحام باستخدام الطوق المتحرك Rotary or Polished Ferrule Splice

بعد تعرية الليف البصري من طبقة الغلاف الأولى (Coating) يتم إدخال كل ليف بظوق (Ferrule) منفصل عن الآخر يتم صقل وتلميع طرفي الليفين للحصول على واجهة أمامية مصقوله بشكل جيد مما يقلل فقد عند توصيلهما. ثم يتم توصيل الطوقين مع بعضهما البعض باستخدام أنبوب أو غلاف مخصص لذلك (انظر الشكل ٦ - ١٠).




الشكل (٦ - ٩) توصيل الليفين باستخدام اللحام الشعري



الشكل (٦ - ١٠) اللحام باستخدام الطوق المتحرك

ج- اللحام الأخدودي شكل - V- Groove Splice

يتكون هذا النوع من اللحام من جزأين: الأول من قطعة علوية من السيلكون أو البلاستيك المقوّى فيها مجاير مستقيمة توضع فيها الألياف من الطرفين بشكل منتظم والثاني وهو الجزء العلوي ويكون عادة من البلاستيك حيث يوضع فوق الطبقة السفلية ويضغط بشكل دقيق ومناسب لتشبيت الألياف مقابلة لبعضها البعض الشكل (٦ - ١١). في بعض الحالات يمكن الاستعانة بمادة لاصقة المساعدة في التثبيت. إن الميزة الرئيسية لهذا النوع من اللحام هي إمكانية استخدامه للحام مجموعة من الألياف بشكل جماعي. وبشكل عام فإن فقد المراافق لعملية اللحام الميكانيكي تتراوح من ٠.١ dB إلى ١ dB وذلك اعتماداً على النوع والدقة في التنفيذ.



الشكل (٦ - ١١) اللحام الأخدودي شكل - V-

٦ - ٣ تثبيت الوصلات

Connector's Installation


يمكن أن يتم تثبيت الوصلات على طرف ليف بصري مفرد أو تثبيتها على طرف كيبل الألياف البصرية وتباعاً لذلك تختلف طرق التثبيت كالتالي:

٦ - ٣ - ١ تثبيت الوصلات على طرف الليف

هناك طريقتان لتثبيت الوصلات على نهاية الليف (Fiber Termination) :

أ - طريقة التوصيل الميداني Field-Installable Connector


تم عملية التثبيت بشكل يدوي حيث يجب تهيئه طرف الليف وتحضيره قبل التثبيت بنفس الطريقة المستخدمة في عملية اللحام. تستخدم في هذه الحالة أنواع معينة من الوصلات (انظر الشكل ٦ - ١٢) حسب ما يتواافق مع النظام وأجهزة القياس المستخدمة. إن الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هو عدم الحاجة إلى اللحام كما هو الحال في الطريقة الثانية، أما السلبية الرئيسية فهي الحاجة لوقت طويل للتنفيذ وعدم ملائمتها لليف أحادي النمط وذلك لصعوبة التنفيذ بسبب صغر قطر الibern.



الشكل (٦ - ١٢) طريقة التوصيل الميداني بدون لحام

بـ - طريقة الوصلة المصنوعية الجاهزة Pigtail Termination

حيث تكون الوصلة مجهزة مصنوعياً على قطعة من الليف بطول يصل إلى المتر الواحد يتم بعد ذلك وصلها إلى الليف الرئيسي عن طريق اللحام مما يضمن توصيل بفقد قليل وبوقت قليل. تعتبر هذه الطريقة الأنسب والأسرع في التنفيذ في حالة الليف أحادي النمط (انظر الشكل ٦ - ١٢). لكن من سلبيات هذه الطريقة: التكلفة العالية، وال الحاجة للحام، وال الحاجة لوعاء وصندوق خاصين لوضع الألياف بعد إتمام عملية اللحام.



الشكل (٦ - ١٢) طريقة الوصلة المصنوعية الجاهزة

٦ - ٣ - ٢ تثبيت الوصلات على طرف الكيبل البصري Cable Termination


أما في حالة التعامل مع الكيبل البصري، فهناك ثلاث طرق لتهيئة أطراف الألياف وتثبيت الوصلات عليها (Fiber Optic Cable Termination) :

أ- طريقة التثبيت بدون صندوق اللحام Termination Without Enclosure

تعتبر هذه الطريقة الأرخص والأبسط في التنفيذ، حيث يتم تثبيت الوصلة لكل ليف بصري داخل الكيبل (انظر الشكل "٦ - ١٢" بالفقرة السابقة). تستخدم هذه الطريقة بشكل رئيس مع الكيبلات الداخلية ذات العدد القليل من الألياف (أقل من ٦).

ب- طريقة التثبيت في صندوق اللحام Termination in a Splice Enclosure


تستخدم هذه الطريقة في الكيبلات ذات الأنابيب الواقي أو الكيبلات ذات الغلاف الواقي الصلب حيث يلزم في هذه الحالة استخداموصلات المصنوعة الجاهزة (انظر الشكل ٦ - ١٤).



الشكل (٦ - ١٤) طريقة التثبيت في صندوق اللحام

ج- طريقة التثبيت في لوحات التوزيع Patch Panel Termination

تعتبر هذه الطريقة الأكثر تظييماً وانتشاراً، حيث تسمح بسهولة وسرعة تحديد الليف المعنى والربط معه. ويمكننا تثبيت الوصلات للألياف إما عن طريق الوصلة المصنوعية أو طريقة التوصيل الميداني (انظر الشكل ٦ - ١٥).



الشكل (٦-١٥) طريقة التثبيت في لوحات التوزيع



تدريبات على الوحدة السادسة

تمرين ١ : اذكر مراحل التركيبات المعتمدة في تصميم وبناء أنظمة الاتصالات البصرية؟

تمرين ٢ : اذكر الميزات الإيجابية لتركيب الكيبل بطريقة الدفن وما الشروط الواجب توافرها في الكيبل؟

تمرين ٣ : عدد النصائح والإرشادات التي يجب التقيد بها عند إجراء عملية تركيب الكيبل؟

تمرين ٤ : عدد أهم الملاحظات السلبية والتي يجب تجنبها عند إجراء عملية تركيب الكيبل؟

تمرين ٥ : اشرح خطوات تهيئة نهاية الليف قبل البدء بعملية اللحام؟

تمرين ٦ : لديك كيبل بصري من النوع ذي الغلاف الواقي الضيق يحوي عشرة ألياف. اذكر خطوات القيام بلحامه مع كيبل آخر من نفس النوع؟

تمرين ٧ :وضح طريقة اللحام الأخدودي واذكر الميزة الإيجابية له؟

تمرين ٨ : عدد الميزات والإمكانيات التي يقوم بها جهاز اللحام الكهربائي؟

تمرين ٩ : اذكر السليميات الأساسية لطريقة الوصلة المصنوعية الجاهزة (Pigtail Termination)؟

تمرين ١٠ : بالرجوع إلى الإنترن特 قم بإعداد بحث عن أنواع اللحام الميكانيكي المستخدم؟

تمرين ١١ : بالرجوع إلى الإنترن特 قم بإعداد بحث عن المواصفات الفنية لجهاز اللحام الكهربائي؟

تمرين ١٢ : لديك كيبل بصري بقطر (20 mm) يراد تمديده داخل أنبوب بلاستيكي مخصص لذلك، أوجد القطر المفترض لهذا الأنبوب؟