

## **ورشة لف وصيانة المركبات الحثية ثلاثية الأوجه**

**إعادة لف محرك حتى ثلاثي الأوجه سرعتين  
للحصول على عزم ثابت**

التخصص

٢٨٠ كهر

آلات ومعدات كهربائية ورشة لف وصيانة المحركات الحية ثلاثة الأوجه إعادة لف محرك حتى ثلاثي الأوجه سرعتين للحصول على عزم ثابت

**الجدارة :** المعرفة التامة بإعادة لف محرك حتى ثلاثي الأوجه سرعتين للحصول على عزم ثابت

**الأهداف :** أن يتوق المتدرب على إعادة لف المحرك حتى وذلك للحصول على عزم ثابت عن طريق توصيل

ملفات المحرك

**مستوى الأداء المطلوب:** أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠%

**الوقت المتوقع للتدريب:** ٦ ساعات


**الوسائل المساعدة**

## الوحدة السادسة : إعادة لف محرك حيّل تثبيت سرعتين على عزم ثابت

### المقدمة :


تأتي المحركات ذات السرعتين لتواكب متطلبات العمل في الحياة الصناعية والتي من شأنها تسهيل بعض العمليات الصناعية وقد كانت العمليات الصناعية المتعددة المطالب تزيد من الاحتياجات الخاصة بالمحركات ذات السرعتين والتي تريد أن تكون السرعتان الموجودتان بالمحرك لها نفس العزم سواء في السرعة العالية أو البطيئة وهذه الوحدة امتداداً للوحدات السابقة وخصوصاً المحركات ذات السرعتين دلتا / دبل نجمة (دالندر) التي تستخدم نفس الملفات لكتا السرعتين ، وسوف ندرس طريقة الحصول على عزم ثابت للسرعتين من خلال توصيلة المجموعات.

إن إعادة لف محرك ذي سرعتين للحصول على عزم ثابت يشبه إلى حد كبير إعادة لف محرك باستخدام نفس الملفات للسرعتين (دالندر) وحيث يمكن الحصول على عزم ثابت في السرعتين تحتاج إلى مرور تيار مناسب في الملفات ومتقارب في السرعتين حتى يمكننا الحصول على عزم ثابت ويمكن توصيل المجموعات بهذا الشكل بطريقة تسمى إهمال جزئي للمجموعة ويتم في ذلك إهمال جزء من المجموعات في التوصيل المباشر دون المساس باتجاه التيار في المجموعات في كلتا السرعتين كما يبينه الرسم التالي لمجموعات وجه واحد :




ونلاحظ في الرسم السابق أنه عندما نريد السرعة ذات الأقطاب القليلة (السرعة العالية) نقوم بإيصال التيار من نقطة المنتصف وبالتالي يكون إتجاه التيار في المجموعات كل مجموعة بعكس التي بجانبها وبهذه الطريقة تكون أعداد الأقطاب متساوية لعدد المجموعات كما تبينه الأسهم.

أما إذا كان المطلوب هي السرعة البطيئة فيمكن إيصال التيار عن طريق نقطة البداية وهي U وبهذه الطريقة يكون إتجاه التيار في المجموعات جميعها في إتجاه واحد وبالتالي فإن عدد الأقطاب يكون ضعف عدد المجموعات وهي (السرعة البطيئة) كما يبينه الرسم التالي:



ونجد في الرسمين السابقين أننا قمنا بتوصيل المجموعات بطريقه إهمال جزئي للمجموعات دون تغيير في اتجاه التيارات التي تؤثر في قطبية المحرك وذلك للحصول على عزم ثابت وفي الرسم التالي نشاهد طريقة توصيل المجموعات بطريقة الإهمال الجزئي وهي ضمن الأوجه الثلاثة



#### تقسيم المحرك :

يتم تقسيم المحرك بناء على المعلومات الأساسية له وهي عدد المجرى وعدد الأقطاب للسرعتين ومن خلال هاتين المعلوماتين يمكن تقسيم المحرك بشكل صحيح وبالتالي رسم انفراد اللف ليتم إعادة لفه مره أخرى وعلى هذا فيمكن وضع اختيار لمحرك ما حتى يتم تقسيمه وسيتم اختيار محرك له:

$$\text{عدد المجرى} = 24$$

$$\text{عدد أقطاب السرعة العالية} = 4 \text{ أقطاب}$$

$$\text{إذا عدد أقطاب السرعة البطيئة} = 8 \text{ أقطاب}$$

ولمعرفتنا أن محركات السرعتين دائمًا تكون نوعيه لفها ( جنبين في مجرى )

$$\text{إذاً عدد الملفات الكلية} = \text{عدد المجري} = 36 \text{ ملفاً}$$

$$\frac{36}{3} = \frac{\text{عدد الملفات الكلية}}{\text{عدد الأوجه}} = \frac{12}{1} \text{ ملفاً}$$

$$\frac{12}{4} = \frac{\text{ملفات الوجه الواحد}}{\text{عدد أقطاب السرعة العالية}} = \frac{3}{1} \text{ ملفات}$$

وعندما حددنا عدد المجموعات والتي هي على عدد الأقطاب كما حددنا عدد الملفات للمجموعة الواحد والتي هي ثلاثة ملفات لكل مجموعه

يمكننا الآن تحديد بداية المجموعات والأوجه بالطريقة التالي:

$$\frac{360}{36} = \frac{10}{1} = \frac{\text{زاوية المجرى بالنسبة للمجموعات}}{\text{عدد المجري}} = 10 \text{ درجات}$$

$$\frac{360}{4} = \frac{90}{1} = \frac{\text{الفرق بين المجموعات}}{\text{عدد المجموعات}} = 90 \text{ درجة}$$

## الوحدة السادسة

٣٦      عدد مجاري المحرك

$$\frac{\text{عدد المجاري تحت كل قطب}}{\text{عدد الأقطاب}} = \frac{9}{4} = 9 \text{ مجار}$$


١٨٠      الزاوية القطبية

$$\frac{\text{زاوية المجرى بالنسبة للأوجه}}{\text{زاوية المجرى}} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9} \text{ درجة}$$


١٢٠      الزاوية بين الأوجه

$$\frac{\text{البعد بين الأوجه بالمجاري}}{\text{زاوية المجرى}} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \text{ مجار}$$


نستطيع بعد المعلومات السابقة رسم انفراد اللف كما يبينه الرسم التالي للوجه الأول



وكلما بينته العمليات الحسابية السابقة في عدد الملفات يمكن تطبيقها على أكثر من نوع في المحركات كما يلاحظ الإهمال الجزئي في توصيل المجموعات حتى يعطينا قطبية مناسبة لكل سرعة ونرى في الرسم التالي نفس المجموعات للوجه الأول مضافاً إليه مجموعات الوجه الثاني




وقد كان توزيع الملفات متساوياً مع كل وجه إضافة إلى أن بداية الأوجه تم حسابها على أنه محرك له أربعة أقطاب وهذا هو ما يعمل في توصيل محرك دالندر ذي السرعتين للحصول على عزم ثابت وفي الرسم التالي الأوجه الثلاثة مجتمعة مكونة محركاً كاملاً للملفات ونلاحظ في الرسم النهائي أنه تم توصيل نهاية الوجه الأول ببداية الوجه الثاني ونهاية الوجه الثاني ببداية الوجه الثالث ونهاية الوجه الثالث ببداية الوجه الأول حتى يخرج في نهاية الأمر ستة أطراف فقط




**لتوصيل السرعة العالية:** يتم قصر البدايات وتغذية المحرك من نقاط المنتصف.

**لتوصيل السرعة البطيئة:** يتم إيصال المحرك عن طريق البدايات وترك نقاط المنتصف حرة بدون توصيل

كما يبينه الشكلان التاليان:



السرعه العاليه



السرعه البطئه

وهناك ملاحظة يجب أخذها في الاعتبار وهي أن مسميات الأطراف يمكن تغييرها حسب المفهوم منها فقد تختلف المسميات بأشكال متعددة فعلى سبيل المثال يمكن إطلاق اسم النهايات على نقاط المنتصف.

وتظل البدايات محفوظة باسمها وهناك من يعكس المفهوم فيجعل من نقاط المنتصف هي البدايات ويتبين من خلال ذلك أن تسمية الأطراف ليست مهمة وإنما فكرة التوصيل وفهمها هو المهم .

### ملخص الوحدة:

تمت دراسة إعادة لف محرك حي ثلثي الأوجه سرعتين للحصول على عزم ثابت وكيف أن الحصول على ذلك العزم الثابت في السرعتين يمكن بطريقة إمداد التيار في كلتا السرعتين بشكل مناسب حتى يعطي عزماً مناسباً.

كما تمت دراسة تقسيم المحرك وتوزيع الملفات على جوانب المحرك والقيام بتوصيلها بطريقة إهمال المجموعة الجزئي حيث تم إهمال المجموعة الثانية وإيصالها إلى الثالثة ومن ثم الإكمال إلى الرابعة والثانية وذلك للحصول على عزم ثابت.

### تمرينات وتدريبات تطبيقية :


س ١ - كيف يمكن إعادة لف محرك للحصول على عزم ثابت ؟

س ٢ - ارسم مجموعات محرك مكون من ست مجموعات وقم بتوصيلها للحصول على عزم ثابت ؟

### حلول التدريبات والتمرينات التطبيقية :

ج ١ يمكن الحصول على عزم ثابت عند إعادة لف محرك حي بتوصيل المجموعات بشكل يكون تياراً مناسباً في السرعتين وذلك عن طريق توصيلة الإهمال الجزئي للمجموعات

- ج ٢ -



**إرشادات للمدرب:**

- ١ - الحرص على اتباع طرق السلامة في الورشة أثناء اللف وتشغيل المعدات وتجربة المحرك
- ٢ - توضيح فكرة الإهمال الجزئي من حيث إنه يتم الإهمال لنصف المجموعات فقط
- ٣ - مراعاة الفروق الفردية بين التدريبي.
- ٤ - تنويع المحركات ذات ٣٦ مجري و٤٨ مجري وغيرها وأخذ الحسابات على تلك المحركات.