

ورشة لف وصيانة المركبات الحثية ثلاثية الأوجه

إعادة لف محرك حثي ثلاثي الأوجه جانب واحد في المجرى

خطوة ثابتة

الجدارة: المعرفة التامة بإعادة لف محرك حتى ثلاثي الأوجه جنب واحد في المجرى ذي الخطوة الثابتة

- الأهداف:**

 - ١ معرفة خطوات فك المحرك.
 - ٢ معرفة تقسيم المحرك.
 - ٣ معرفة الطريقة الصحيحة لوضع الملفات في مجاري المحرك.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠٪

الوقت المتوقع للدرس: ٦ ساعات

الوسائل المساعدة: العضو الثابت لمحرك ٢٤ محوري

الوحدة الثانية : إعادة لف محرك حثي ثلاثي الأوجه جانب واحد في المجرى خطوة ثابتة

مقدمة :

درسنا فيما سبق أساسيات لف المحركات ثلاثة الأوجه وسوف ندرس في هذه الوحدة إعادة لف محرك حثي ثلاثي الأوجه مع ما يتطلبه ذلك من معرفة تقسيم المحرك ومعرفة الزاوية التي تفصل بين الوجه الأول والوجه الثاني وطريقة حسابها داخل المحرك وأثناء وضع الملفات، كما نستعرض الزاوية التي تكون بين المجرى والمجموعات ووضعها في مكانها المناسب، كل ذلك عن طريق رسم انفراد اللف عندما تكون الخطوة من النوع الثابت (الخطوة المنتظمة) ونوعية اللف جانب واحد في المجرى.

أولاً – خطوات فك المحرك :

إن إعادة لف محرك حثي ثلاثي الوجه هي الطريقة لفك المحرك الوجه الواحد والتي تم التطرق لها في الوحدة الخاصة بإعادة لف المحركات الحثية ذات الوجه الواحد ويطلب فك ذلك المحرك حتى يتم أخذ البيانات المطلوبة منه والبدء في إعادة لفه وهذه العملية لها خطوات يجب اتباعها بشكل متسلسل حتى نخرج بصورة واضحة عن المحرك الحثي وإعادة لفه، وهذه الخطوات المتعددة كما يلي:

١ – أخذ المعلومات:

إن لكل محرك بطاقة تعريف بها معلومات كاملة عن المحرك المطلوب إعادة لفه وهذه المعلومات تكون في مكانين.

المكان الأول:

هو لوحة المحرك (لوحة التسمية) وهذه اللوحة تشمل المعلومات الخارجية والتي تتعلق بالتوصيل الخارجي أو بنتائج ذلك التوصيل وهذه المعلومات تختلف من محرك إلى آخر ومن شركة إلى أخرى ولكن كان الاتفاق على معلومات شبه موحدة فيأغلب المحركات والشركات وتشمل هذه المعلومات:

- الجهد الذي يعمل عليه المحرك
- شدة التيار الخاص بالمحرك عند الحمل الكامل
- عدد الفازات التي يعمل عليها المحرك
- سرعة المحرك

- قدرة المحرك
- مقدار التردد التي يعمل عليها المحرك
- نوع وطراز المحرك
- درجة العزل الخاصة بالمحرك
- درجة الحرارة التي يعمل عندها المحرك
- الرقم المتسلسل للشركة الصانعة
- الرقم المتسلسل للمotor الذي تم صنعه

وقد تقل هذه المعلومات أو تزيد في لوحة التسمية حسب تصميم وسياسة الشركة المصنعة كما يجب أن يتم تسجيل تلك المعلومات قبل البدء في فك المحرك.

المكان الثاني:


وهو داخل المحرك وقبل فكه يجب تعليم جوانب المحرك (وضع علامات على جسم المحرك وعلى الغطاءين الجانبيين) وبعد فكه تؤخذ المعلومات لأن تلك المعلومات هي التي تساعدنا في رسم انفراد اللف بشكل صحيح ويتم أخذها سواء عن طريق العضو الثابت أو الملفات الموضوعة داخل المجرى وهذه المعلومات هي:

- عدد المجاري
- عدد الملفات
- عدد اللفات
- عدد الأقطاب (عدد المجموعات)
- قطر السلك
- نوعية اللف
- خطوة اللف
- نوع اللف

٢ - وضع علامات على جوانب المحرك لحل الملفات:

نضع علامات على الغطاءين الجانبيين وجسم المحرك الخارجي حتى يتسعى لنا تجميع المحرك بشكل صحيح وذلك بعد الانتهاء من إعادة اللف أما عن حل الملفات فيقصد بها نزعها من مجاري العضو الثابت .



وخلال إخراج الملفات نأخذ منها المعلومات اللازمأخذها من تسجيل طريقة التوصيل وشكله ، حيث تحتوي المحركات الثلاثية الوجه على مسار مفتوحة من الأعلى كما هو موضح بالشكل:



توضع ملفات العضو الثابت داخل هذه المجاري ولكن قبل وضع الملفات يجب عزل تلك المجاري بعزل مناسب وبالأطوال المحددة لنفس المجرى وذلك العازل يحمي الأسلاك من أي احتكاك مع العضو الثابت وحماية الأسلاك من الزوايا الحادة والتي تزيل عزل الأسلاك الخاصة باللف (علمابأن العازل يسمى برسبان وبيان إما باللفه أو بالمترو وبالسماكه المطلوبه حيث تختلف سماكة العازل باختلاف التيار المار بالملفات)

٣ - لف الملفات:

ولف الملفات يتم بعد أخذ المعلومات المطلوبة بعد حل الملفات حسب عدد المجموعات والملفات والملفات ونوع اللف وقطر السلك ثم توضع الفورمة المناسبة (ويقصد بالفورمة المناسبة الشكل النهائي للملفات بعد القيام باللف على ماكينة اللف وقبل وضعها بالمجاري) بالمقاس الخاص بخطوة اللف كما يبينه الشكل التالي :



٤ - وضع الملفات في المجاري:

يتم وضع الملفات حسب الوضع الصحيح والمناسب للملفات الأصلية وذلك بعد رسم انفراد اللف والذي يقصد به شكل الملفات بشكل أفقى عند قطع المحرك تظهر الملفات بشكل سطحي تبين وضعها في المجاري المناسبة وتوضع الملفات بشكل فردي أي كل ملف لوحده حتى توضع المجموعة كاملة.

٥ - توصيل الملفات:

وهذا التوصيل يرجع إلى عدد الأقطاب وطريقة التوصيل بالنسبة للمجموعات ويجب معرفة أنواع التوصيلات الموجودة والتي توصل بها المحركات بشكل عام.

٦ - اختبار الملفات:

بعد وضعها في المجاري المناسبة وبالطريقة المناسبة يجب اختبار الملفات ومدى عزل الملفات مع بعضها ومع العضو الثابت حتى لا يكون أي تماس بينها ويتم الاختبار عن طريق جهاز الأوم أو الميجر.

ثانياً - تقسيم المحرك:

وهو عبارة عن عمل الحسابات الخاصة برسم انفراد اللف حتى يتتسنى لنا تطبيق ذلك الرسم وتنفيذه على المحرك المراد إعادة لفه ، كما يجب أن نعرف أن لكل محرك زاوية مجرى خاصة به حسب عدد مجاري المحرك وزاوية مجموعات حسب عدد المجموعات أما الفرق بين الأوجه الثلاثة فهو فرق ثابت بمقدار ١٢٠ درجة بشكل دائم وهذه الدرجات تحول إلى عدد من المجاري حتى يتتسنى وضع الملف الأول للوجه الأول والملف الأول للوجه الثاني والملف الأول للوجه الثالث وهكذا ويتم ذلك عن طريق قوانين تطبق

بعد معرفة المعلومات الخاصة بالمحرك (المعلومات الداخلية). وعلى هذا يجب تحديد المعلومات كمثال ليتم تطبيق رسم انفراد اللف عليه والمعلومات لمحرك ثلاثي الوجه عدد مجاريه ٢٤ مجراً يتم أخذها عن الطريق القوانين التي ستم دراستها لاحقاً ويمكن تفصيلها على النحو التالي:

عندما عرفنا أن المحرك ذو ٢٤ مجراً وأن نوعية اللف هو جانب واحد في المجرى يتبين لنا أن عدد ملفاته الكلية تساوي نصف عدد المجاري (راجع نوعية اللف في الوحدة السابقة) أي إن عدد الملفات تساوي ١٢ ملفاً لمحرك الثلاثي الوجه.

فعدد الملفات لمحرك جانب واحد في المجرى = $\frac{1}{2}$ عدد المجاري الكلية للمحرك

عدد ملفات المحرك ١٢

$$\text{إذا عدد الملفات للوجه الواحد} = \frac{\text{عدد ملفات لكل وجه}}{\text{عدد الأوجه}} = \frac{12}{3} = 4 \text{ ملفات لكل وجه}$$

ومن هنا يتبين لنا أننا لدينا أربعة ملفات لكل وجه ولكن لم نحدد عدد المجموعات ولا الأقطاب ومن هذا المنطلق يكون لدينا عدة خيارات على النحو التالي :

- أن تكون عدد المجموعات أربع مجموعات لوجه الواحد لكل مجموعة ملف واحد في هذه الحالة تكون الأقطاب إما أربعة أقطاب أو ثمانية أقطاب (لأن عدد الأقطاب = ضعف أو مساواً لعدد المجموعات).

- أن تكون عدد المجموعات مجموعتين لكل وجه في كل مجموعة ملفين وفي هذه الحالة تكون عدد الأقطاب إما قطبين أو أربعة أقطاب.

- أن تكون عدد المجموعات مجموعة واحدة لكل وجه في المجموعة أربعة ملفات وفي هذه الحالة لن يكون لدينا سوى قطبين فقط.

ومن خلال تحديدنا لعدد المجموعات والأقطاب المطلوب رسم انفراد اللف لها نستطيع حساب خطوة اللف على حسب أنواعها المذكورة في الوحدة السابقة (راجع حساب خطوة اللف).

وحتى يكون تحديدنا أوضح وأدق فإننا نختار رسم انفراد اللف للمعلومات التالية:

عدد المجموعات يساوي مجموعتين لكل وجه

عدد الأقطاب أربعة أقطاب

خطوة اللف تساوي عدد مجاري القطب $1 + (قطبيه)$

نوع اللف ذو خطوة منتظمة (ثابتة)

وعند رسمنا لأنفراط اللف نضع مسمى لبداية الملف الأول ول يكن (U) ولنهاية الملف ول يكن (X).

ولبداية الملف الثاني ول يكن (V) ولنهاية الملف الثاني ول يكن (Y).

ولبداية الملف الثالث ول يكن (W) ولنهاية الملف الثالث ول يكن (Z).

ولكي تتضح الصورة لدينا سوف نضع المجموعة الخاصة بالوجه الأول ثم الوجه الثاني ثم الوجه الثالث

وعندما عرفنا أن للوجه الواحد مجموعتين فيجب أن تكون بينهما زاوية معينه يتم تحديدها على النحو

التالي :

٣٦٠ الزاوية الدائرية

$$\text{زاوية بين المجموعات} = \frac{180}{\frac{2}{\text{عدد المجموعات}}} = 180 \text{ درجة}$$

٣٦٠ الزاوية الدائرية


$$\text{زاوية المجرى بالنسبة للمجموعات} = \frac{15}{\frac{24}{\text{عدد المجاري}}} = 15 \text{ درجة}$$

الزاوية بين المجموعات

$$\text{عدد المجاري بين المجموعات} = \frac{12}{\frac{15}{\text{زاوية المجرى بالنسبة للمجموعات}}} = 12 \text{ مجرى}$$

ثالثاً - وضع الملفات في مجاري المحرك:

من خلال المعلومات السابقة أصبحت لدينا صوره شبه واضحة لمجموعات الوجه الأول ومكان كل مجموعة ويكون شكلها كما هو موضح:



إن الفراغات الموجودة بين الملفات تمثل المجاري وقد تم ربط نهاية المجموعة الأولى ببداية المجموعة الثانية لكي يكون لدينا أربعة أقطاب (راجع تحديد الأقطاب في الوحدة السابقة).

وهناك ملحوظة يجب الأخذ بها وهي مهمة لمتابعة صحة الأداء أثناء تسقيط الملفات بالمجاري وهي أن بعد تسقيط الملفات للوجه الأول نجد أن المجاري المتبقية متساوية العدد وخصوصاً بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية أربعة مجاري فارغة وبين المجموعتين الأولى وأربعة مجاري فارغة ولو كان اختلاف بين عدد المجاري الفارغة لكان هناك خلل في الأداء والتشغيل للمحرك ويتبقى لدينا وضع الوجه الثاني والثالث وقبل ذلك يجب أن نلاحظ أن بين الوجه الأول والوجه الثاني زاوية مقدارها ١٢٠ درجة وهذه الدرجة ثابتة في جميع محركات الثلاثة أوجه وكذلك هناك زاوية قطبية مقدارها ١٨٠ درجة وهي أيضاً ثابتة في جميع المحركات ثلاثية الوجه.

إذاً من خلال المعلومات السابقة يتبيّن لنا أن هناك مسافة بين الوجه الأول والثاني تحدده عدد الأقطاب فكلما قلت عدد الأقطاب زادت المسافة بين الأوجه وكلما زادت عدد الأقطاب قلت المسافة وذلك لنفس المحرك ، وعلى هذا يكون هناك زاوية مجرى بالنسبة للأوجه تكون على النحو التالي

١٨٠

الزاوية القطبية

$$\text{زاوية المجرى بالنسبة للأوجه} = \frac{360}{\text{عدد المجاري لكل قطب}} \text{ درجة}$$

٦


عدد المجاري لكل قطب

١٢٠


زاوية الأوجه

$$\text{البعد بين بدايات الأوجه بالمجاري} = \frac{\text{زاوية المجرى بالنسبة للأوجه}}{٣٠} = \frac{٤ \text{ مجاري}}{٣٠}$$

إذاً عندما تجدد لنا بداية الوجه الثاني سواء بالدرجات أو بالمجاري نستطيع وضع مجموعات الوجه الثاني في مكانها المناسب والذي يظهر بالشكل التالي:




ونلاحظ أن بين بداية الوجه الأول والذي سميـناه U وبين بداية الوجه الثاني الذي سميـناه V أربعة مجـار على أساس أنه بدأ العـد في المجرى الثاني ولم يحسب المجرى الأول وكان العـد أربع في المجرى الخامس وهذا التوضـيـح مهم لأن اختلاف الموضع لأـي فازـأـو لأـي جـنـب يجعل المحرك يـعـمل بشـكـل غـيرـمـتـزـنـ.



ويـمـكـن قـيـاس الفـرـق بـيـن الفـازـات عـن طـرـيق الدـرـجـات حيث عـرـفـنـا مـن خـلـال الحـسـابـات أـن زـاوـيـةـ المـجـرـىـ بـالـنـسـبـهـ لـلـفـازـات يـسـاـويـ ٣٠ درـجهـ وـبـيـنـ الفـازـ الأولـ وـالـفـازـ الثـانـيـ ١٢٠ درـجهـ وـعـنـدـ العـدـ بـالـدـرـجـاتـ

والذي يبدأ بالجري الأول نجد أن الدرجة أول ١٢٠ تبدأ في المجرى رقم ٥ كما عرفنا الفرق في السابق من حيث المجرى.


وكما وضعنا الوجه الثاني يمكن وضع الوجه الثالث بنفس التقسيم السابق كما في الرسم التالي:



وبنفس التقسيم بين الفاز الأول والفاز الثاني قمنا بوضع الفاز الثالث بعد الفاز الثاني بأربعة مجار أو ب١٢٠ درجة كهربائية ونجد هذه الفروقات بين البدايات أو بين النهايات وبنفس القيمة.


وهناك ملاحظة تجدر الإشارة لها وهي أن زاوية المجرى لها قيمتان الأولى بالنسبة للمجموعات والثانية بالنسبة للفازات وهذا الاختلاف يحدث دائما في المحركات الثلاثية الوجه إلا في حالة القطبين فإن الزاويتين تكونان متساويتان في القيمة.

وفي الرسم التالي يوضح المجموعات الكلية للأوجه الثلاثة بشكلها النهائي وهي كاملة




وبعد إنزال الملفات في مكانها الذي تم تحديده في رسم انفراد اللف نقوم باختبار الملفات ومن ثم اختبار تشغيله وقراءة البيانات التي على لوحة المحرك ومطابقتها.

وإذا أردنا توصيل هذا المحرك دلتا فنقوم بتوصيل نهاية الوجه الأول (X) ببداية الوجه الثاني (V) ونهاية الوجه الثاني (y) ببداية الوجه الثالث (W) ونهاية الوجه الثالث (Z) ببداية الوجه الأول (U) وتتم تغذية الأطراف الثلاثة إلى المصدر ثلاثي الوجه حيث يكون جهد الوجه = جهد الخط ولكن تيار الوجه = جذر ٣ لتيار الخط كما يبينه الشكل التالي:



توصيلة النجمة





توصيلة الدلتا


ويمكن أن تكون التوصيلة جاهزة في لوحة التوصيل الخارجية للمحرك على أن يتم التوصيل للدلتا أو النجمة عن طريق التحكم بشرائط التوصيل بين الأطراف وهي على النحو التالي:

توصيلة النجمة

توصيلة الدلتا



وبعد رسم انفراد اللف وتوصيل الأطراف بالطريقة المراد توصيلها هناك ملحوظة في رسم انفراد اللف السابق تسمى رسم انفراد رسم منبسط أو أفقى وهناك رسم انفراد لف دائري وهو على شكل المحرك الدائري ووضع الملفات فيه وفي الشكل التالي يبين محركاً ٢٤ مجري، و٤ أقطاب، و٤مجموعات جانب واحد في المجرى.



و رسم انفراد اللف بالطريقتين المنبسطة أو الدائرية تفي بالغرض لمعرفة مكان الملفات المناسب والفرق بين الأوجه الثلاثة بشكل متاسب

ملخص الوحدة:

في هذه الوحدة قمنا بدراسة إعادة لف محرك ثلاثي الأوجه نوعية لف جانب واحد في المجرى وذى خطوة ثابتة وتعريفنا على الخطوات الاعتيادية لفك المحرك وأخذ المعلومات الخارجية والداخلية والتي ينبغي لنا معرفتها لتساعدنا في رسم انفراد اللف، كما تعريفنا على طريقة تقسيم المحرك وإيجاد الزاوية بين المجموعات والزاوية بين الأوجه الثلاث وتحويلها إلى مجارٍ حتى يتم وضع الملفات للوجه في مكانها المناسب.

ثم تم التعرف على تقسيم المحرك إلى رسم انفراد اللف لكل وجه على حدة وتوصيل الأطراف النهائية إلى المصدر حسب الاحتياج لطريقة التشغيل وجهد التشغيل

تمرينات وتدريبات تطبيقية:

س ١ - ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة مما يأتي:

- ١ - من المعلومات التي يتم أخذها من لوحة تسمية المحرك هي عدد المجاري ()
- ٢ - قبل فك المحرك يفترض وضع علامات على جوانب المحرك ()
- ٣ - من فائدة عزل المجاري عدم احتكك الملفات بالعضو الثابت ()
- ٤ - نستطيع معرفة عدد الأقطاب من سرعة المحرك ()
- ٥ - كلما زاد عدد الأقطاب كبرت المسافة بين الأوجه لنفس المحرك ()

س ٢ - اختر من العمود الأول ما يناسب العمود الثاني

- | (٢) | (١) |
|----------------------|----------------------|
| () مقدارها ١٨٠ درجة | -١ محرك له ٤ مجموعات |
| () بينها ٩٠ درجة | -٢ محرك له ٦ أقطاب |
| () مقدارها ١٢٠ درجة | -٣ ملفات المحرك |
| () تحده عدد المجاري | -٤ الزاوية القطبية |
| () له ٣ مجموعات | -٥ الفرق بين الأوجه |

حلول التدريبات والتمرينات التطبيقية :

ج ١ - خطأ ١

٢ - صح

٣ - صح

٤ - صح

٥ - خطأ

ج ٢ - ١ - (بينها ٩٠ درجة)

٢ - (له ٣ مجموعات)

٣ - (تحدده عدد المجاري)

٤ - (مقدارها ١٨٠ درجة)

٥ - (مقدارها ١٢٠ درجة)

إرشادات للمدرب:

- ١ - القيام بخطوات فك المحرك عملياً
- ٢ - اطلاع المتدربين على العازل وأنواعه وسمكه .
- ٣ - تنويع البيانات في تطبيق القوانين .
- ٤ - تطبيق رسم انفراد اللف بأكثر من أربعة أقطاب .
- ٥ - تطبيق رسم انفراد اللف الدائري بمحرك ٣٦ مجري .
- ٦ - الحرص على إجراءات السلامة في تنفيذ الفك والتركيب واللف .