

القياسات

قياس الضغط

٤ - ١ مقدمة

يعرف الضغط بأنه القوة التي يؤثر بها مائع على وحدة مساحة سطح جدار الحيز المحتوي على الماء، وعندما يكون الماء في حالة اتزان لا يعتمد الضغط على الاتجاه وبذلك الافتراض بأن الضغط المؤثر عند جميع نقاط الحيز يكون متساويا.

مما سبق نرى أن الضغط (P) يُعرف بأنه القوة (F) مقسوم على وحدة المساحة (A) حسب المعادلة التالية:

$$P = \frac{F}{A}$$

ووحدة قياس الضغط هي الباسكال (Pascal)، حيث إن الباسكال = نيوتن/متر مربع.
الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء على وحدة المساحة من سطح الأرض ويرمز له بالرمز (P_{atm}).
حيث أن: $1atm = 101325 \frac{N}{m^2}$

ويقاس الضغط الجوي بالنظام الإنجليزي بوحدة (psi) حيث إن:
 $1 atm = 14.7 \text{ psi}$

٤ - ٢ الضغط الجوي (Atmospheric Pressure)

يُقاس الضغط عموماً نسبة للضغط الجوي وليس لصفر. هذا مع ملاحظة أن
 $1 bar = 100000 \text{ Pascal} = 100 \text{ Kilopascal}$
وهذا الرقم يعني واحد ضغط جوي.

أما القياس بالنسبة لصفر الضغط فيسمى بالضغط المطلق (Absolute Pressure)، ويسمى الضغط المقاس بالنسبة إلى الضغط الجوي بـ (P_g - Gauge Pressure).

$$\begin{aligned} P_{abs} &= P_{atm} + P_g \\ P_{abs} &= P_{atm} - P_{vac} \end{aligned}$$

حيث إن P_{vac} هو ضغط الفراغ

الفصل الأول : المانومتر

الجذارة: معرفة كيفية قياس ضغط الغاز و السائل باستخدام المانومتر.

الأهداف: عندما يكتمل هذا الفصل تكون لديك القدرة على قياس الضغط باستخدام أنواع مختلفة من المانومتر مثل: مانومتر على شكل حرف (U) ، ومانومتر مائل ، ومانومتر الخزان.


مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بنسبة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب: ساعة واحدة.

الوسائل المساعدة: أجهزة قياس مختلفة ، و وحدة تكييف ، و صندوق العدد.

متطلبات الجذارة: معرفة ما سبق في جميع الحقائب السابقة.

المانومتر عبارة عن وسيلة لقياس الضغط المنخفض نسبياً و ذلك بموازنة الضغط بواسطة وزن عمود من السائل، ويحسب فيها الضغط هيدروليكيًا بوزن عمود السائل، فإذا كان هناك عمود من السائل ارتفاعه (h) و مساحة مقطعه (A) و كثافته (ρ) فإن الضغط الناتج عن هذا العمود هو (ρgh) حيث (g) هي عجلة الجاذبية الأرضية.




شكل (٤ - ٤)

من الشكل (٤ - ٤) يمكن حساب الفرق بالضغط (ΔP)

$$\Delta P = \rho g (\Delta h)$$

و المانومترات تعتبر أجهزة قياس ضغط دقيقة و تستخدم كمرجع كما تستخدم أيضاً كمبيعات لضغط الهواء في العمليات الصناعية و لكنها نادراً ما تستخدم في أجهزة التحكم.

تعتمد قراءة الضغط بشكل رئيس على كثافة السائل فقط، أما بالنسبة لمساحة مقطع الأنابيب المستخدم فإنها لا تؤثر. أما السوائل المستخدمة في المانومترات فهي عادة إما الماء، أو الكحول، أو الزئبق، هذا مع ملاحظة بأنه يمكن قراءة الضغط بـ (mm Hg, mm H2O) ثم يحول إلى وحدات ضغط باستخدام العلاقة $(P = \rho gh)$.



شكل (٤ - ٢)

٤ - ٣ ١ قياس الضغط باستخدام المانومتر

يمكن استخدام الأنواع الأربع السابقة من المانومتر لقياس الضغط و بنفس الطريقة. و لنفرض أننا نريد قياس الضغط في مجرى هوائي قبل و بعد الخانق فإننا نتبع الخطوات التالية:

١. ركب الوحدة .
٢. ابدأ بتوصيل التيار الكهربائي و من ثم تشغيل المروحة.
٣. قم بوصل المانومتر إلى مجرى التيار الهوائي قبل و بعد الخانق.
٤. قم بقياس فرق الضغط قبل و بعد الخانق باستخدام المانومتر شكل حرف U وأعد المحاولة باستخدام المانومتر المائل.
٥. لاحظ أن فرق الضغط المقاس باستخدام المانومتر المائل يعطي قراءة أكثر دقة من المانومتر شكل حرف U.
٦. أعد القراءات بتغيير سرعة المروحة و سجل الفرق في الضغط مع التغيير في سرعة المروحة.

الفصل الثاني : أنبوب بوردون

الجذارة: معرفة كيفية قياس الضغط باستخدام أنبوب بوردون.

الأهداف: عندما يكتمل هذا الفصل تكون لديك القدرة على قياس الضغط باستخدام أنبوب بوردون.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه المهارة بنسبة ١٠٠٪.


الوقت المتوقع للتدريب: ساعة واحدة.

الوسائل المساعدة: أنبوب بوردون و وحدة تكييف.

متطلبات الجذارة: معرفة ما سبق في جميع الحقائب السابقة.

٤ - ٤ مقدمة

يعتبر استخدام أنبوب بوردون من الطرق غير المباشرة في قياس الضغط، ويعتمد هذا النوع على المرونة وأساسيات بوردون. تأخذ أنبوبة بوردون شكل حرف C أو حلزوني Helical Spiral أو Spiral تكون طريقة عمل الأنبوة بأن تكون إحدى نهاياتها مغلقة والأخرى هي مصدر تلاقي إشارة الضغط، وكل الأنواع متماثلة في العمل. يعمل الضغط على الناحية المفتوحة إجهاضاً ميكانيكياً لأنبوبة تتجه عنه إزاحة ميكانيكية في الناحية المغلقة، و عن طريق أذرع توصيل وتروس يمكن نقل الإزاحة إلى مؤشر وبالتالي قراءة قيمة الضغط على التدرج.



شكل (٤ - ٣)

٤ - ٤ ١ قياس الضغط باستخدام أنبوبة بوردون

يمكن استعمال أنبوبة بوردون لقياس ضغط مرتفع نسبياً، و لنفرض أننا نريد قياس الضغط عند مدخل و مخرج الضاغط في وحدة تكييف مركزي بسيطة فإننا نقوم بما يلي:

١. ركب أنبوبة بوردون عند مدخل الضاغط و على خط السحب.
٢. ركب أنبوبة بوردون أخرى على مخرج الضاغط.
٣. شغل وحدة التكييف المركزي.
٤. قم بتسجيل قراءة الضغط عند مدخل و مخرج الضاغط.
٥. نلاحظ أن الضغط عند مخرج الضاغط أكبر منه على مدخل الضاغط.

الفصل الثالث : المعايرة بالحمل الميت

الجذارة: معرفة كيفية قياس الضغط و معايرته باستخدام المعايرة بالحمل الميت.

الأهداف: عندما يكتمل هذا الفصل تكون لديك القدرة على معرفة كيفية قياس الضغط باستخدام المعايرة بالحمل الميت.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بنسبة ١٠٠٪.

الوقت المتوقع للتدريب: ساعة واحدة.

الوسائل المساعدة: كتل معدنية مختلفة.

متطلبات الجذارة: معرفة ما سبق في جميع الحقائب السابقة.

٤- ٥ المعايرة بالحمل الساكن (الميت)

إن أكثر الطرق المباشرة لقياس الضغط هي بموازنته بواسطة أثقال معروفة الكتلة. فتوصل أسطوانة وكابس مساحتها معروفة بحيز المائع بواسطة أنبوبة وبذلك يكون وجه الكابس جزءاً من الحائط المحتوى على المائع.


ويؤثر المائع بقوة في المكبس تساوي الضغط مضروباً في مساحة المكبس. فإذا كان المكبس رأسياً فإنه يمكن موازنة هذه القوة بواسطة أثقال توضع فوق المكبس. ويستعمل هذا الجهاز كمقياس للضغط وكطريقة لمعايرة أجهزة الضغط الأخرى وكذلك كطريقة لقياس القوى المجهولة.

وتكون قيمة الضغط المقاس بهذه الطريقة معرضة لنوعين من الأخطاء وهما:

- ١ - الاحتكاك بين المكبس والأسطوانة أو اللباد المانع للتسرّب.
- ٢ - عدم التأكيد من المساحة.

ويسبب الاحتكاك خطأً في القياس لأنّه ينقل القوة من المكبس مباشرة إلى الأسطوانة بدلاً من نقلها إلى المائع. ويمكن تقليل الاحتكاك بتوفير خلوص كافٍ، ويجعل سطح التوجيه طويلاً لمنع الالتصاق. وإذا أدير الكابس داخل الأسطوانة فإن الاحتكاك يحذف بدرجة فعالة. وتحدد قوة الاحتكاك الممكن وجودها بحاصل ضرب القوة العمودية في معامل الاحتكاك، ويكون اتجاه قوة الاحتكاك مضاداً للحركة النسبية.

ونظراً لضرورة وجود خلوص قطري، فإن مساحة المكبس ستقل عن مساحة الأسطوانة وبذلك ينساب المائع خلال فراغ الخلوص وتعمل قوى القص اللزجة التي توجد في المائع داخل الخلوص على مساندة المكبس وتكون المساحة الفعالة عبارة عن القيمة المتوسطة لمساحتى كل من المكبس والأسطوانة.



شكل (٤ - ٤)

٤ - ٥ طريقة عمل المعايرة

١. يتم وضع كتل معلومة فوق المكبس فنجد إن المكبس الحامل للكتل قد هبط.
٢. نبدأ في تحريك (تهوية مكبس التحكم) ببطء حتى يبدأ حامل الكتل في الارتفاع في هذا الوقت يكون قد حدث هناك اتزان بين الضغط المقايس ومجموعة الكتل وأصبحا متساوين.
٣. يمكن معرفة الضغط الناتج من مجموعة الكتل على السائل على النحو التالي:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{m \times g}{A}$$

حيث (P) هو الضغط، (F) هي القوة، (A) هي المساحة، (m) هي الكتلة، (g) هو تسارع الجاذبية.

وبما أن الكتل المضافة معلومة، وعجلة الجاذبية معلومة ومساحة المقطع للمكبس معلومة في يمكن حساب الضغط.

٤ . يستخدم هذا النوع لمعايير خطوط تصل إلى ١٠٠ كيلو باسكال ويمكن استخدامه لتحديد أخطاء في جهاز معين مستخدم أو عمل تدريج لجهاز جديد.