

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتير

2023



أكواد أعطال تكييف
LG أنفرتير

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتير

CH-36

أفحص شحنة الفريون
ونظافة المكثف

CH-21

الجهاز يسحب أمبير عالي
أفحص التوصيلات الخارجيه

CH-43

عطل سينسور المكثف
بالوحدة الخارجيه

CH-03

تلف أو خلل في كارتة
التحكم للوحده الداخليه

CH-01

سينسور درجة حرارة
الهواء في الغرفة



أكواد أعطال تكييف LG الأنفريتر

CH06

سينسور درجة الحرارة
في الوحدة الداخلية

CH-67

تعطل أو تلف مروحة
الوحدة الخارجية

CH-45

سينسور منتصف
المكثف الخارجي

CH-12

سينسور المبخر
بالوحدة الداخلية

CH-93

أفحص التوصيلات بين
الوحده الداخليه والخارجيه



مكتبة المهندسين الالكترونيه

www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفريتر

CH-41

سينسور ماسورة الطرد
بالوحدة الخارجيه

CH-44

سينسور الهواء
للوحده الخارجيه

CH-51

أختلاف قدرة الوحدة
الخارجية عن الداخليه

CH-46

سينسور ماسورة
السحب بالوحدة الخارجيه

CH-53

أفحص التوصيلات بين
الوحدة الداخلية والخارجيه



مكتبة المهندسين الالكترونيه

www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتير

CH-42

عطل سينسور المبخر
بالوحدة الداخليه

CH-40

تلف أو خلل في كارتة
التحكم بالوحدة الخارجية

CH-34

عطل سينسور المكثف
بالوحدة الخارجيه

CH-61

أرتفاع حرارة المكثف
أفحص مروحة المكثف

CH-48

سينسور منتصف
المكثف الخارجي



مكتبة المهندسين الالكترونيه

www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفريتر

CH-62

أرتفاع حرارة المكثف
أفحص مروحة المكثف

CH-22

التكييف يحسب أمبير
عالي / خلل بالدائرة

CH-35

أفحص شحنة الفريون
ونظافة المكثف

CH-05

أفحص التوصيلات بين
الوحده الداخليه والخارجيه

CH-02

أفحص سينسور
المبخر بالوحده الداخليه



مكتبة المهندسين الالكترونيه

www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتير

CH-32

سينسور خط السحب
في الوحدة الخارجية

CH-29

الجهاز يسحب أمبير عالي
أفحص التوصيلات الخارجيه

CH-23

عطل في كارتة التحكم
الخارجيه أو توصيلاتها

CH-26

أفحص توصيلات الضاغط
وتوصيلات الوحدة لخارجيه

CH-38

أفحص شحنة الفريون
ونظافة المكثف



مكتبة المهندسين الالكترونيه

www.booksengineers.com

كتالوجات التكييفات



تحميل



تحميل

تحميل تطبيق صيانة أعطال التكييف



تحميل كتالوجات كاربير

Carrier **Miraco**
تروبيكال **Puron** **DC Inverter**
ClassiCOOL Inverter
 أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الأقفار
 18 - 24 - 36 - 48 - 60
 تبريد / تدفئة / نظام دورة معكوسة

53QDHT48DN-518 TG
 53QDHT60DN-518 TG
 53QDM18DN-718 A6
 53QDM24DN-718 A6
 53QDM36DN-718 A6

دليل التركيبات

تقوم كاربير بالتطوير المستمر لتتجاها طلبا للمواصفات الفنية والمالية واحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
 كما تحتفظ كاربير بحفظها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاربير .

03505969 Rev (D)-2020

Miraco
دليل التركيبات والصيانة
لأجهزة تكييف الهواء

Midea **Carrier**
 Beyond your expectations
 United Technologies
 turn to the experts

TOSHIBA
 Leading Innovation >>>

Carrier **Miraco**
تروبيكال **R22**
ClassiCOOL
 أجهزة تكييف الهواء المنفصلة
 53QDMT-A6
 12-18-24-30-36-42-48-60
 تبريد / تدفئة / نظام دورة معكوسة

53QDMT18DN-718 A6
 53QDMT24DN-718 A6
 53QDMT36DN-718 A6

دليل التركيبات

تقوم كاربير بالتطوير المستمر لتتجاها طلبا للمواصفات الفنية والمالية واحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
 كما تحتفظ كاربير بحفظها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاربير .

03505244 Rev (D)-2019

تحميل

تحميل

تحميل

Carrier **Miraco**
تروبيكال **Puron** **DC Inverter**
optimax Pro
 أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية
 53KHCT 12N - 18N - 24N
 تبريد فقط

53KHCT 12N-18N-24N

دليل التركيبات

تقوم كاربير بالتطوير المستمر لتتجاها طلبا للمواصفات الفنية والمالية واحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
 كما تحتفظ كاربير بحفظها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاربير .

03507203 Rev (D)-2022

Miraco **Carrier**
تروبيكال **Puron** **DC Inverter**
ClassiCOOL Inverter
 أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الكونسيدل الأقفار من كاربير
 الموفرة للإستهلاك الكهربائي
 تبريد / تدفئة
 60K - 48K - 36K - 24K - 18K

100% توفير في
 طاقة الكهرباء
 60°C
 حفاظت بيور تريوكل
 للأجهزة الحرة
 هالاز هواء
 أنيونوم
 مفلان جزرية من النحاس
 واليونيوم ضد البكتريا
 وحداث تحكم رقمية
 والاسكفة متطورة وكثيرة

تطبيق BMS
 سعة التوسيع
 نظام التحكم المركزي

التشخيص الذاتي
 للكشف الأعطال

تركيب أطوال فواسير
 فريون متويلة بين الوندين

التحكم بتطبيق الهاتف
 النكي - إخطاري

وظيفة تتبع درجة الحرارة
 في مكان تواجدك

لا شيء يفوق الخبرة ... لا شيء يفوق كاربير

Carrier **Miraco**
تروبيكال **Puron** **DC Inverter**
optimax Pro
 أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية
 53KHCT 12N - 18N - 24N
 تبريد فقط

53KHCT 12N-18N-24N

دليل التركيبات

تقوم كاربير بالتطوير المستمر لتتجاها طلبا للمواصفات الفنية والمالية واحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
 كما تحتفظ كاربير بحفظها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاربير .

03507202 Rev (D)-2022

تحميل

تحميل

تحميل

أضغط للانتقال


اكواد اعطال كاربير

اكواد اعطال ميديا

اكواد اعطال جنرال

كتالوجات التكييفات

تحميل تطبيق رموز أعطال الغسالات





booksengineers

مكتبة المهندسين الالكترونيه

مكتبة ودار نشر
كتب الالكترونيه



Visit Our Website

www.booksengineers.com